CD542H_连接设置CCS

交互设计文档

版本:

v1.8

修订日期: 2020.10.26 设计师:

黄锐豪

DESAY SV

目录

1	版本更新	01
2	设计方案	
	新用户	02
	用户进入CCS打开车辆连接	03-04
	OTA后给用户推送T&C	05

版本更新

时间	版本	需求作者	设计师	更新记录
2020.04.03	v1.0	NA	许运龙	初版
2020.04.13	v1.1	NA	许运龙	根据【林肯U554】ID_65&165_CCS_V1.8.2_20200413更新
2020.04.14	v1.2	NA	许运龙	根据【林肯U554】ID_65&165_CCS_V1.9.1_20200414更新
2020.04.17	v1.3	NA	许运龙	更正进入连接设置判断条件应为"点击状态栏上的连接图标;OTA应为"OTA完成"
2020.04.20	v1.4	NA	许运龙	调整【2-2】无线应用程序投影的逻辑顺序,补充【2-1.1】开关说明
2020.04.27	v1.5	NA	许运龙	1.增加开关按钮状态描述 2.去除"点击状态栏上的连接图标"的进入设计 3.对话框关闭按钮统一用词为"确定"。 4.无线应用程序投影弹框中,改确定为"禁用" 5.无线应用程序投影改为"媒体投射"
2020.04.30	v1.6	NA	许运龙	1. 保留无线应用程序投射入口及下级界面;在下面加一个媒体投射入口 2.修改无线应用程序投影弹窗上进行部分文字
2020.10.22	v1.7	NA	黄锐豪	1. 删除更新是否成功的逻辑判断 2.修改正在更新的弹窗逻辑和跳转
2020.10.26	v1.8	NA	黄锐豪	1. 增加同步状态为data storage error时的弹窗 2.删除【2–4】页面及逻辑判断内容

1. 软件设计应同时参阅该交互文档及SYNC4 HMI SPEC-

H31j_SYNC4_Connectivity_Settings_R_v0_08_MY21_RELEASE(最新版,如果有);


2. 文中所涉及info 内容请查阅 H31c_SYNC4_InfoBook_Supplement_RELEASED_v1_17_MY21)


(最新版,如果有)

弹窗类型视觉指引:

1.少量文本,2.少量文本带图标,3.适量文本但无需滚动条,4.标题带图标提示,5.文章弹窗,条款

条文带滚动条





1-5. 开机弹窗,根据后台连接组合显示对应的弹窗



设计说明 用户进入CCS打开车辆连接

进入方式说明参照SYNC4 H31j_SYNC4_Connectivity_Settings_R_v0_08_MY21_RELEASE:

-系统设置下的连接设置菜单;




2-1. 设置界面->连接设置



2-2 连接设置->无线应用程序投影



2-1.1 客户进入连接车辆功能




2-3 连接设置->媒体投射



toggle status视觉设计




2-5 开启确认



3.同步状态不是已同步或者DataStorageError则跳转至【2-1】

进入方式说明参照SYNC4 H31j_SYNC4_Connectivity_Settings_R_v0_08_MY21_RELEASE:

- -系统设置下的连接设置菜单;
- -点击连接失效的弹出界面上的设置




3.4 确定弹窗 动态文字显示由PTE配置决定



3.2 条款详情(内容来源其他审定的法律文件)



3.3 拒绝SYNC+功能确认:



感谢阅读