

## U554\_多连接通话


交互设计文档

时间	版本	需求作者	更新记录
2020.2.26	V1.0	王紫妍	MRD版本《Ford_MRD_蓝牙电话_TBD_V4.5_20200221》
2020.3.7	V1.1	王紫妍	更新多连接通话逻辑
2020.3.11	V1.2	王紫妍	1.删除接听并保持的功能及页面; 2.【2–4.1】增加切换设备后的通话逻辑
2020.3.12	V1.3	福特HMI	1.更新主从设备切换逻辑
2020.3.14	V1.4	福特HMI	1.【2–5】更新主设备蓝牙断开时的提醒方式
2020.3.15	V1.5	福特HMI	1.更新有电话时不支持主从设备的切换
2020.3.16	V1.6	福特HMI	1.主设备无通话时,从设备有来电时可切换设备 2.补充电话弹窗挂断是延迟2秒消失的页面和说明


## 设计说明多连接通话








【2-4.2】从设备在手机端拨号时,车机需显示拨号状态弹窗



【2-5】主设备蓝牙连接丢失时,3秒toast提示



感谢阅读