## P702\_全自动泊车

交互设计文档

版本:

修订日期:

设计师:

DESAY SV

V1.1


2020.05.11

丘永光

1	版本更新	01
2	设计方案	02-05
	全自动泊车	02-04
	APA故障提示	05

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.05.08	V1.0	福特HMI	丘永光	初版
2020.05.11	V1.1	福特HMI	丘永光	1.更新泊出辅助页面,不区分水平或垂直泊出

设计说明





以下页面文本内容以《FNVx\_FAPA\_SPSS 梳理》Excel表格为准,当前仅示意



以下页面文本内容以《FNVx\_FAPA\_SPSS 梳理》Excel表格为准,当前仅示意



## 【3-1.1】泊出辅助-空间充足





【3-4.1】泊出辅助-左侧泊出




故障提示

【4-1】 APA故障提示(提示超时自动关闭)





【4-4】 泊车info页面



【4-2】 APA发现车位顶部信息提示(显示3秒后消失)



感谢阅读