## Baidu & Ford HMI Design

预约保养 | 交互设计文档

版本:

修订日期:

设计师:

IDX智能驾驶体验设计中心

V2.0

2020.04.15


刘会华

如无授权,勿做他用

	版本更新	01
2	预约保养	02

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2019.01.0	v1.0	唐烈萍	汪思敏	预约保养初稿
2019.02.25	v1.1	唐烈萍	汪思敏	删除车牌号
2019.04.0	v1.2	唐烈萍	汪思敏	1.服务类型改为页面单选展示 2.服务类型选择在前,时间选择在后 3.感叹号在服务类型旁加上去 4.增加首选经销商标签 5."其它"改为"备注" 6.增加弹窗,内容有更新,则弹出是否保存弹窗 7.取消预约原因取消 8.取消首选顾问 9.新增消息提醒
2019.04.08	v1.3	唐烈萍	汪思敏	1.订单信息增加里程数 2.去掉下单时间及订单号 3.历史记录不限制 4.备注编辑后点击关闭二次确认弹窗
2019.04.26	v1.4	唐烈萍	汪思敏	1.清空搜索历史记录 2.不展示订单中心列表 3.选择门店改为选择经销商 4.填写订单改为填写信息 5.订单详情去掉其中一个当前里程
2019.08.22	v1.5	单章	汪思敏	增加"文本错误提示"页面
2019.08.26	v1.6	单童	汪思敏	更改逻辑,空页面状态时,按钮高亮,显示文本错误提示;显示当前里程
2019.11.04	v1.7	单童	起下了好	1. 『选择具体时间』文案对齐开发 2. 增添『不支持osb时给出提示』页面
2020.02.25	v1.8	单童	起丽娜	删除【1–14】预约成功,【1–16】预约已取消,【1–17】订单详情 三个页 面;因为与『支付及订单』交互稿中此处内容重复。这三个页面也『支付 及订单』交互为准。
2020.04.10	v1.9	单章	钟国锋	1、预约服务选择日期移除(已约满)字样【1–7】 2、消息通知和更多服务入口备注说明
2020.04.13	v2.0	福特	钟国锋	1、【1–18】服务类型"备注"修改为"其他" 2、【1–19】手机号异常提醒修改为"请输入正确的11位手机号" 3、搜索框无关键词时去掉清空按钮 4、修改搜索结果页面 5、补充预约成功页面
2020.04.15	v2.0	福特	刘会华	门店详情页面去掉里程显示

【1-18】服务类型




订单详情预约成功,预约已取消,订单详情,三个页面内容已挪到「支付及订单」交互稿

──▶ 跳到【3-3】页面,推荐保养套餐

## 设计说明 搜索

#### 【2-1】无搜索状态




#### 【2-4】搜索页 输入关键词显示搜索匹配的4S门店列表



#### 【2-2】未搜索到结果



#### 【2-3】搜索页



#### 【3-1】加载状态



#### 【3-3】保养套餐



#### 【3-2】加载失败



#### 【3-4】套餐详情



## 设计说明

### 当無措質

#### 【4-1】顶部弹窗(以消息中心为准)




#### 【4-3】无结果显示




#### 【4-5】不支持osb时给出提示



#### 【4-2】下拉屏中(以消息中心为准)



#### 【4-4】经销商门店



# 感谢阅读 IDX