软件版本	SOC: 20230905_FB_R04-1_ENG00 MCU: 20230907_FB_R04-1_ENG00 ECG: ECG2-milestone-2023-07-Bundle-Release_EH_maps-0.0.48.308 TCU: TCU2-milestone-2023-07-modem6-Bundle-Release-China-2.4.3.173 DSP10-CH: R05	测试范围	1、所有Feature 2、只包含创达开发范围
测试硬件	B&C	测试人员	姜云腾&关满意&杨春明&俞乾&程文峰&赵雅非&杨惟婧&徐成龙
测试方法	手动	测试环境	台架&实车
项目经理	周阳	项目总监	陈凯

总结

总体说明：本轮R04.1测试，Focus测试，涉及模块30个，整体Pass率为97.65%，执行率为99.37%

一、R04.1交付模块说明：

详见releasenote

二、通过率详情：

1) Pass率<=70%的模块0个

2) 70%<=Pass率<=90%的模块2个

1.拖车-无严重问题

2.个性化档案-无严重问题

3) 90%<Pass率<100%的模块13个

GNSS、Launcher、Vehicle Setting、HVAC、Car Audio（内置）、蓝牙电话、3D车模、AAR、CCS、V2I、Car Audio外置（10ch）、CarAudio音源矩阵外置（10ch）

MMOTA-APIMCIM-26598[U611MCA][100%]OTA update stuck on S1003 when update SOC&MCU with SecureDC in DEV environment.（已有外部单跟踪）

4）Pass率=100%的模块15个

问题列表

模块	R04.1通过率	影响Case数	BugID	Bug标题	严重程度	状态	归属	分析
拖车	74.00%	1	FCIVIOS-16697	【U625】【黑盒】【必现】【拖车】首次进入拖车设置，编辑拖车长度再返回恢...	P2	test	TS	R05修复
		1	FCIVIOS-16737	【U625】【黑盒】【偶现】【实车】【拖车】拖车已断连，但是仍然显示的是拖...	P2	TODO	TS	
		1	APIMCIM-2977	【U625】【黑盒】【必现】【拖车】拖车连接时出现弹窗，点击继续按钮，弹窗...	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-16713	【U625】【黑盒】【必现】【拖车】当新的点火循环中发现拖车已连接，需要出...	P2	TODO	TS	
		4	FCIVIOS-16670	【U625MCA】【必现】【拖车】拖车设置中弹窗宽数超过两行无法显示全部...	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-16721	【U625】【黑盒】【必现】【实车】【拖车】拖车灯检查过程中，打开左转灯左...	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-16709	【U625】【黑盒】【必现】【拖车】当盲区监测功能不可用时，拖车盲区需要置...	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-16717	【U625】【黑盒】【必现】【拖车】未设置拖车时进行选择拖车，点击未置...	P2	TODO	TS	
		1	APIMCIM-3017	【U625】【黑盒】【必现】【实车】【拖车】拖车选择时，没有对应的信息显下发...	P2	YFVE	TS	
		1	FCIVIOS-16720	【U625】【黑盒】【必现】【实车】【拖车】分屏状态下，在副屏打开拖车的前...	P2	TODO	TS	
anceMem	88.89%	1	APIMCIM-3045	Phase5_【U625】【黑盒】【EnhanceMemory】【必现】已有两个档...	P2	TO DO	Ford	
		1	APIMCIM-3044	Phase5_【U625】【黑盒】【EnhanceMemory】【必现】两个档案门...	P2	TO DO	Ford	
		1	APIMCIM-2807	Phase5_【U625】【黑盒】【EnhanceMemory】【必现】切换档案弹...	P2	Reopened	Ford	
		1	APIMCIM-3042	Phase5_【U625】【黑盒】【EnhanceMemory】【必现】切换当前刷...	P2	TO DO	Ford	
Launcher	92.19%	1	FCIVIOS-16011	【U625MCA】【Launcher】【必现】副驾卡片UI位置错误...	P2	TO DO	TS	
		1	FCIVIOS-16673	【U625MCA】【黑盒】【必现】【Launcher】开机温度单位为华氏度...	P2	TO DO	TS	
		1	FCIVIOS-16778	【Phase5】【U625MCA】【Launcher】【必现】修改系统时间为4：50，车辆...	P2	TO DO	TS	
		1	FCIVIOS-16743	【Phase5】【U625MCA】【Launcher】【必现】所有应用页面，三指icon由中...	P2	TO DO	TS	
		1	FCIVIOS-16754	【U625MCA】【Launcher】【必现】百度地图，压中消息，智能家居，卡片反锁...	P2	TO DO	TS	
蓝牙电话	94.44%	1	PSTT-532	Phase5_【U625 MCA】【黑盒】【必现】【蓝牙电话】连接心率屏，连接蓝牙...	P2	TODO	YFVE	
GNSS	94.96%	2	FCIVIOS-16704	【U625】【黑盒】【必现】【GNSS】455的模块里面Galileo SIS字段的信息...	P2	test	TS	R05修复
		4	APIMCIM-2998	【U625】【黑盒】【必现】【GNSS】百度地图跑不出告示，点击中无法状到百度地图...	P2	Inprogress	Baidu	
		1	FCIVIOS-16445	【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】模拟信息不显示交通标...	P2	TODO	TS	R04遗留问题

模块	通过率	数量	编号	描述	优先级	状态	责任方	备注
hicle Setti	98.72%	1	FCIVIOS-16690	【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】不在车速限制界面中	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-16308	【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】分屏状态下，在车速限制	P2	reopen	TS	
		1	FCIVIOS-16605	【U625 MCA】【黑盒】【必现】【当用沙漏界面中，进入	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-16716	【U625MCA】【实车】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】电动后备箱选中	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-16713	【U625MCA】【实车】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】手动退出中控	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-16430	【U625 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】热速点去应按退现质各	P2	TODO	TS	R04遗留问题
		1	FCIVIOS-16738	【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】搜索跳转其入功能	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-16726	【U625MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】搜索后备箱控制，无	P2	TODO	TS	
MMOTA	94%	1	FCIVIOS-16701	【U625】【黑盒】【必现】【USB-OTA】系统更新 再配送情态累时，弹冒合如	P3	Todo	TS	
		4	APIMCIM-26508	[U611MCA][100%]OTA update stuck on S1002 when update SOC&MCU	P1	reject	ECG	有外部单跟题
		1	APIMCIM-21066	Phase5_【U611】【必现】【MMOTA】VL升级过程中，激活阶段点火打断后，无	P2	Todo	FO	遗留问题
		6	NT	PRO环境未搭建，暂无法测试	/	/	/	
V2I	96.00%	1	APIMCIM-2965	[U625MCA][100%]Incorrect display of time units in Class	P2	REOPEN	TS	
AAR	97.80%	1	FCIVIOS-15954	Phase5_【U625】【黑盒】【必现】【AAR】分屏状态下，如果未打开AAR状	P2	TO DO	TS	
		1	FCIVIOS-16394	【U625】【黑盒】【必现】【AAR】合作模式下，AAR界面是三维全沖框的大小	P3	TO DO	TS	
		2	APIMCIM-3035	【U625】【黑盒】【必现】【AAR】【实车】续热状态获取时示200	P2	TO DO	FO	切换到PRO环
rAudio(内	97.93%	1	APIMCIM-28516	Phase5_【U625MCA】【黑盒】【必现】【CarAudio】【内置】三听播放中	P2	TO DO	Ford	
		1	FCIVIOS-16731	【U625】【Caraudio (10ch)】【实车】【黑盒】audio on/off无效	P2	TO DO	TS	
		1	FCIVIOS-16772	【U625】【Caraudio】【内置】【必现】Attenuation音无效，调节媒体音量当	P2	TO DO	TS	
		2	FCIVIOS-16730	【U625】【Caraudio (10ch)】【实车】【必现】播放视频，语音静音，回复后	P2	TO DO	TS	
HVAC	96.30%	1	APIMCIM-2976	【U625】【HVAC】【必现】【实车】后排温度挡位跳变	P2	TO DO	Ford	
		1	FCIVIOS-16724	【U625】【HVAC】【实车】【必现】当前风吹除霜，语音切换吹风模式，回复却	P2	TO DO	TS	
		2	FCIVIOS-16729	【U625】【HVAC】【实车】【必现】语音增大温度，实际温度大增大	P2	TO DO	TS	
		2	FCIVIOS-16725	【U625】【HVAC】【实车】【必现】语音控制温度，却分回复语供述	P2	TO DO	TS	
		1	APIMCIM-3019	【U625】【HVAC】【实车】【必现】语音"风量最小"，回复"前排风量最小时	P2	TO DO	Ford	
rAudio(10	96.10%	1	APIMCIM-3053	【U625】【Caraudio (10ch)】【黑盒】【果现】外置蓝牙声音很小	P3	TO DO	TS	
		1	APIMCIM-3052	【U625】【Caraudio (10ch)】【黑盒】【果现】外置蓝牙无声	P3	TO DO	TS	
		1	FCIVIOS-16761	【U625】【Caraudio (10ch)】【黑盒】【果现】中置蓝牙无声，调节音量后扬	P3	TO DO	TS	
		1	FCIVIOS-16764	【U625】【Caraudio (10ch)】【黑盒】【必现】音量调节条只有28个刻度，实	P2	TO DO	TS	
		1	FCIVIOS-16731	【U625】【Caraudio (10ch)】【实车】【果现】audio on/off无效	P2	TO DO	TS	
		1	FCIVIOS-16765	【U625】【Caraudio (10ch)】【黑盒】【必现】625不应该有seyslovperience	P2	TO DO	TS	
		2	FCIVIOS-16730	【U625】【Caraudio (10ch)】【实车】【必现】播放视频，语音静音，回复后	P2	TO DO	TS	
CCS	98.21%	1	FCIVIOS-16422	【U625MCA】【黑盒】【必现】【CCS】堤坝巡互联同后，车机没有显示"堤	P2	TODO	TS	
3D车模	98.88%	1	FCIVIOS-15999	【Phase5】【U625MCA】【3D车模】【果现】3D车模选中	P2	REOPEN	TS	
源矩阵(10	99.38%	1	APIMCIM-3044	【U625】【Caraudio (10ch)】【黑盒】【必现】重启车机后aa音后与蓝牙音乐	P2	TO DO	YFVE	