Ford CX727 车辆状况

交互设计文档

版本:

V1.5

修订日期:

2020.04.28

设计师:

黄锐豪

DESAY SV

目录

1	版本更新	 01
2	设计方案	02

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.3.15	V1.0	/	陈少孟	系统设置–车辆状态交互设计–V1.0
2020.3.27	V1.1		陈少孟	1.更新故障标题 2.【2–1】胎压检测中更改为"胎压监测系统工作中"
2020.3.30	V1.2	/	陈少孟	1.将原预约保养和预约经销商改为"预约维修保养"
2020.4.13	V1.3	/	黄锐豪	1.follow U554的修改
2020.4.14	V1.4		陈少孟	1.删除胎压监测页面 2.【4-3-9】删除道路救援入口 3.【4-3-2】修改标题文字为"胎压监测系统警告"
2020.4.28	V1.5	/	黄锐豪	1.删除胎压监测页面 2.修改车辆养护页面

【3-1】车辆养护











车辆健康状态配置为CAN信号读取:

- 车辆未启动/车辆启动不足60秒: 车辆故障检测未开启, 系统将在您启动车辆后1分钟内开始检测
- 车辆启动超过60秒,且无故障: 未检测到车辆故障车辆 健康状态配置为IPC DID信号读取:
- 车辆未启动/车辆启动不足60秒: 车辆故障检测未开启, 系统将在您启动车辆后1分钟内开始检测
- 车辆启动超过60秒,且未收到数据: 车辆故障检测未开
- 启,请确认您是否已经在福特派/林肯之道上激活车辆 - 车辆启动超过60秒,且无故障: 未检测到车辆故障

若车辆不支持车辆健康功能,该分页则不显示

【4-3-1】防抱死系统故障









【4-3-4】冷却液温度过高



【4-3-5】洗涤液液位低



【4-3-6】机油压力低



【4-3-7】动力系统故障





【4-3-9】EPS故障



【4-3-10】坡道缓降系统故障



【4-3-11】坡道起步系统故障



【4-3-12】空滤脏污



【4-3-13】照明系统故障



感谢阅读