# 林肯 U554 车辆状态

交互设计文档

版本:

修订日期:

设计师:

DESAY SV

V1.5

2020.03.24

薛影芬

# 版本更新


时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.03.06	V1.0		薛影芬	初版
2020.03.09	V1.1		薛影芬	更新故障列表的显示方式
2020.03.11	V1.2		薛影芬	调整二级菜单优先级;补充:按照故障出现时间从左自右排列;多个故障时,点击切换;坡道缓降系统界面 故障加标题"陡坡缓降控制系统故障" 坡道起步系统界面 故障加标题"坡道起步辅助系统故障"
2020.03.12	V1.3		薛影芬	补充车辆状态入口说明;补充故障图标定义;修改故障标题和故障描述需要区分开;电子手册,道路救援,联系经销商字体颜色修改。
2020.03.23	V1.4	福特HMI	薛影芬	1.车辆状态文字改为车辆状况 2.【4–1/3】补充消息提醒的文字说明:(消息级别是1级,进下拉屏,进消息中心)
2020.03.24	V1.5	福特HMI	薛影芬	1.更新故障标题文字 2.【4–1/3】补充消息提醒的文字说明:(消息级别是1级,横幅无按钮样式,进下拉屏)

## 0-1入口说明



当有故障时,车辆状态的入口图标上需要显示故障叹号


## 1-1 胎压监测




# 若该车辆不支持胎压监测,则不显示胎压监测分页

- 胎压检测系统(TPMS)状态 - 胎压检测系统状态未知
- 胎压检测系统发生错误胎压检测系统传感器发生错误
- 一 检测到低胎压一 胎压监测中
- 胎压检测系统训练中胎压检测系统训练完毕
- 胎压检测系统训练完毕 胎压检测系统未完成训练


胎压监测系统监测到低胎压时,不需要触发消息中心提醒



# 1-3 胎压监测




# 1-4 胎压监测







— 点击故障图标,右侧显示对应的故障内容。



故障需要提供至多3个其他功能的入口:电子手册,预约经销商,道路救援 (详见各个故障的示意)





























#### 4-1 车辆养护






消息中心提醒:

机油寿命低于5%后,需触发一次消息提醒,提醒内容为

## 4-3 车辆养护



感谢阅读