Ford CD542 低配 倒车影像

交互设计文档

版本:

修订日期:

设计师:

v1.3

2020.04.09

丘永光


目录

1	版本更新	01
2	倒车影像	02-07

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.01.10	v1.0	刘晓刚	丘永光	初版
2020.04.01	v1.1	福特HMI	丘永光	1.修改各页面的显示布局。
2020.04.09	v1.2	福特HMI	丘永光	1.删除"视角切换"相关逻辑页面; 2.删除与360摄像头相关的逻辑信息。
2020.04.09	v1.3	福特HMI	福特HMI	1. 删除当摄像头故障时的关闭按钮 2. 错别字修正

1-1.R档激活倒车影像

激活方式:自动激活,车辆启动状态下,档位切换为R 档时,且当前不为泊车辅助状态,系统自动激活,激活的 是"后视页面"




2-1.侧方来车提醒区域



2-2.侧方来车提醒说明

非常驻,仅在检测到侧方来车后提示



3-1.R档倒车影像界面

只有RVC(仅能通过倒档触发,仅有一个正后视角)



3-2.倒车影像驻留

放大缩小按钮切

换为关闭按钮,点击关

闭倒车影像和雷达图

驻留影像页面和离开R档之前的页面保持一致; 摘自MRD:该功能开启时,当处于RVC状态,且档位由R 档切换为非P非R档时,且车速未超过10km/h时,仍保留当 前画面影像,但页面左上角出现关闭按钮,且放大缩小按 钮消失


以"后视角影像"页面为例,若离开R档之前是此页面,离开 R档之后延时页面仍是此页面



4.RVC异常或故障

若RVC输出故障,报错提示,侧方来车提醒及雷达图的功能不受影响

以"后视角影像"页面为例



设计说明 功能禁用 <u>06</u>

5.功能禁用

功能禁用toest 弹窗出现逻辑请见MRD文档



感谢阅读