CDX707_R08_全功能测试报告

SOC: 20230314 LA R08 ENG00 MCU: 20230314_LA_R08_ENG00

ECG2:ECG2-launch-EX2_1-Bundle-Release-2.0.1.163 软件版本

TCU2:TCU2-EX2 1-modem6_Bundle_Release_China-2.0.13.94

测试硬件 测试方法 项目经理 测试范围 测试人员 姜云鹃&关满意&李可可&徐成龙&杨春明&肖文迪&杨惟测试环境 台架&实车, えんity RO8所有Fetaure 项目总监 1941

本轮R08-Full测试,共计37个模块

| 本轮RUB-FUII测试,共计3/个模块 | 1个FNV模块的Gating|问题,100%通过率的有25个模块,CarAudio(24ch)功能未合入本轮未进行测试 | 总体测试通过率: 98.93% 执行率: 99.28% | 1)低于70%的模块1个 | 【FNV诊断】-云端报503导致事件log无法上传阻塞17条case, 4.20合入

总结

[FNV诊断] -云端报503导致事件log无法上传阻塞17条case, 4.20合入
2) 70%-90%的模块1个
[DLNA] -BUG: 连接车机热点后, 无法投屏阻塞3条case
3) 高于90%低于100%的模块10个
[3D车模] -6个High级bug, 5个已解决R09合入, 车模上位置灯未高亮在解决中[AAR] -2个bug已解决
[VHA] -主题适配问题已解决下个版本合入
[车载热点] -1个北美问题, 连接设备达上限后拉黑一个再连接无法连
[40位io 外置(12ch)] -百度问题: 挂断电话不恢复播放需要分析, block-3条用例[Vehicle Setting] -9个bug, 均已解决待合入
[数字香氛] -2个问题已解决待合入
[VCS] -华氏度下主副驾温度最高或最低时,语音调节温度异常影响2条用例
[MMOTA] -4个问题, 3个已有解决方案,1个需ECG分析
[蓝牙儿童座椅] -没有连接成功和连接失败弹窗影响2条用例
4) 100%模块25个:

FeatureID	Moudle	R07-1 通过率	影响case	BugID	总结 Bug标题	严重程 度	状态	归属	分析
SYNC+_0266	5 3D车模	99.07%	1	FCIVIOS-14406	Phase5_ [CDX707] 【黑盒】 【必现】 【Vehicle Settings】 多功能座椅按摩动效不一致	High	TEST	TS	R09合入
			1	APIMCIM-19400	Phase5:[100%][CDX707] The display of the front position light of the non-low-end car model is inconsistent with the real car	High	TODO	TS	
			1	FCIVIOS-14368	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】 切换主题为光速探镜,进入3D车模氛围灯模式选择为自动逸颜色,切换自定义选项,单选框颜	High	TEST	TS	R09合入
			1	FCIVIOS-14426	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】 进入3D车模点击林肯香氛/氛围灯/氛围灯模式文字无响应	High	TEST	TS	R09合入
			1	FCIVIOS-14331	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模 】进入车内点击故障icom图标无法跳转vha	High	TEST	TS	R09合入
			1	APIMCIM-19205	Phase5_【CDX707】【必现】【林肯香氛】车模 内香氛未知状态下调节强度、切换另一个未知通 道或重新打开开关后会变为关	High	TEST	TS	R09合入
SYNC+_0134	林肯香氛	97.44% -	1	FCIVIOS-14339	Phase5_【CDX707】【必现】【林肯香氛】从车模里的香氛页面进入车设香氛页面,车设香氛开关会重新开关一次	Mediu m	TEST	TS	R09合入
			1	APIMCIM-19205	Phase5_【CDX707】【必现】【林肯香氛】车模 内香氛未知状态下调节强度,切换另一个未知通 道或重新打开开关后会变为关	High	TEST	TS	
YNC+_0122	vha	99.59%	1	FCIVIOS-14420	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模 】切换主题为光速探镜,进入vha,选中子菜单右 侧的>颜色为未适配主题	High	TEST	TS	
YNC+_Z0129	蓝牙儿童安 全座椅	97.62%	2	APIMCIM-19573	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【BT Child Seat】连接蓝牙儿童座椅,当配对成功和配对失 败时,没有连接成功和连接失败弹窗	High	то ро	YF	
	vcs	99.34%	2	FCIVIOS-14382	Phase5_【CDX707】【必现】【HVAC】华氏度下 主副驾温度最高或最低时,语音调节温度异常	High	TO DO	TS	R09合入
YNC+_Z0127	Audio (12ch	99.81%	1	APIMCIM-19500	Phase5_【CDX707】【CarAudio12ch】【必现】 【黑盒】爱奇艺视频播放中,拨打电话挂断后, 爱奇艺不继续播放	high	代办	Baidu	
YNC+_Z0155	hotspot	97.30%	1	FCIVIOS-13980	Phase5_【CDX707】【黑盒】【Hotspot】【必现 】车载热点连接设备10台后,拉黑一台设备,换	High	Inprog ress	北美	