Ford Account登录配置

!!!请每一次刷完版本按照此文档的流程走一遍。

DCV0版本测试

由于现在台架以及VIN获取不到真实数据,所以现在的系统中的版本都是基于固定VIN进行开发测试

目前版本中默认使用的是VIN码是: 2LMPJ8LP2KBL37600

1. 车机端,安装FCS(FordCloudService) 加解密key (此Key最终会由产线烧录)

将ford_ca、onboarding_plaintext push到data目录下,而后使用ford_ca 将"onboarding_plaintext"安装到TA中。(ford_ca onboarding_plaintext可以到Github获取) adb push 你的"ford_ca"目录 /data

adb push 你的 "onboarding_plaintext" 目录 /data

adb root

adb shell

chmod 777 /data/ford_ca

cd /data

./ford_ca crypto64 setfile onboarding_plaintext boardAli

./ford_ca crypto64 setfile onboarding_plaintext prdBoardAli

sync

断电重启车机

2. 车机端,重启后检查当前Android OS是否可以正常连接网络。

adb shell

ping baidu.com

正确结果如下图:

```
PING baidu.com (220.181.38.251) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=1 ttl=49 time=163 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=2 ttl=49 time=93.6 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=3 ttl=49 time=35.4 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=4 ttl=49 time=128 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=5 ttl=49 time=37.9 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=6 ttl=49 time=91.1 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=7 ttl=49 time=37.3 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=8 ttl=49 time=35.6 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=8 ttl=49 time=34.3 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=10 ttl=49 time=39.5 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=11 ttl=49 time=39.6 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=11 ttl=49 time=36.3 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=12 ttl=49 time=36.3 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=13 ttl=49 time=41.6 ms

64 bytes from 220.181.38.251: icmp_seq=14 ttl=49 time=41.6 ms
```

3. 车机端,启动FCS apk查看日志确定FCS获取网络通信key成功 (测试同学可以不用关注)

使用如下命令启动FCS,等待5s中抓取日志,而后搜索"Base",查看最后的日志,有如下结果证明FCS获取通信key成功。

adb shell am start com.ford.sync.fcs/com.ford.sync.fcs.MainActivity

```
2021-08-20 37(04)25.649 256-2604/com.ford.spc.fcs. L/Marci DBMnoaper clearfable
2021-08-20 37(04)25.649 256-2604/com.ford.spc.
```

4. 车机端,启动FaceOS apk进行登录操作。

回到车机主界面(launcher页面),点击左下位置的用户头像进入个人中心,在个人中心点击登录按 钮进入登录页面。

5. 手机端,安装林肯之道app

使用提供的lincoln app安装包进行安装。(建议使用Android APP)

APK Github路径: (https://github.ford.com/China-IVI/China-

CDC/tree/master/04_Release/TS/Account%20API/Account登录配置指导/)

OS版本: IOS 摇一摇选 第一个,然后选择pro或者stge,退出app,再杀掉进程,再次进app,就可以了。

安卓版本:需要清除数据缓存,然后重新打开app,再选 环境, 退出app,再杀掉进程,再次进app。

6. 手机端,使用林肯之道app扫码车机端二维码进行登录。

扫码或手动加VIN到林肯之道,如果VIN是合法的VIN,按照提示完成百度账号绑定,(其中实名认证即RNR在测试版本中可设置跳过)。

账号绑定成功后,扫一扫可以登录IVI

自定义VIN与ESN

虽然一辆车可支持绑定多位用户,但数量仍旧有限,若所在项目中有林肯车型的可用VIN与ESN,可使用自己项目的,在登录系统测试环境中,ESN不做校验,故ESN可不更改。集成方式如下:

1.获取VIN与ESN:

adb shell settings get system config_account_test_vin adb shell settings get system config_account_test_esn

2.设置VIN与ESN:

adb shell settings put system config_account_test_vin XX

adb shell settings put system config_account_test_esn XX

adb shell sync

而后重启车机。

重启后,请使用获取VIN命令查看是否设置成功。

!!! 每次更改VIN后都需要重启而后检查是否更改成功!

进入新手引导方式

只有首次登录,登录成功后才会进入新手引导页面。

进入新手引导页面前需要配置FaceID与个性化档案。

1.配置方式:

adb shell

cd /vendor/bin

// 设置支持 faceID

// 设置支持个性化档案

2.校验是否配置成功:

配置后,进入登录页面查看二维码区域下方是否有"人脸识别"按钮,若存在说明配置成功。

3.注意事项:

配置项不会保存,关机后会进行重置,请在开启后先进行配置这些属性而后进入登录页面。

若在登录页面打开后才进行的配置,输入如下命令关闭登录页面进程,而后打开登录页面就可以了。

adb shell am force-stop com.ford.sync.account

4.已登录用户如何进入新手引导

方式一:

adb shell pm clear com.ford.sync.accountservice

而后重启车机,开机后配置faceID与个性化档案,而后进入登陆页面

方式二:

先配置好faceID与个性化档案,并且杀掉com.ford.sync.account进程。

登录A,再切换账号登录账号B,进入B个人中心,账号列表删除账号A(此时账号A的登录记录就会被删除,下次登录时,就会进入新手引导),而后再次登录账号A。

异常解决方案

- 1. 二维码多次刷新不出。
- (1) 检查当前网络,是否使用了被限制的局域网,尝试使用移动4G网络。
- (2) 重启车机,重启两次后依然不出二维码,取出相关日志后联系张嘉(jia.zhang@thundersoft.com)
- 2. 手机端扫码后,出现异常。
- (1) 不要理会手机端的异常,本身就是使用的是环境服务器,稳定性不是很好。

(2) 手机端显示异常,等待数分钟后车机端未登录,则是手机端服务器异常,杀掉进程重启app或隔段时间再试。

3. 车机端登陆页面异常

(1) 参考如下文档。

SYNC+ Dual Account Login_Status Code_V1.1.pdf