CDX707\_R10\_全功能测试报告 
 軟件版本
 SOC: 20230602 LA R10 ENGOO

 測试硬件
 B&C

 測試方法
 手动
测试范围 测试人员 姜云鵝&关满意&李可可&杨春明&肖文迪&杨惟嬶&赵雅非 实车&台架 项目经理 周阳 本轮RTO-Full测试,共计40个模块 10 Pm 项目总监

本版本修改点:

1、MMOTA, UI/UE取消了激活阶段进度条

2、24ch功能合入

总用例: 10745, Fail: 63, 总体通过率: 97.94%

【数字关怀】当前push服务不稳定,不能正常推送,FO确认暂不跟踪涉及用例【35】不统计数据

1) 低于70%的模块1个

【FNV诊断】-2个Bug,云端平台未搭建完成

总结

2) 70%~90%的模块3个 【Audio 外置(24ch)】-7个Bug,3个TS、3个Ford、1个YFVE均在分析中,此版本合入的功能

【音源矩阵(24ch)】-5个Bug,3个Gatting问题1个创达已解决,2个Ford-DSP分析中,2个High问题R11合入 【Theme】-2个High级必观问题,1个已解决,1个分析中

3) 高于90%低于100%的模块20个

【Audio 内置】--3个Bug,1个百度,1个延锋,1个创达已解决 【EMR】-1个偶现出风口卡死创达High级问题,R11合入 【3D车模】-2个关于氛围灯颜色显示有差异问题,已解决

【音源矩阵 (内置) 】--5个Bug, 2个YF, 2个TS, 1个百度

【个性化设置档案】3个TS的Bug,已解决									
FeatureID	Moudle	R10通过率	影响case	BugID	Bug标题	严重程度	状态	白展	分析
SYNC+_Z0 037	FNV诊断	53.57%	9	APIMCIM-19063	Phases:[CDX/0/][100%] Diagnostic:Events cannot	Gatting	TO DO	Ford	
			4	APIMCIM-23804	be uploaded to the cloud   Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【FNV诊断】   【UperC】模拟错误场景,log无对应场景数据打印	Gatting	TO DO	Ford	
		82.03%	1	FCIVIOS-15542	【Phase5】【CDX707】【Caraudio】【24ch】【必 现】播放副驾随心听后,随心听媒体音量调节失效	Gatting	In Progress	TS	已解决待合入
			49	APIMCIM-23693	【Phase5】【CDX707】【CarAudio】【24ch】【必 现】导航声响起时,音乐声变大抢占导航声音	Gatting	TO DO	Ford-DSP	
	音源矩阵 (24ch)		22	APIMCIM-23696	【Phase5】【CDX707】【CarAudio】【24ch】【必 现】PROMPT声响起时,音乐声变大抢占PROMPT声	Gatting	TO DO	Ford-DSP	
	£* 1		10	FCIVIOS-15513	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】 【24ch】手机内置铃声播放中,触发雷达音,内置铃声	High	TO DO	TS	
			1	APIMCIM-21764	Phase 5: 【偶发】104A 24CH车型,QQ音乐播放时 唤醒语音,QQ音乐音频先被mute再输出再mute	High	TEST	TS	
		87.89%	. 1	FCIVIOS-15481	【Phase5】【CDX707】【Audiosetting】【偶现】切 换触摸提示音按钮时,点击全部重置,按钮消失	High	TO DO	TS	
			1	FCIVIOS-15490	【Phase5】【CDX707】【Audiosetting】【24ch】 【偶现】音量设置界面快速多次滑动各音量条,重置失	High	TO DO	TS	
			1 .	APIMCIM-21443	【Phase5】【CDX707】【Caraudio】【24ch】【必 现】快速滑动滑块,滑块会自动跳转位置,来回切换模	High	TO DO	Ford	
	CarAudio(2 4ch)		1	APIMCIM-21423	【Phase5】【CDX707】【Caraudio】【24ch】【必 现】Attenuation 4/5/6有压制效果,但均无声音输出	High	TO DO	Ford	
			32	APIMCIM-13763	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【CarAudio】 【24ch】车随音速无效果	High	TO DO	Ford	
			1	FCIVIOS-15419	【Phase5】【CDX707】【Audiosetting】【必现】音 量设置/均衡器界面,唤醒语音:换个主题,返回上级页	High	TO DO	TS	
			1	PSTT-612	【Phase5】【CDX707】【CarAudio】【24ch】【必 现】开机第一次触发语音设声音	High	TO DO	YFVE	
SYNC+_02 05	Theme	87.50%	1	FCIVIOS-15541	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】【UperA】切换主题为光速探镜,切换驾驶模 Phase 5: 【必现】至调贝闻,语言 更换主题 ,更	High	TEST	TS	R11合入
			1	APIMCIM-22920	Phase5	High	TODO	TS	分析中
SYNC+_Z0 050	无线充电	97.14%	1	FCIVIOS-15568	Phase5_ [CDX/07] [黑盖] [沙城] [Vehicle Setting] [UperA] 打开无线充电软开关,发送信号 3F6, WrlssAcsyChrqr D Stat = 2, 重启机器,无线	High	TODO	TS	新需求引入
SYNC+_01 22	VHA	99.18%	1	FCIVIOS-15442	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【VHA】第一 次进车辆状态界面,切换到护航历史,再切回护航详	High	TEST	TS	6.10之后的版本可 以验证
			1	APIMCIM-23183	Phases:[CDX/0/] [100%]Bench insumicient	High	TEST	Baidu	R11合入
SYNC+ 02	V2I	97.92%	1	APIMCIM-23595	mileage" does not trigger Phases: 1% [[CDX/U/] V2I display initialization	Gatting	TODO	YFVE	分析中
SYNC+_026		99.40%	1	FCIVIOS-15285	Settings】 氛围灯自定义颜色,实际颜色与入口处显示	High	TEST	TS	R11合入
			3	FCIVIOS-15289	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【3D车模】进入3D车模氛围灯自定义模式,拖动颜色圈,车模颜色与	High	TEST	TS	R11合入
<sup>2</sup> 0159/SYNC	HVAC	98.84%	1	FCIVIOS-15499	Phases_【CDX/0/】【HVAC】【黑盒】【偶现】座椅 加热通风档位无法点击切换	High	TO DO	TS	分析中
			1	FCIVIOS-15500	Phase5_【CDX707】【HVAC】【黑盒】【必现】 AUTO模式下调节风量到off,空调未关闭	High	TO DO	TS	分析中
			1	FCIVIOS-15501	Phase5_【CDX707】【HVAC】【黑盒】【必现】切换 主题,首次打开auto模式,会出现风量调节按钮	Mediam	TO DO	TS	
			1	APIMCIM-23726	Phase5_【CDX707】【HVAC】【黑盒】【必现】温度 为华氏度73-75,语音"增大*度",反馈正确,但实际	Mediam	TO DO	TS	
YNC+_1064	Account	96.88%	1	PSTT-613	Phase5_【CDX707】【黑盒】【偶现】【Account】 同一个账号多次登录以后,账号管理界面显示了两个相	High	то	Baidu	