Ford CX727 蓝牙电话 不包含多连接通话

交互设计文档

版本:

修订日期:

设计师:

秦光禹

DESAY SV

V1.4

2020.03.11

版本更新

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录	
2020.02.14	V1.0	福特HMI	秦光禹	follow U554_蓝牙电话适配到727竖屏	
2020.02.16	V1.1	福特FO	黄锐豪	1.【1–1.1】更新下拉列表的说明 2.【3–1】更新末码重拨的说明	
2020.02.29	V1.2	福特FO	秦光禹	MRD版本《Ford_MRD_蓝牙电话_TBD_V4.5_20200221》 1.【A1】补充蓝牙电话入口说明 2.【2-3】补充通讯录搜索的收起键盘的说明 3.【3-9/10/11/12】补充同一部手机拨打第二通电话的页面和逻辑 4. 根据《福特CX727 交互框架_V1.00》调整切换设备下拉面板的位置	
2020.03.04	V1.3	福特HMI	秦光禹	1.【1–1.1】补充切换蓝牙设备时,"语音、仪表和方向盘控制将使用该电话"toast提示; 2.【1–5】补充后台下载通讯录时,切换设备不可用的说明; 3.【2–1】删除"正在下载"的弹窗。	
2020.03.11	V1.4	福特HMI	秦光禹	1.【3–5】更正对最小化浮窗的位置说明;	

1	版本更新	01
2	设计方案	02-07
	通话记录	02
	通讯录	03
	拨号	04
	呼入及其他状态	05
	双卡拨号	06
	异常情况	07

设计说明 通话记录




1.Launcher页面电话卡片入口,卡片需显示当前连接的电话设备的名称; 2.有未接来电时,卡片上需显示未接来电的数量; 具体交互请查看Launcher的交互文档 点击进入蓝牙设置主页












设计说明 通讯录

































通话结束时,页面停留2秒,显示通话结束及时长,

页面中操作置灰。

【3–10】拨打的号码未存储至通讯录时,不显示匹配项										
顶部 Bar										
←	拨号键盘	通讯录	通话记录	我的iPhone▼						
未发现匹配项										
1000000000										
	138 6666 5656 ∞									
1		2		3						
4		5		6						
7		8		9						
*		0		#						
底部 Bar										







设计说明 异常情况

通话记录、通讯录、拨号都

可点击,无连接时都显示此











感谢阅读