SYNC+_Z0037	FNV诊断	39.29%	17		APIMCIM-19063 Phase5:[CDX707][100%] Diagnostic:Events cannot be uploaded to the cloud	Gating	TODO	北美	4.20合入
SYNC+_0021	DLNA	87.50%	4	APIMCIM-19038	Phase5_【CDX707】【黑盒】【DLNA】【偶现】 连接车机热点后,无法投屏	High	TEST	YFVE	R09合入
SYNC+_Z0210	Vehicle Setting	99.47%	1	FCIVIOS-14417	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】碰撞预警关闭状态时,其他功能 info不 应置灰	High	TEST	TS	
			1	FCIVIOS-14379	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】巡航控制配置1,容限无 > 图标	High	TEST	TS	R09合入
			1	FCIVIOS-14391	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】重新进入轮胎修补工具界面,选中动效 重新显示	High	TEST	TS	R09合入
			1	FCIVIOS-14358	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】点击重置数据info按钮,无法弹出弹窗	High	TEST	TS	R09合入
			1	FCIVIOS-14383	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】IVI首次接收CAN信号时,界面无地球动 效显示	High	TEST	TS	R09合入
			1	FCIVIOS-14381	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】氛围灯界面下,快速点击氛围灯模式菜 单,弹出多个弹窗	High	TEST	TS	R09合入
			1	FCIVIOS-14369	Phase5_【CDX707】【必现】【veichlesetting】 氛围灯自定义模式下,点击车门灯光和地板灯光 开关无响应	High	TEST	TS	R09合入
			1	APIMCIM-19455	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】搜索漏锁鸣响,无对应搜索结果	High	TEST	YF	
			4	APIMCIM-19474	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【Vehicle Settings】搜索驾驶模式、氛围灯、尾灯设置、多 功能座椅,无对应搜索结果	High	TODO	YF	
SYNC+_0223	ммота	95.73%	1	APIMCIM-17279	Phase5:[100%][CDX707][MMOTA_China]NTFS format USB upgrade zip package cannot be decompressed.(FAT32和exFAT格式的U盘没问题)	High	In progre ss	TS	已解决R09 合入
			1	APIMCIM-19240	Phase5_【CDX707】【偶现】【MMOTA】激活中 -正在准备更新时云端取消任务-车机亮屏且无法 点击,当前IG=OFF,ACC=OFF应该熄屏,IG=run	High	TODO	ECG	分析中
			39	APIMCIM-11065	[GIMT-6336][100%] MMOTA_China: Upgrade TCU by VI,set schedule time is within 24 hours when pending activation ,no "System Update Reminder"	High	TEST	ECG	SU4后 SYNC+复 测
			1	FCIVIOS-14408	Phase5_ [CDX707] 【偶现】 [MMOTA] 系统自动更新开关关闭,云端推等级为1的推送包,偶现更新详情界面不显示"更新"按钮	High	TEST	TS	R09合入
			1	FCIVIOS-14437	【PhaseV】【CDX707】【B】【Upgrade】【once】已经关闭了升级成功的弹窗,状态栏还显示升级成功的图标	High	TODO	TS	分析中
			2	NT	云端未加part 导致DC无法升级NT [2]				
SYNC+_0132	AAR	98.90% -	1	FCIVIOS-14392	Phase5_【CDX707】【黑盒】【必现】【AAR】 弹窗过程中用户未选择,自动启动空调(auto模 式),日志中未打印"结束智能启动"	Mediur	r test	TS	R09修改合。
			1	APIMCIM-19213	Phase5:[CDX707][10%]Exit abnormally in state 4	High	test	TS	R09修改合.