到美型學		A REPORT OF		U611_R05测试报告	A Secret Constitution of the Constitution of t
软件版本	SOC: 20231017_LC_R05_ENG00 MCU: 20231008_LC_R05_ENG00 ECG: ECG2-milestone-2023-07-Product-Release TCU: TCU2-milestone-2023-07-Product-Release DSP: 12ch: R07 24ch; 2.14		mixee	1、所有Fetaure 2、只包含创达开发范围	
测试硬件	B&C			测试人员	姜云轉&关满意&杨惟婧&杨春明&程文峰&徐成龙&赵雅非&俞乾&袁置
對試方法	手动	tay 11	such that I provided	別此环境	台架
项目经理	EDURA	A	THO	项目总监	MEN PL Y
	2) 70% <pass率< rearaudio(外置<="" th="" ①=""><th>:的模块1个 CIM-31901: [い =90%的模块4个 [24ch]: APIMCIN</th><th></th><th>ear Audio】【必现】正常模式</th><th>显示导航/音乐/通话信息【105】Ford /作P模式下,后屏从随心听/蓝牙/U盘音源通道切换到云听后,蓝牙和U盘音</th></pass率<>	:的模块1个 CIM-31901: [い =90%的模块4个 [24ch]: APIMCIN		ear Audio】【必现】正常模式	显示导航/音乐/通话信息【105】Ford /作P模式下,后屏从随心听/蓝牙/U盘音源通道切换到云听后,蓝牙和U盘音

	DOCTOR	影响Case	BuglD	Bug标 题	PEGG	tt 5	BE	分析
极块	R05通过率	BE	Bugio	是不够是这些的"大型"的一个。 1100000000000000000000000000000000000	Trible and the	1,000		DBI
多屏互动		105	APIMCIM-31901	【U611】【黑盒】【必观】【实车】【多屏互动】HUD未显示导航/音乐/通话信息	P1	TODO	Ford	
		7	FCIVIOS-17124	【U611】【黑盒】【必现】【多屏互动】蓝牙电话呼叫中,仪衷不显示呼叫信息	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-17128	【U611】【黑盒】【必观】【多屏互动】蓝牙电话通话 中,蓝牙断开,仪表不显示"No Phone Connected"	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-17122	【U611】【黑盒】【必观】【多屏互动】音频播放中,蓝 牙电话接听电话,挂断后,仪表不显示播放内容	P2	TODO	TS	
	34.01%	1	FCIVIOS-17117	【U611】【黑盒】【必观】【多屏互动】按下"Audio off"硬按键,仪表上出现提示	P2	TODO	TS	Mark and the
		9	FCIVIOS-17123	【U611】【黑盒】【必现】【多屏互动】模拟导航中,仪 表上未显示限速信息	P2 -	TODO	- TS	
		2	FCIVIOS-17115	【U611】【黑盒】【偶现】【多屏互动】仪表上显示的地址有时候是当前街道名称,有时候是下一个街道名称	P2	TODO	TS	
		2	FCIVIOS-17120	【U611】【黑盒】【必现】【多屏互动】模拟导航,仪表上未显示目的地名称、到达目的地别余时间	P2	TODO	TS	-1-
		1	FCIVIOS-17114	【U611】【黑盒】【偶现】【多屏互动】模拟导航中,仪 表上导航距离一直为0m	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-17118	【U611】【黑盒】【必现】【多屏互动】模拟导航显示路 口直行,仪表上导航信息显示不一致	P2	TODO	TS	
	85.05%	1	FCIVIOS-17096	【U611】【Rear Audio】【必现】ig=off变成ig=run后, 后屏播放页面不显示U盘音乐信息	P2	To Do	TS	
		1	APIMCIM-31668	【U611】【Rear Audio】【必观】正常模式/EP模式下, 后屏从随心听/篮牙/U盘音源通道切换到云听后,篮牙和U 盘音源通道按钮消失	P1	To Do	Ford	
		1	FCIVIOS-17093	【U611】【Rear Audio】【必观】后屏从U盘/篮牙切到篮牙/U盘会高克经过随心听按钮	P2	To Do	TS	
		3	APIMCIM-27406	【U611MCA】【RearAudio】【必观】USB音乐切换播放 模式,后屏图标不相对应进行变换	P2	Reopend	YFVE	A STORE AND
		1	FCIVIOS-17091	【U611】【Rear Audio】【必观】后屏从随心听切换到U 盘音乐,后屏通道没有切换且播放信息显示的还是随心听	P2	To Do	TS	
RearAudio(生産		1-	FCIVIOS-17092	【U611】【Rear Audio】【4/5】随心听切换蓝牙后屏按 钮高亮变化很慢	P2	To Do	27	
24ch)		1	APIMCIM-31708	【U611】【Rear Audio】【偶现】后屏切换随心听和云 听,云听会发生CRASH	P1	To Do	Yunting	
		1	APIMCIM-31632	【U611】【Rear Audio】【必观】断开蓝牙后,蓝牙音乐 播放界面依旧显示播放来源	P2	in Progress	YFVE	
		1	FCIVIOS-17094	【U611】【Rear Audio】【必现】后屏云听切U盘/随心听/篮牙音乐,媒体播放和后屏音乐页面信息依旧是云听	P2	To Do	TS	
		1	FCIVIOS-17095	【U611】【Rear Audio】【4/5】云听切蓝牙心盘会高克 经过额心听按钮	P2	To Do	TS	Un marie
		1	FCIVIOS-17073	【U611】【Rear Audio】【内置】【必现】云听播放中,	P2	To Do	TS	
		1	FCIVIOS-17098	【U611】【Rear Audio】【偶呱】后解切换随心听和云 听,云听和随心听混音	P2	To Do	TS	
		1	APIMCIM-31706	【U611MCA】【Rear Audio24CH】后屏一直显示在"语音会话进行中,音频空间不可用"	. P2	To Do	TS	
		1	APIMCIM-31596	【U611】【Rear Audio】【必现】未配置Carplay时,后 屏出现carplay音源切换通道	P2	Reopend	YFVE	Til
		1	APIMCIM-30782	【U611】【EnhanceMemory】【偶取】【实车】切换账 号后进入新手引导,闪过档案创建完成页面	P3	TO DO	Ford	

				The state of the s	-			
		1	APIMCIM-31042	Phase5_【U611】【EnhanceMemory】【必现】【实车 】个性化档案简介界面点击左上角文字也可通出页面	P3	TESTED	Ford	R06合入
		3	APIMCIM-31524	Phase5_ [U611] [EnhanceMemory] [必取] [实车	P2	TESTED	Ford	R06合入
		1000	A STATE OF THE STA	】配对超时弹破点击雷式弹出创建异常弹键 Phase5_【U611】【EnhanceMemory】【偶现】【实车	P2	TO DO	Ford	
		1	APIMCIM-31526	Phase5_[U611] [EnhanceMemory] [典职] [实年	P2	TO DO	Ford	
		1	APIMCIM-31523 APIMCIM-31528	Phase5_[U611] [EnhanceMemory] [必赖] [实车]	P3	TESTED	Ford	R06合入
		-	17	Phase5 (U611) (EnhanceMemory) [必取] [实车]	P3	TESTED	Ford	R06会入
个性化设置档案	86.60%	-	APIMCIM-31529	】上與页面途中后进入Info页面,退出后变为未选中状态 Phase5_【U611】【EnhanceMemory】【必取】【实年 】配对界面地火,退出后重新进入,此时点火,按下记忆按	PZ	TESTED	Ford	RO6合入
		'	APIMCIM-31525	】配对种面观义,通讯启显新区人,此时所以,数下记记及 使无法配对 【U611】【Vehiclesetting】【必观】【实车】前后视角				KOOBA
		'	APIMCIM-31565	按钮无法打开 U611C MCA Enhanced Memory profile change	PZ	TO DO	YFVE	
		<u>'</u>	APIMCIM-29835	prompt will pop up 2 times if theme of the 2 profiles Phase5 [U611] [EnhanceMemory] [必现] 【实车	P2	10 00	Ford	****
		'	APIMCIM-31527	】山湖无界主題下,长按按钮字体消失 【U611】【Rear Audio】【必现】ig=off变成ig=run后,	P3	TESTED	Ford	R06合入
		<u>'</u>	FCIVIOS-17096	后屏樞放页面不显示U盘音乐信息 【U611】【Rear Audio】【必现】正常模式/EP模式下,	P2	To Do	TS	
		<u>'</u>	APIMCIM-31668	后屏从随心听/蓝牙/U盘音源通道切换到云听后,蓝牙和U 【U611】【Rear Audio】【必现】后屏从U盘/蓝牙切到蓝	p1	To Do	Ford	
		1	FCIVIOS-17093	牙/U盘会高克経过随心听按钮 【U611MCA】【RearAudio】【必取】USB音乐切换極放	P2	To Do	TS	
		3	APIMCIM-27406	模式,后屏图标不相对应进行变换 【U611】【Rear Audio】【必观】后屏从随心听切换到U	P2	Reopend	YFVE	
		1	FCIVIOS-17091	盘音乐,后屏通道没有切换且播放信息显示的还是随心听	P2	To Do	TS	
		1	FCIVIOS-17092	【U611】【Rear Audio】【4/5】随心听切换蓝牙后屏按 钮高夹变化很慢	P2	To Do	TS	
RearAudio(外置 12ch)	85.98%	,	APIMCIM-31708	【U611】【Rear Audio】【偶现】后屏切换随心听和云 听,云听会发生CRASH	P1	To Do	Yunting	
		1	APIMCIM-31632	【U611】【Rear Audio】【必现】断开蓝牙后,蓝牙音乐 播放界面依旧显示播放来源	P2	in Progress	YFVE	
		1	FCIVIOS-17094	【U611】【Rear Audio】【必观】后屏云听切U盘/随心听 /蓝牙音乐,媒体播放和后屏音乐页面信息依旧是云听	P2	To Do	TS	
		1	FCIVIOS-17095	[U611] [Rear Audio] [4/5] 云听切蓝牙/U盘会高亮 经过随心听按钮	P2	To Do	TS	
		1	FCIVIOS-17073	【U611】【Rear Audio】【内置】【必观】云听播放中, 唤醒VR后退出VR,点击后屏云听播放暂停播放按钮无法控	P2	To Do	TS	
		1	FCIVIOS-17098	【U611】【Rear Audio】【偶现】后屏切换随心听和云 听,云听和随心听混音	P2	To Do	TS	
		1	APIMCIM-31596	【U611】【Rear Audio】【必观】未配置Carplay时,后 屏出现carplay音源切换通道	P2	Reopend	YFVE	
		1	FCIVIOS-17096	【U611】【Rear Audio】【必现】ig=off变成ig=run后, 后屏據放页面不显示U盘音乐信息 【U611】【Rear Audio】【必现】正常模式/EP模式下,	P2	To Do	TS	-
- 1	85.98%	1	FCIVIOS-17093	[U611] [Rear Audio] [必观] 后屏从U盘/蓝牙切到蓝	P1 P2	To Do	Ford	
		3	APIMCIM-27406	【U611MCA】 【RearAudio】 【必观】 USB音乐切换播放	P2	Reopend	YFVE	
		1	FCIVIOS-17091	模式,后屏图标不相对应进行变换 【U511】【Rear Audio】【必观】后屏从随心听切换到U 盘音乐,后屏通道没有切换且播放信息显示的还是随心听	P2	To Do	TS	
		1	FCIVIOS-17092	【U611】 【Rear Audio】 【4/5】 随心听切换蓝牙后屏按	P2	To Do	TS	
		1	APIMCIM-31708	田高亮变化很慢 【U611】【Rear Audio】【偶现】后屏切换随心听和云	P1	To Do	Yunting	
RearAudio(内置)		1	APIMCIM-31632	听,云听会发生CRASH 【U611】【Rear Audio】【必现】断开蓝牙后,蓝牙音乐	P2	in Progress	YFVE	
		1	FCIVIOS-17094	「提放界面依旧显示播放来源 【U611】【Rear Audio】【必取】后屏云听切∪盘/随心听	P2	To Do	TS	
		1	FCIVIOS-17095	/篮牙音乐,媒体播放和后屏音乐页面信息依旧是云听 【U611】【Rear Audio】【4/5】云听切蓝牙/U盘会高亮	P2	To Do	TS	
		1	FCIVIOS-17073	经过超心听按钮 【U611】【Rear Audio】【内置】【必观】云听捕放中, 唤醒VR后退出VR,点击后屏云听播放暂停播放按钮无法控	P2	To Do	TS	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		1	FCIVIOS-17098	【U611】 【Rear Audio】 【偶现】后屏切换随心听和云	P2	To Do	TS	-
		1	APIMCIM-31596	听,云听和随心听混音 【U611】【Rear Audio】【必现】未配置Carplay时,后	P2	Reopend	YFVE	
		1	APIMCIM-31494	屏出现carplay音源切換通道 【U611】【黑盒】【必现】【实车】【Keypad】在副驾上	P2		-	-
	90.74%	2	FCIVIOS-17051	搜索"车门解锁密码",点击后就转到主驾上显示 【U611】【黑盒】【必现】【BSP】创建BSP时,输入BSP	The state of the s	Inprogress	YFVE	DOE 1/8
		3	APIMCIM-28613	的密码点击保存后没有接收到任何信号时,会一直存在弹窗 [U611MCA][100%]Click the CCS vehicle connection	P2	Test	TS	R05.1修3 CFDC01-1
		-	APIMCIM-28452	function button and the Info button has no response 【U611】【解金】【偶亚】【实车】【BSP】车内两个设	P2	TODO	ECG	外部BUGI
		1	The second second	备,创建一个BSP成功以后两次创建时提示。智能手机钥匙 【U611】【麻金】【佩现】【实车】【BSP】新建智能备	P2	T000	Ford	
		-	APIMCIM-27250	用密钥时,保存密码时提示找不到手机钥匙。置试员又可以 【U611】【黑盒】【偶项】【实车】【BSP】 新建/置置过	P2	TODO	Ford	
		1	APIMCIM-28573	程中偶现无法成功,报益时toast 【U611】【獻金】【必现】【实年】【BSP】创建/重置智	P2	TODO	Ford	
PAAK		1	APIMCIM-28129	能备用密钥·车门解锁密码时输入13579会报密码已被使用 【U611】【黑盒】【偶现】【实车】【BSP】创建和盟置	P2	TODO	Ford Ford	
PAAK		Jan 1 See	APIMCIM-28146	[[[]] [[]] [] [] [] [] [] [,000	1014	
PAAK		1	APIMCIM-28716 FCIVIOS-16433	[U611] [開倉] [必収] [实年] [BSP] 重置密码的 [U611] [開倉] [必収] [实年] [BSP] 错误密码次	P2 P2	Test Test	TS	R05.1修3 R05.1修3

	r		APIMCIM-29631	【U611】【無食】【佩现】【实车】【BSP】佩现無胖状】	P2	TODO	Ford	THE REAL PROPERTY.
		1	FCIVIOS-16798	【U611】【無食】【必取】【集车】【BSP】车辆已使用	P2	Test	TS	R05.1修复
		-	APIMCIM-31702	[U611] [無点] [佩现] [实车] [BSP] BSP密码输	P2	TÓDO	Ford	
		1	FCIVIOS-17081	【U611】【熙魚】【佛现】【实车】【BSP】新建或删除	P2	TODO	TS	Lancas Cont.
		1	FCIVIOS-17078	【U611】【無魚】【佩耶】【实车】【BSP】網除的过程	P2	TODO	TS	of males invol
2 mg - 10 11	1	1	APIMCIM-28111	【U611】【熙魚】【興现】【实车】【BSP】網除智能备	PZ	TODO	TS	ALL STATE OF THE S
		1	FCIVIOS-17077	【U611】【無魚】【必則】【实车】【BSP】重量密码过	PZ	TODO	TS	Market Market
	M 1	1	APIMCIM-29627	【U611】【無魚】【必頭】【实车】【BSP】已创建2个手	PZ	TODO	Frod	
	- 1	1	APIMCIM-27060	【U611】【無煮】【佩现】【实车】【BSP】重置智能备	PZ	TODO	Frod	Service Laboratoria
		2	FCIVIOS-17076	[U611] 【無魚】【必明】【实车】【BSP】重置密码过	PZ	TODO	TS	all marine
- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A		1	FCIVIOS-17063	【U611MCA】【MMOTA】【必取】在更新详情页面,主	PZ	TEST	TS	R06合入
		1	FCIVIOS-17052	【U611MCA】【MMOTA】【必项】系统更新弹簧弹出,	PZ	10 00	FO	all batters
		1	APIMCIM-31594	[U611MCA] [Setting] [偶现] 独立模式下,OTA層	P2	TO DO	YFVE	and the last live and the last
	7.0	1	PSTT-646	Phase5_【U611MCA】【無煮】【必现】【MMOTA】 OTA-MCU,ASU=ON,Level1,点击系统更新弹雷没有	PZ	TO DO	YFVE	
		1	APIMCIM-31771	跳转到更新详慎页 [U611MCA]【MMOTA】【必现】【VI-TCU】更新详	P2	TO DO	YFVE	
ммота	91.09%	,	APIMCIM-31790	情页面点击更新计划,跳转到系统更新页面 【U611MCA】【MMOTA】【VI-TCU】【必取】base: Milestone06 推 Target: Milestone07后,卡在更新进行	P2	TO DO	YFVE	
		•	FCIVIOS-17145	中,天法走到下载安装中,报更新失败 【U611MCA】【MMOTA】【TCU】【必观】安装中进入 loadshed,更新洋情显示"下载安装中"	P2	TO DO	ECG	
		58	NT	PRO环境未搭建,智无法测试	,	,	,	
				【U611】【無倉】【必观】【AAR】【实车】她芯状态获				
AAR	93.78%	13	APIMCIM-31304	取失败,显示-300	P2	TODO	Ford	
无线充电	95.12%	2	FCIVIOS-17099	【U611】【黑盒】【必观】【无线充电】切换无线充电软 开关状态,收氮中的开关状态与车设中不一数 Phase5_【U611】【必观】【HVAC】前排空调前除露。	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-15453	吹脸、吹蝉,后排空调auto、吹脸、吹脚按钮按压态与主 腰不造配,一直是默认主题	P2	торо	TS	7 - 7 - 10 - 10 A
		1	FCIVIOS-1688S	【U611】【黑盒】【必观】【HVAC】【实车】空凋部分 按钮点击动效加载过慢	P2	TODO	TS	
		1	APIMCIM-31571	【U611】【偶取】【HVAC】【实车】偶现点击空调按 钮、状态未改变	Р3	TODO	Ford	
		1	FCIVIOS-16888	【U611】【必观】【HVAC】【实车】后排空调电源关闭 时档位与风量off字体重叠	Р3	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-16887	【U611】【黑盒】【必观】【HVAC】【实车】后排空调 关闭情况下,熄火点火重新进入,后排风量档位显示7	P2	TODO	TS	
HVAC	96.41%	1	APIMCIM-31582	【U611】【必现】【HVAC】【实车】第三排温度点击+- 无效,且此时回到第二排温度变为low,点击+后自动递增 到最高温度	P2	TODO	YFVE	
		1	APIMCIM-31573	【U611】【偶观】【HVAC】【实车】偶观后排温度后排 风量跳变	Р3	TODO	Ford	
77		4	APIMCIM-27158	【U611】【黑盒】【必取】【HVAC】【实车】无最大除 霜按钮,但语音可以控制开关最大除霜	P2	TODO	Ford	
		1	APIMCIM-31569	【U611】【必观】【HVAC】【实车】auto打开时,语音增大/减小风量,回复错误	P3	TODO	Ford	
		1	APIMCIM-31568	【U611】【必观】【HVAC】【实车】语音风速最小,回复"前排风量最小物",应是前排风量已澳到最小	P3	TODO	Ford	
	a manganipin manjan digilikin m	2	FCIVIOS-17050	【U611】【必现】【HVAC】【实车】语音明确减小主剧 驾座桥通风,回复错误	Р3	TODO	TS	
FNV诊断	96.55%	1	FCIVIOS-16655	【U611MCA】【聚盒】【必取】【FNV】上传错误报告弹窗,错误报告信息上传中弹窗动效不对应	P2	Reopen	TS	
GNSS	96.61%	4	APIMCIM-29632	【U611】【黑盒】【必取】【GNSS】百度权限丢失后, 日志中无法找到百度权限丢失点	P2	Inprogress	Baidu	该篇求百
CarPower	96.88%	5	FCIVIOS-17033	[U611] [CarPower] [4/5] 进入transport、EP、 load shed、高低压模式后蓝牙未断开连接	P2	TESTED	TS	
Launcher	96.91%	1	FCIVIOS-17035	【U611MCA】【Launcher】【必现】所有应用页,未读 消息通知图标位置错误 【U611MCA】【Launcher】【必现】主题设置为坐事净	P2	TODO	TS	
		1	FCIVIOS-17028 APIMCIM-31497	界、光速探境、山湖无界时,切换本地应用和小程序Tab页 【U611MCA】【Launcher】【必观】其他应用分类由	02	TODO	TS	
林肯香蕉	97.30%	1	FCIVIOS-17043	【U611】【黑盒】【必现】【林肯香氛】选中"未知 "通	P2	TODO	TS	
	and the same of	1	FCIVIOS-17039	【U611】【黑盒】【必现】【林肯香氛】切捣器短湍治	D2	TODO	TS	
蓝牙儿童座椅	97.75%	2		[U611] [Vehicle Control] [5/5] 唤醒VR后,解除座	P2	TEST	Baidu	RO6M
	-	1	FCIVIOS-17136	[U611 MCA] [黑盒] [必现] [Vehicle Setting] 安	P2	TO DO	TS	KUON
	l	1	FCIVIOS-17134	[U611 MCA] [黑金] [必现] [Vehicle Setting] 碰	02			-
	l	1		[U611 MCA] [黑盘] [必现] [Vehicle Setting] 極	P2	TO DO	TS	
	l	13	APINCINA 21501	[11611 MCA] [MA] [2000] [Vehicle Setting] W	P2	TO DO	TS	-
	1		5CH40C 4707	【U611 MCA】【無倉】【必迎】【Vehicle Setting】交		TEST	TS	R06£
		1		【U611】【潔盒】【偶现】【实车】【VehicleSettings】		TEST	TS	R06€
25		1		【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】轮		TEST	TS	R06£
9		1		【U611 MCA】【实车】【必现】【Vehicle Setting】空		TODO	YFVE	
		1	APIMCIM-25702			TEST	TS	R06
Vehicle Setting	98.38%	1	FCIVIOS-17074			TEST	TS	R06
verlicie Setting		1	APIMCIM-3171			TODO	Ford	
•		i				TO DO	TS	对手
•								
•			FCIVIOS-17127					
•		1	FCIVIOS-17029	【U611 MCA】【实车】【偶现】【Vehicle Setting】俱	P2	TO DO	TS	-1-
			FCIVIOS-17029		P2 P2			对3 R06

1		2	FCIVIOS-16625	【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】搜	P2	TEST	TS	R06合入
		1	FCIVIOS-17130	【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】自	P2	TO DO	TS	PATRICE AT
200		1	FCIVIOS-17143	【U611 MCA】【黑盒】【必现】【Vehicle Setting】搜	P2	TO DO	TS	1 Colonial P
		1	FCIVIOS-17079	【U611MCA】【CarAudio】【24ch】【偶现】当前选项	P2	To Do	TS	11-2-1-1-2
		1	APIMCIM-28495	Phase 5: 【必现】双击"播放Revel Experience",同一	P2	To Do	TS	
Car Audio外置	98.57%	1	APIMCIM-31634	【U611】【CarAudio (12ch) (24ch) 】【必观】当前	PZ	To Do	TS	1877. TANK
(24ch)		1	FCIVIOS-17110	【U611】【CarAudio (12ch) (24ch)】【必现】当前	P2	To Do	YFVE	Tion of the
		4	FCIVIOS-17144	【U611MCA】【CarAudio(24ch)】【必现】	P2	To Do	TS	100000000000000000000000000000000000000
	98.90%	1	FCIVIOS-16669	【U611MCA】【黑盒】【必观】【3D车模】后备箱模式	PZ	TODO	TS	
3D车模		1	FCIVIOS-16997	【U611】【熙盘】【必现】【实车】【3D车模】首次打开	PZ	TODO	TS	444
30414		1	FCIVIOS-15810	Phase5_【U611MCA】【黑盒】【必现】【3D车模】剧	P2	TODO	TS	ALUKA
CarInput	99.00%	1	FCIVIOS-16975	【U611MCA】【熙金】【必现】【Carinput】未配置	PZ	Tested	TS	R06验证
CarAudio音源矩阵外	99.04%	2	FCIVIOS-17087	【U611】【CarAudio (12ch) (24ch) 】【必现】内置	PZ	To Do	TS	AND DESCRIPTION
置 (24ch)		1	FCIVIOS-17106	【U611MCA】【CarAudio(12ch)(24ch)】【必现】	P2	To Do	TS	- Jugaria
CarAudio音速矩阵外	99.04%	2	FCIVIOS-17087	【U611】 [CarAudio (12ch) (24ch) 】 [必现] 内置	P2	To Do	TS	and the same of
置 (12ch)		1	FCIVIOS-17106	【U611MCA】【CarAudio(12ch)(24ch)】【必现】	P2	To Do	TS	
	99.42%	1	APIMCIM-31634	【U611】【CarAudio (12ch) (24ch) 】【必现】当前	PZ	To Do	TS	
Car Audio外置		1	APIMCIM-31745	【U611】【CarAudio (12ch) 】【必现】环绕效果切换	PŽ	To Do	TS	2000
(12ch)		1	FCIVIOS-17110	【U611】【CarAudio (12ch) (24ch) 】【必规】当前	PŽ	To Do	TŚ	
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1	APIMCIM-31591	【U611】【Caraudio (12ch) 】【必现】触摸提示音有	P2	To Do	YFVE	
	99.55%	1	FCIVIOS-16687	【U611】 (無盒) 【必现】 【Caraudio】 【内置】通话音	P2	TODO	TS	
Car Audio内置		2	NT	皆无内置实车,无法测试方位选择相关测试用例	1	1	Ford	San Carlotte and C
CarAudio音源矩阵内	99.68%	1	FCIVIOS-17106	【U611MCA】【CarAudio(12ch)(24ch)(内置)】 【必观】蓝牙儿童座椅TTS播报响起时唤醒VR,VR无声	P2	To Do	TS	