Ford CX727 WiFi热点

交互设计文档


1	版本更新	 01
2	设计方案	 02-07
	系统设置	02
	车载热点	 03
	热点设置	04
	设备管理	05
	帮助入门	06
	热点流量	07

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.02.21	V1.0	张燕兰	秦光禹	C/O U554 Wi-Fi热点设置 V1.0
2020.03.13	V1.1	张燕兰	陈少孟	C/O U554 Wi-Fi热点设置 V1.1
2020.03.17	V1.2	张燕兰	陈少孟	1.增加文字备注:功能及逻辑交互同U554,仅基于不同屏幕尺寸进行HMI适配 2.更新一级tab内容
2020.08.05	V1.3	福特HMI	黄锐豪	1.热点关闭时不显示热点设置菜单,显示帮助入门【3-1/5】 2.补充更新设备管理页面层级【5-3/4/5/6/7】
2020.08.17	V1.4	福特HMI	黄锐豪	1.设备管理页面增加正在移入/移出设备的弹窗【5-3.1/3.2】 2.补充"已连接设备"入口项【5-3】
2020.08.18	V1.5	福特HMI	黄锐豪	1.热点设置改为"帮助入门"【3-3】 2."已连接设备"入口增加备注说明【5-3】

系统设置




车载热点 – 系统设置 <u>03</u>




底部 Bar

底部 Bar


热点设置 <u>04</u>






底部 Bar

底部 Bar





【热点流量的页面和内容,测试和百度视觉不

需要进行测试或输出视觉】


仅供软件开发人员了解和阅读

(由于运营商不支持, 热点流量入口关闭)

【7-1.1】 获取失败提示1



【7-1.2】 获取失败提示2




提示弹窗的具体判断条件和状态开 发请参照

《WiFi Hotspot PRD v1.3 Feature bundle 5 track changes on》

《H31i_SYNC4_vehicle_Hotspot_s etting_released_v1_02》



【7-1.2】 获取失败提示2



【7-4】 获取失败,异常提示2



【7-5】 获取失败,异常提示3



【7-6】 获取失败,异常提示4



【7-7】 获取失败,异常提示5



【7-8】 获取失败,异常提示6



【7-8】 获取失败,异常提示6



