

## LAPORAN REPOINTING ANTENNA KARIANGAU POWER



## **DISUSUN OLEH:**


Pandu Bangun .R Yanuar Saad Hermawan

Tanggal:


05 September 2016



Detail pekerjaan adalah tentang repointing antenna Kariangau Power SWOS #35641 dan berikut penjelasannya:









can't connect

1 item



















## Klik Disini untuk melihat file yang telah di upload.
















## Kesimpulan:

Dari hasil pengetesan link baik dari office ke BTS KCM dan dari Relay existing ke BTS KCM kami memilih PTP Plant Conveyor – BTS KCM dan melakukan reposisi antenna seperti yang terlampir pada gambar. Lalu ada PTP tambahan (existing) Plant Conveyor – Office KP dan melakukan tes bandwidth serta mengubah masing – masing IP pada perangkat indoor dan outdoor. Pada lampiran gambar diatas kami melakukan penarikan garis lurus menggunakan Google Earth dan Link Planner dan tidak ada halangan (Obstacle) secara visual.

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan, kami ucapkan terima kasih.