


作業 #2: FM 說明

- ◆ 截止時間:2019/11/04 (Mon.)
 - ◆ FM program 作業內容說明請看 Physical_Design_Hw2.pdf
 - ◆ 若對 Benchmark 格式有興趣,可參考 Benchmark_Description.pdf
- 關於 Physical_Design_Hw2.pdf:
 - 請注意 γ = 0.4 , 不可更改
 - ◆ Output 格式請照規定輸出
 - ◆ 程式要可以在 Linux 上編譯和執行,所以請一併繳交 makefile 檔
 - ◆ Command Line 請依照規定,不可自行變更
- ◈ 需繳交檔案:
 - ◆ 程式碼(檔名請一律:FM_學號,例如 FM_N260500XX.cpp)
 - makefile
 - ◆ RunTime 和 Pin 點個數的關係圖(請繳交 excel 檔)



作業 #2: FM 說明

- ◆ RunTime 和 Pin 點個數的關係圖說明:
 - ◆ 請以 x 軸為 Pin 點個數, y 軸為 RunTime 畫圖
 - ◆ 小提示:需扣掉不需要的 Pin 點個數!
 - ◆ 另外也請在 Excel 裡面附上以下三組資料:
 - ◆ 初始 Cut_size
 - ◆ 最終 Cut_size
 - RunTime
 - ◆ 請直接上傳含圖的 excel 檔案, 例如右圖所示,不要只傳圖檔!





作業 #2: FM 說明

- ◇ 評分標準:
 - ▶ Benchmark 共有 6 個,會提供其中 5 個,另 1 個是隱藏測資
 - ◆ 會有 Hard Constraint,也就是 Cut_size 沒有小於一定數值,該 case 不給分

◆ Hard Constraint 標準:

CASE	Cut_Size 上限
adaptec1	11000
adaptec2	20000
adaptec3	65000
superblue1	160000
superblue2	200000

◆ 若有通過 Hard Constraint,則會依照大家的運行效率有一些高低分落差