一、计算题

1.已知液体锌的C_{p(1)}为

$$C_{p(l)}$$
 = 29.66 + 4.81 × $10^{-3}T$ J/mol.K
固体密排六方锌的 $C_{p(1)}$ 为

$$C_{p(l)} = 22.13 + 11.05 \times 10^{-3} T$$
 J/mol.K


锌的熔点692.6K,熔化热 $\Delta H = 6589.9J/mo1$,求固、液相之间随温度变化自由能差值 $\Delta G(T)$ 。

- 已知纯钛α/β平衡相变温度为882℃,相变焓为
 14.65kJ.mol⁻¹,试求将βTi过冷到800℃时,β→α的相变驱动力。
 - **3.**试用正规溶体模型计算一个 I_{AB} = 16.7 $kJ.mol^{-1}$ 成分为 X_B = 0.4的二元固溶体,其发生Spinodal分解的上限温度是多少?
- **4.**试根据AI-Mg二元相图中Mg₁₇Al₁₂在Mg基固溶体(β)中的溶解度曲线数据(见下表),求Mg₁₇Al₁₂的生成自由能。

温度/℃	400	350	300	250	200	150
溶解度(Al)/at.%	11	8.2	6.1	4.3	2.9	1.7

二、简答题

- 1. 用正规溶体近似解释二元合金固溶体的 Spinodal分解的热力学机制。
- 2. 简述Bragg-Williams近似和双亚点阵模型。 (模型的建立、主要结论、适用对象)
- 3. 试画出如下共晶相图T2、T3、T5温度 下各相的自由能-成分曲线。



4. 试用摩尔自由能-成分图说明,为什么碳 素钢在淬火之后回火时,渗碳体的粒子越 细,其周围的铁素体中的含碳量越高?

三、问答题

结合自己的研究课题,试述热力学在材料中的应用。

谈谈本课程的学习体会以及对本课程的建议。