

例 1-1 已知液体铅在 1 个大气压下的热容量 Cp(l)为 $Cp(l)=32.43-3.10 \times 10^{-3} T$ $J/(mol \cdot k)$,固 体铅的热容量 Cp(s)为 $Cp(s)=23.56+9.75\times10^{-3}T$ J/(molk),已知液体铅在熔点(600 K)凝固为固 体时放热 4811.60 J/mol. 求液体铅过冷至 590K 凝固为固体时焓的变化。 液体Pb



例 1-2 已知锡在 505K(熔点)时的熔化热为 7070.96 J/mol, 并有

 $Cp(1)=34.69-9.20\times10^{-3}T$ J/(mol·k) $Cp(s)=18.49+26.36\times10^{-3}T$ $J/(mol\cdot k)$




例 1-3 铅的熔点为 600K, 凝固热为 4811.6 J/mol 求铅在 600K 凝固时熵值的变化(在一 个大气压下)。

例 1-4 已知液体铅在 1 个大气压下的比热为:

 $Cp(1)=32.43-3.10\times10^{-3}T$ J/(mol·k) $Cp(s)=23.56+9.75\times10^{-3}T$ J/(mol·k)

液体铅在熔点(600K)凝固为固体时放热 4811.6 J/mol 求液体铅过冷至 590K 凝固时熵值的变 化(在一个大气压下)。



例题 2-1 已知液体锌的 Cp(l)为 Cp(l)=29.66+4.81× 10^{-3} T J/(mol·k), 固体锌的 Cp(s)为 Cp(s)=22.13+11.05× 10^{-3} T J/(mol·k), 锌的熔点为 692.6K,熔化热 Δ H =6589.8 J/mol 求固、 液相之间随温度变化的自由能差值 $\Delta G(T)$ 。


例题 2-2 利用第一章的数据, 求铅在 590 K 过冷 10 K 凝固时的自由能变化值 Δ G(590 K) 并与简易近似计算的结果进行比较(铅在熔点 590 K凝固时, ΔH =4811.6 J/mol)。


由第一章的计算可知: 铅在 590K 凝固时,焓的变化值 $\Delta H = 4722.56$ J/mo/熵的变化值 $\Delta S = 8.0 \text{ J/(molK)}$

例题 2-3 已知 γ-Fe、δ-Fe 及液态 Fe 的 Cp 分别为

 $Cp(\gamma) = 7.70 + 19.50 \times \text{Pd}$ $J/\text{mol} \cdot \text{K}$ Cp(d) = 43.93 J/mok $(1674 \sim 1809 \text{K})$ Cp(L) = 41.84 J/mok $(1809 \sim 1873 \text{K})$ γ -Fe δ -Fe $\text{H} \Delta H(\gamma \rightarrow \delta) = 878.64 \text{ J/mol}$ δ -Fe $\text{H} \Delta H(\delta \rightarrow L) = 13807.20 \text{ J/mol}$

求 $\Delta G(\gamma \rightarrow \delta)(T)$ 、 $\Delta G(\delta \rightarrow L)(T)$ 及 $\gamma \rightarrow L$ 的理论熔点。





例 4–1 在 286K 时, α -Sn \longrightarrow β-Sn 的 Δ H=2092 J/mol, 锡的 M = 118.7 ρ_{α -Sn= 5.75 g/mL ρ_{β -Sn= 7.28 g/mL 计算在 100 个大气压下,相变温度的改变值。

例 4-3 固态锌的蒸气压随温度变化的关系式为: lgp(atm) = -6850/T - 0.755lgT + 8.36 液态锌的蒸气压随温度变化的关系式为: lgp(atm) = -6620/T - 1.255lgT + 9.46

求: 1) 在 1 个大气压时,液态锌的沸点; 2) 三相点温度; 3) 1 个大气压沸点时的蒸发热; 4) 三相点时的熔化热; 5) 固态锌和液态锌之间的 ΔCp 。

例 4-4 锌在 610 K的蒸气压为 10⁻⁵ mmHg,计算镉的蒸气压也为 10⁻⁵ mmHg时的温度。 Duhrings 规则:类似物质在相同蒸气压时,存在 T1 / T2 =常数

例 4-5 碳在 1 个大气压、25℃时,以石墨为稳定相,试求在 25℃由石墨转变为金刚石所需要的压强。

例题 5-1 实验测得 Cd-Mg 的摩尔体积如下表所示。

Cd-Mg 合金摩尔体积的实验值

$X_{ m Mg}$	V _{Cd-Mg} (cm ³ /mol)	$X_{ m Mg}$	$V_{\text{Cd-Mg}} (\text{cm}^3/\text{mol})$
0	12.96	0.6	12.77
0.1	13.05	0.7	12.88
0.2	12.91	0.8	13.07
0.3	12.74	0.9	13.31
0.4	12.65	1.0	13.55
0.5	12.65		

69 6-1 将纯铁加工成一根空心圆柱体放在炉子的恒温部分,令渗碳气氛由柱体内通过,脱碳气氛由柱体外部通过,这样碳原子就从圆柱体的内壁渗入而从圆柱体的外壁逸出,在圆柱体内形成径向的碳原子扩散流。求经过一定时间后,当扩散过程达到稳定状态时,碳原子沿圆柱体半径方向的扩散通量及扩散的总碳量。

网8 6-2 一块铁板在 700℃时,一边是渗碳气氛,一边是脱碳气氛。如果扩散达到稳态,且离渗碳气氛一边距离为 5mm 和 10mm 处的碳浓度分别为 1.2 和 0.8 kg/m3,并假定在这个温度下,碳的扩散系数为 $D=310^{-11}$ m²/s,求通过铁板的碳扩散通量。

例题 6-3 设有含碳量为 C_0 的钢板,板厚为 h,在全脱碳气氛中加热至某一温度恒温,求恒温到某一时刻 t 时,钢板中的碳浓度分布函数 C (x, t)


$$\begin{cases} C(x,t) = C_0 & (0 < x < h, t = 0) \\ C(x,t) = 0 & (x = 0, x = h, t > 0) \end{cases}$$

$$C(x,t) = \frac{4C_0}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \sin \left[\frac{(2n+1)\pi}{h} x \right] \exp \left[-\left(\frac{(2n+1)\pi}{h} \right)^2 Dt \right]$$

例题 6-4 有一工业纯铁板,厚度为 h,放在温度为 T,碳势为 C_0 的气氛中,求该铁板在温度 T 中保持一段时间后,板中的碳浓度分布函数 C(x,t)

$$\begin{cases} C(x,t) = 0 & (0 < x < h, \quad t = 0) \\ C(x,t) = C_0 & (x = 0, x = h, \quad t > 0) \end{cases}$$

$$C(x,t) = C_0 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4C_0}{(2n+1)\pi} \left[\sin\left(\frac{2n+1}{h}\pi x\right) \right] \exp\left[\frac{-(2n+1)^2 \pi^2 Dt}{h^2}\right]$$



纯铁气体渗碳时表面碳浓度分布曲线