
weld ws0
weld ws1
weld robot
cutting
groove
bench ws0
bench ws1
gantry 0
gantry 1
gantry 2
gantry 3
robot 0
robot 1
robot 2
robot 3
115
17
46
301
20
186
94
18
31
108
121
15
30
—
0.651
0.944
0.535
0.817
0.638
0.851
0.964
0.682
0.800
0.817
0.831
0.720
0.793
—
5.315
1.542
6.039
4.670
5.317
3.475
2.651
3.346
4.546
3.587
3.559
4.008
5.032
—
0
100
200
300
Support
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
F1
0
2
4
6
Union dur. MAE