
パーツ一覧



その他:

M5Stack Coreシリーズ:1個

SG90タイプの連続回転型サーボモーター:2個

Stack-chan_Takao_Base: 1個 ・・・https://www.switch-science.com/products/8905


Groveケーブル20cm:1個


6mm*3mmのネオジウム磁石:4個


使用済み単四電池:2本

・・・重量バランス対応が必要な場合のみ

組み立て方:足の組み立て(左右あわせて8個)









骨パーツの向きや 重なる順番を間違えないこと


組み立て方:足とベースの固定(左右あわせて8個)





組み立て方:サーボ・ギアベース

内側の板にSG90タイプの サーボモーターを止めます サーボモーターを固定することで 前後の板が連結されます











サーボに傘歯車を装着し シャフトに傘歯車と 長いほうのスペーサーを通します サーボを取り付けた状態で行うため シャフトは前後2本あります


説明のため表示していませんが 足が板に固定された状態になっています

組み立て方:足とシャフトの連結







六角穴のギアをシャフトに通して 左右の足と連動するようにします



左右のギアの初期位置が 180度反転する位置になる よう調整します




組み立て方:サーボ・ギアベース




上部に凹みがあるのが後方 になります


全ての足が接続されたベースを 前後4枚連結します。

ここでは図の見やすさのため 足は2本しか表示していません






中央のギアが回転してる 最中に抜けてしまう場合は シャフト用のキャップを装着 してください




組み立て方:天板

顔のマウントの裏に 100均で売っている 6mm*3mmのネオジウム磁石 をはめ込みます





スタックチャンで使用している Takao_Baseを固定します

https://www.switch-science.com/products/8905




組み立て方:ケーブルの取り回しについて





M5Stack Coreシリーズの
Poat.AからTakao_Baseまでの距離がある
ので20cmのGroveケーブルを使用します
が取り回しが悪いため
オプションのケーブルホルダーを使ってブ
ラブラしないように保護できます

組み立て方:完成



天板ユニットと足ユニットをはめ込み 最後にカニハンドを装着して完成です

