











Item	Part Name
56	M5x35 DIN933 v1
55	M2x10 DIN912 v1
54	M5x25 ISO7380 v2
53	M5x14 DIN933 v1
52	Uchwyt przetwornicy DC-DC 12V
51	M4x15 DIN7991 v1
50	PCB sterujaca
49	M3x8 ISO7380 v1
48	Ruchomy element montazowy zlacza POGO
47	M5x20 DIN933 v1
46	M5x10 DIN933 v1
45	M5x30 DIN933 v1
44	M2x8 DIN912 v1
43	Napinacz paska (Vslot 4020)
42	Universal Vslot Gantry Plate 20x80 mm
41	S-480-24
40	Prowadzenie kabli silnika osi Y
39	VSlot 2040 700 mm
38	M5x40 DIN933 v1
37	Uchwyt silnika Nema17 (Vslot 4020)
36	2GT 20B5 v1
35	Nema17 Stepper Motor v1
34	Czujnik krancowy
33	V-Slot 20x20 190 mm
32	2020_uniform_L_shape_with_full_support v2
31	Gniazdo ladowania akumulatora

Parts List

Item	Part Name
30	Wentylator 7015
29	VSlot 2040 400 mm
28	Ramię systemu wymiany akumulatora v17
27	GT2 - 20T_Tension Pulley Without Teeth
26	Element uruchamiajacy czujnik krancowy osi Y
25	M3x10 ISO7380 v1
24	Uchwyt zasilacza S-480-24
23	M3x16 ISO7380 v1
22	M3x25 ISO7380 v1
21	Slupek montazowy wentylatora
20	Uchwyt wentylatora zahaczany
19	M3x12 ISO7380 v1
18	M5 TSlot nut v1
17	M5x20 ISO7380 v4
16	M2 Nut DIN934 v1
15	Element uruchamiajacy czujnik krancowy osi X oraz prowadzacy kable
14	M3 Nut DIN934 v1
13	Podstawa gniazda ladowania akumulatora
12	Element montazowy czujnika krancowego osi X
11	DC-DC Step Down Buck Converter CC-CV 300W 9A v1
10	Wylacznik glowny stacji
9	Arduino Uno
8	Uchwyt Arduino Uno
7	HX711
6	Uchwyt plytki sterujacej
5	Oslona wentylatora
4	Blokady montazu zlacza POGO
3	M5 Nut DIN934 v1
2	XT150 female assembly v1
1	Zlacze magnetyczne POGO Male

Parts List

Nazwa	Zespół systemu wymiany i ładowania akumulatorów
Wykonał	Adam Kołodziej
Nr rys.	SD02
Rok	2023
Podziałka	1:10