






Montaż układu dwóch stolików przebiega następująco:

1. Ustawić dolny stolik liniowy w położeniu początkowym.
2. Wkręcić kołek walcowy (MSL-12-00-07) w blat dolnego stolika.
3. Nasunąć drugi stolik na wkręcony kołek.
4. Ułożyć górny stolik tak, by nagwintowany otwór (w podstawie) znajdował się w osi otworu przelotowego dolnego stolika.
5. Wprowadzić wkręt M3x8-5.8 od dołu w otwór przelotowy dolnego stolika i przykręcić podstawę górnego stolika do blatu dolnego stolika.

2	Wkręcany kołek (do budowy układu XY)			1	10S20	MSL-12-00-09	
1	Wkręt M2,5x8-5.8			1		PN-EN ISO 1207	
Poz	Nazwa części (zespołu)			L.szt.	Materiał	Nr normy lub rysunku	Uwagi
Wykonał	Adam Kołodziej	Gr. 22	09-12.20	Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych			Rok akad. 20/21
Sprawdził							Nr projektu 1
Ocena							Nr tematu 12
Podziałka 1:1	Nazwa zespołu Dwa stoliki liniowe w układzie XY					L.szt. 1	Nr rys. MSL-12-01-00