Win7、Win8、Win10 系统 USB-Blaster 驱动程序无法安装的解决办法

第一次用 Markdown 编辑博客,格式方面真是捉急啊!


Win7、Win8、Win10 操作系统安装 USB-Blaster 驱动程序过程中无外乎两个问题:

- 一、Windows 无法安装 USB-Blaster。
- 二、文件的哈希值不在指定的目录文件中。

下面以上提供两个问题的完整解决办法,Win7、Win8、Win10 系统的解决过程 是类似的,只是界面不一样而已。

问题一: Windows 无法安装 USB-


Blaster



解决办法:

- 1、进入, 计算机->>设备管理器。
- 2、找到设备 USB-Blaster, 此时是带有黄色感叹号的。
- △ <u>I</u> 其他设备 <u>I</u> USB-Blaster
- 3、右键,更新驱动程序软件。

4、要选择"浏览计算机以查找驱动程序软件(R)",如选择自动搜索是不能安装成功的,一定要手动搜索。



Quartus II 安装完成后自带有 USB-Blaster 的驱动程序,因此不用再到网上去特意下载 USB-Blaster 的驱动程序,只需在 Quartus II 安装目录下找到 USB-Blaster 的文件夹即可。

我的 USB-Blaste 文件夹的路径为: C:\altera\11.0\quartus\drivers\usb-

blaster。一定不能是 usb-blaster 的子文件夹(如


C:\altera\11.0\quartus\drivers\usb-blaster\x32 或


C:\altera\11.0\quartus\drivers\usb-blaster\x64),否则会提示找不到驱动程

序。

(PS: 对原博客的补充,如果找不到的话可以直接就搜到


C:\altera\11.0\quartus 剩下的让 Windows 自己去找吧)





5、后面的工作就按照提示安装就行了。

问题二:文件的哈希值不在指定的目录文件中



解决办法:

1、 Windows 键+R→shutdown.exe /r /o /f /t 00→确定 Windows 会重启进入下图:




- 2、选择"疑难解答"
- 3、" 高级选项" →" 启动设置" →" 重启"







4、重启的时候就出来安全模式列表→选择"禁用驱动程序强制签名"



- **5、重新更新驱动**,参照问题一解决办法。
- 6、更新驱动时会出现 Windows 安全提示窗口,选择"始终安装此驱动程序软件(I)"。



7、OK, 驱动程序安装完成, 原来的黄色感叹号消失。