

如果大家使用的是 MDK 开发环境的话,并且选择调试的工具是 J-Link,那么当我们点击 debug 时, MDK 会自动帮我们将程序下载到 CPU 中。如果我们所拥有的仅仅是一个固件,我们应该如何将它烧录到 CPU 呢?这时候就必须要 J-Link flash。


首先打开软件,出现如下界面:




不过这时候默认的 CPU 可能不符合我们的需求,需要重新设置,故选择"Options->Project Setting..."。如果你觉得点击菜单繁琐,也可以采用"ALT+F7"这个快捷键。弹出界面如下所示:




连接接口方式可以选择 jtag 或者 SWD,但一般选择 SWD 接口。




在弹出的设置画面中,在 CPU 页面,选择和实际开发板相符合的 GD 型号,如下图:




设置完毕之后,软件的左边就列出了GD MCU 的相关信息,如图:




准备工作完毕之后,就要将 J-Link 和开发板相连,然后选择 Target->Connect,如图:




如果连接成功的话,在下方的 LOG 窗口,会提示 Connected successfully,如图:




连接成功的话,可以通过 File->Open 来选择固件了。其实这个步骤在连接之前进行也是可以的,如图:



一切准备完毕之后,就可以选择 Target->Auto(F7)或手动下载(F5)进行烧录了,如图:




正常情况下,那可以正常下载 GD 芯片,如图:



Jfash 同时可以在固定的地址写入 SN 例如: 在 0x8004000 地址写入 0x123456

Address 写入 0x8004000。


NextSN 写入 0x123456 的十进制 1193046。



加密方式


单步加密操作:

通过选择 tartget → Secure chip 即可以选择单步加密方式。



量产加密操作:

勾选 Option→ Project settings(ALF F7)→ Production → Secure chip—> 确定



单击 target → Auto (F7) 即可完成加密操作

