
## Práctica 5: Unidad de medida inercial

Departamento de Automática Universidad de Alcalá

## Unidad de medida GY-87

## Conexiones:

- O GY-87, VCC\_IN → VCC
- o GY-87, GND → GND
- GY-87, SCL → A5
- GY-87, SDA → A4



fritzing

## Obtención de medidas

- Requisitos del programa. Inicialización:
  - O Configuración de la puerta serie a 115200 baudios
  - O Configuración del dispositivo GY-87 empleando la biblioteca Wire
    - Configuración del giróscopo con un fondo de escala de ± 250°
    - Configuración del acelerómetro con un fondo de escala de ± 2g
- Requisitos del programa. Cada 100 ms, el programa debe de imprimir las siguientes medidas:
  - Velocidad angular en X, Y y Z en grados/segundo
  - Aceleración en g's en X, Y y Z
- Calibración del sensor: media de 1000 muestras en reposo de cada medida
- Representación gráfica de las medidas: Serial Plotter



© Departamento de Automática. Universidad de Alcalá. Este documento se ha publicado con la licencia Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 (international): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/