


## График переключения фаз двигателя



Основные параметры двигателя

Параметр	Значение	Единица измерения	
Число зубцов статора z1	16	_	
Число зубцов ротора z2	12	-	
Диаметр расточки статора D1	90	MM	
Длина пакета статора la	50	MM	
Воздушный зазор	0,2	MM	
Плотность тока ј	20	A/m²	

# Силовые харакетеристики двигателя

Характеристика	Значение	Единица измерения	
Среднее значение момента М	12,25	H*M	
Максимальный момент Мтах	17,58	H*M	
Минимальный момент Мтіп	12,91	H*M	
Momehi Maq	14,46	H*M	
Амплитуда пульсаций	0,21	-	
Коэффициент 3 гармоники	0,163	_	

Изм.	/lucm	№ докцм.	Подп.	Дата


СПБПУ.3341506/40401

Лист 2


Копировал Формат АЗ

# 10†0†/90Sl †EE'FLI9LI)


# Гармонический спектр момента




#### Разложение момента в ряд Фурье




#### Зависимость момента от плотности тока




#### Зависимость магнитодвижищей СИЛЫ ОТ ПЛОТНОСТИ ТОКО





#### Сдвиг фаз для гармоник



## Графики трех первых гармоник







№ докум. Подп.

CПБПУ.3341506/40401

Копировал

Формат АЗ