## 熱機學 作業 1 405420083 劉承祐

這次要介紹的熱機是二行程引擎。『行程』所代表的是引擎的活塞極限的位置,也就是上/下死點到另一個死點的位置。由此可知,二行程引擎只需在兩次死點的交替之際就完成了『進氣』、『壓縮』、

『點火』、『排氣』四個步驟;而四行程引擎就要四次死點交替,也 就是旋轉兩圈。

乍看之間,我們可能會覺得二行程引擎較能利用每一次旋轉空間,可以使效率較高;但實際上二行程引擎壓縮了原本的步驟,將四行程的 『排氣』→『進氣』、『壓縮』→『點火』這四個驅動要素縮減成 『排氣+進氣』→『壓縮+點火』。這樣的缺點就是:

- ① 排氣的同時進氣,容易使還沒消耗完的、剛補充進來的油氣就排出去了,屬於資源上的浪費。
- ② 壓縮的同時點火,容易造成壓縮尚未完全就開始點火、爆炸步驟,也是沒辦法利用到油氣的爆炸效能。

參考網站:

二行程引擎:https://zh.wikipedia.org/wiki/二行程循環

(僅參考內容, 無任何文字複製)