

## Einstellungen für AccuPro 2000

Produkt	Kegel	Breite	Volle Aufwandmenge			Halbe Aufwandmenge		
			20 g/m²	30 g/m²	40 g/m²	20 g/m²	30 g/m²	40 g/m²
Xcel 6-3-12	5	2,7 m		L	M		K	K ½
Xcel 12-3-12	5	2,7 m		L	M		K	K 1/2
Xcel 14-2-7	5	2,7 m		L	M		K	K 1/2
Xcel 5-0-15+4%Fe	5	2,7 m		L	M		K	K 1/2
Xcel 3-1-6	7	2-2,5 m		N-O			L-M	
Xcel 5-2-8	7	2-2,5 m	M	0	Р	J-K	L-M	Ν
Xcel 9-2-10	7	2-2,5 m	М	0	Р	J-K	L-M	Ν
Trace Up Ca+	7	2-2,5 m	K-L			J		
Trace Up Mg+	7	2-2,5 m	K-L			J		
Trace Up Low pH	7	2-2,5 m	K-L			J		
Trace Up High pH	7	2-2,5 m	K-L			_ J		
Sport Grass 6-2-8	7	2-2,5 m	Q	S				

Haftungsausschluss: Die Angaben zu den Einstellungen am Düngerstreuer sind als Richtlinie zu sehen und ersetzen keine regelmäßige Kalibierung des Streuers vor Ort. Das Verbrennungsrisiko ist gering, aber eine Bewässerung nach der Anwendung wird empfohlen.

www.woebking.com