
基准电压 & AD/DA
蜂鸣器
步进电机
测试点
电源去耦电容
复位电路
1602 & 12864 液晶屏选择跳线
显示译码与步进电机的选择跳线
UART连接切换跳线
STC89C52 微控制器最小系统
RS485 接口
USB 串口转换
LED 显示控制电路
I²C 总线 EEPROM
实时时钟 DS1302
USB Type-C 接口
矩阵按键
1602 & 12864液晶接口
DS18B20 温度传感器
HS0038 红外接收器
电源开关