

Manejo de contingencias

Derrame de residuos:

- Aísle el área del derrame.
- Colóquese uniforme, lentes, guantes y cubre bocas.
- Recolecte el material y colóquelo en el recipiente adecuado.
- Limpie el área del derrame.

Derrame sobre la piel:

• Lave de inmediato la piel con abundante agua y jabón.

Herida punzante o cortante:

- Limpie de inmediato la herida con agua y jabón.
- Atienda la herida de acuerdo a su severidad.
- Solicite análisis de sangre: anticuerpos contra Hepatitis B, VDRL y VIH.
- Repita los estudios sanguíneos en un lapso de 3 meses.
- Proceda de acuerdo a los resultados de laboratorio.

