

JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Innen- + Aussenverkabelung Kryokammer (Aktualisierung VM/FM)

Auftragsbeschreibung

Inhalt des vorliegenden Auftrages ist eine Aktualisierung der Innen- + Aussenverkabelung der Kryokammer (part 2 + 3 in Abbildung 1), welche für Tests von Space-Hardware für das Mid-Infrared Instrument (MIRI) des James Webb Space Telescopes (JWST) gebaut wird.

Die Verkabelung dieser Kammer teilt sich allgemein in vier Teile auf:




Abbildung 1: Übersicht der Kryokammer-Verkabelung

Die Vakuumverkabelung (part 2) beläuft sich auf eine elektrische Verbindung im Vakuum zwischen den Printed Boards am Connector Bracket bei 35K und der Vakuumseite der Kammerdurchführungen.

Die Aussenverkabelung (part 3) beläuft sich auf eine elektrische Verbindung an Luft zwischen der Luftseite der Kammerdurchführungen und einem Connector Bracket bei 300K.

Die elektrischen Schemata befinden sich auf den nächsten Seiten. Die wesentlichen Hardwareteile (Stecker und Kabel) werden vom PSI geliefert, somit ist deren Beschaffung nicht Bestandteil dieses Auftrags.

<u>Hinweis:</u> Folgende grundsaetzliche Aenderungen wurden in den Bezeichnungen gegenueber dem bestehenden Status vorgenommen:

- FM wurde zu R1
- T2 wurde zu E3
- CF und CW werden zu CF



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Details zur Vakuumverkabelung (part 2):




Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Kabelbundes

- Die benoetigten Einzelleiter P-CuSn AWG36 sollen aus einem QuadWire P-CuSn AWG 36 durch entdrillen gewonnen werden.
- Die Fv-Stecker sind jeweils durch die Stecker-Schablone zu bestuecken. Dabei ist zu beachten, dass die zusammengehoerenden verdrillten Draehte entsprechend den nachfolgenden Schemata benutzt werden.
- Grundsaetzlich ist fuer die Abisolierung die Beize zu verwenden.
- Fuer das Anloeten der Draehte an der Platine sind die ersten Reihen (naeher an der Heatsinkplate) der Loetfahnen zu benutzen. Die Draehte sollen nur soweit abisoliert werden, als dass OHNE Schrumpfschlauch ein Kurzschluss ausgeschlossen werden kann.
- Fuer die Zugentlastung auf der Platineseite sollten die Kabel mit KAPTON angeklebt werden.
- Die Zugentlastung auf der Fv-Seite sollte nach nachstehender Zeichnung auch mit KAPTON gemacht werden.




Abbildung 3: Zugsentlastung an den Fv-Steckern

- Die einzelnen Kabelbuendel sollen wie gehabt mit einem Kupferdraht umwickelt werden, der wiederum mit einem Schrumpfschlauch an beiden Enden fixier wird.
- Die Platinen sind Top-Layer beschriftet.
- Die Kabel sind mit ihrer entsprechenden Bezeichnung Fv-XX zu bezeichnen (z.B. mit Kabelbinder und Etikett).



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM

Datum: 24. Mai 2005

Material Vakuumverkabelung (part 2):

Platinen:

Bestehend an bisherigen Verkabelung:

- 5 Platinen mit 37 Pin
- 3 Platinen mit 31 Pin (gehen weg)
- 6 Platinen mit 25 Pin (1 geht weg)
- 1 Platinen mit 15 Pin
- 5 Printstecker mit 37Pin
- 3 Printstecker 31 Pin (gehen weg)
- 6 Printstecker mit 25Pin (1 geht weg)
- 1 Printstecker mit 15Pin

Neu:

- 3 Platinen mit 37 Pole
- 3 Printstecker mit 37Pin
- Lötgabelleisten

Vakuumstecker (Fv):

- 15 Stueck bestehend an der bisherigen Verkabelung (1 geht weg)
- Loetpins

Kabel:

Bestehend an bisherigen Verkabelung:

- Quad-Twist AWG36 Phosphor-Bronze, lackisoliert (Bitte sparsam umgehen, 1Meter kostet 20.-)
- Twisted pair AWG 30 Kupferkabel, lackisoliert
- Kupferlackdraht zum Buendeln

Neu:

- TBD Quad-Twist AWG36 Phosphor-Bronze, lackisoliert (Bitte sparsam umgehen, 1Meter kostet 20.-)
- TBD Twisted pair AWG 30 Kupferkabel, lackisoliert
- TBD Kupferlackdraht zum Buendeln

Weiteres

- Beize
- Kapton



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Details zur Aussenverkabelung (part 3):

- Die Zugentlastung erfolgt auf beiden Seiten mit den am Stecker vorgesehenen Klemmen.
- Die Kabel sollen stueckweise (alle 50cm) mit Kabelbinder gebuendelt werden.
- Die Kabel sind mit einer entsprechenden Bezeichnung Fa-XX zu bezeichnen (z.B. mit Kabelbinder und Etikett).

Material Aussenverkabelung (part 3):

Kammerstecker aussen (Fa):

- 15 Stueck bestehend an bisherigen Verkabelung (1 geht weg)\
- Crimppins
- Crimp-tool

Geraetestecker:

Bestehend an bisherigen Verkabelung:

- 4x37 D-Sub Stecker
- 6x25 D-Sub Stecker (1 geht weg)
- 1x15 D-Sub Stecker
- 8x9 D-Sub Stecker

Neu:

- 28x9 D-Sub Stecker

Kabel:

Bestehend an bisherigen Verkabelung:

- 2 wires twisted pair
- 4 wires quad pair
- 6 wires twisted pair

Neu:

- TBD 2 wires twisted pair
- TBD 4 wires quad pair
- TBD 6 wires twisted pair



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Arbeitsumfang:

Herstellung/Modifikation von 14 Kabelbäumen auf der Vakuumseite und 14 Kabelbaumen auf der Aussenseite gemäss nachfolgender Tabelle und den nachfolgenden Zeichnungen:

		Vakuumverkabelung				Aussenverkabelung			
		P-CuSn	D 00	Cu					1
		#AWG 36	P-CuSn #AWG	#AWG 30	Kammer-				#Pol
Device	#Pol	Quad	36 Sing	Twist	stecker				Geraete
	Platine	Wire	Wire	Wire	Fv/Fa	#6TW	#4QW	#2TW	Stecker
GA	37	5	1	9	1	1	5	3	37, 1x9
GB	37	5	1	9	11	1	5	3	37, 1x9
FW	37	5	1	9	3	1	5	3	37, 1x9
CC	37	5	1	9	5	1	5	3	37, 1x9
R1	25	6	0	1	4	0	6	1	25
CF	25	5	1	3	6	0	4	3	25, 1x9
CI	25	5	1	3	7	0	4	3	25, 1x9
PH	25	5	1	3	15	0	5	1	25, 2x9
EH	25	3	1	5	9	0	4	2	25
QC	15	3	0	2	10	0	2	2	15
T1	37	9	0	0	16	0	7	0	7x9
T2	37	9	0	0	12	0	7	0	7x9
E1	37	9	0	0	13	0	7	0	7x9
E2	37	9	0	0	14	0	7	0	7x9

Zeitrahmen:

Die fertigen Kabel sollen bis Ende Woche 26 abgeliefert werden.

Kontakt:


Ulrich Langer	Adrian Glauser
ulrich.langer@psi.ch	adrian.glauser@psi.ch
056 310 25 41	056 310 29 40
	079 644 10 63



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel Grating Wheel GA (Fv-1)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Aussenkabel Grating Wheel GA (Fa-1)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel Grating Wheel GB (Fv-11)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Aussenkabel Grating Wheel GB (Fa-11)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel Filter Wheel FW (Fv-3)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Aussenkabel Filter Wheel FW (Fa-3)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel Contamination Control Cover CC (Fv-5)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Aussenkabel Contamination Control Cover CC (Fa-5)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Vakuumstecker Fv 1, Fv-11, Fv-3 und Fv-5




Fv 1,11,3,5 vacuum connector view from cable



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Aussenstecker Fa-1, Fa-11, Fa-3 und Fa-5




Fa 1,11,3,5, air connector view from cable



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel Reservesensoren R1 (Fv-4) (frueher FM)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Aussenkabel Reservesensoren R1 (Fa-4) (frueher FM)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Vakuumstecker Fv-4




Fv 4, vacuum connector view from cable



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Aussenstecker Fa-4




Fa 4, air connector view from cable



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel Calibration Source Spectrometer CF (Fv-6) (frueher CF und CW)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Aussenkabel Calibration Source Spectrometer CF (Fa-6) (frueher CF und CW)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel Calibration Source Imager CI (Fv-7)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Aussenkabel Calibration Source Imager CI (Fa-7)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Vakuumstecker Fv-6 und Fv-7




Fv 6,7, vacuum connector view from cable



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Aussenstecker Fv-6 und Fv-7




Fa 6,7, air connector view from cable



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel Pick-Off Mirror Heater PH (Fv-15)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Aussenkabel Pick-Off Mirror Heater PH (Fa-15)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Vakuumstecker Fv-15




Fv 15, vacuum connector view from cable



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Aussenstecker Fa-15




Fa 15, air connector view from cable



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel External Temperature Sensors T1 (Fv-16)




Alle Farben = P-CuSn AWG 36 quad pair



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

<u>Aussenkabel External Temperature Sensors T1 (Fa-16)</u>






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel Extra Temperature Sensors E1 (Fv-13)




Alle Farben = P-CuSn AWG 36 quad pair



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Aussenkabel Extra Temperature Sensors E1 (Fa-13)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel Extra Temperature Sensors E2 (Fv-14)




Alle Farben = P-CuSn AWG 36 quad pair



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Aussenkabel Extra Temperature Sensors E2 (Fa-14)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel Extra Temperature Sensors E3 (Fv-12) (frueher T2)




Alle Farben = P-CuSn AWG 36 quad pair



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Aussenkabel Extra Temperature Sensors E3 (Fa-12) (frueher T2)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Vakuumstecker Fv-16, Fv-12, Fv-13 und Fv-14




Fv 16, 12, 13, 14, vacuum connector view from cable



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Aussenstecker Fa-16, Fa-12, Fa-13 und Fa-14




Fa 16,12,13,14, air connector view from cable



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel Warm-Up Heater EH (Fv-9)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Aussenkabel Warm-Up Heater EH (Fa-9)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Vakuumstecker Fv-9




Fv 9, vacuum connector view from cable



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Aussenstecker Fa-9




Fa 9, air connector view from cable



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer
Aktualisierung VM/FM
Datum: 24. Mai 2005

Vakuumkabel Quartz Contamination Monitor QC (Fv-10)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Aussenkabel Quartz Contamination Monitor QC (Fa-10)






JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Vakuumstecker Fv-10




Fv 10, vacuum connector view from cable



JWST MIRI

Vakuumverkabelung+Aussenverkabelung Kryokammer Aktualisierung VM/FM Datum: 24. Mai 2005

Pinbelegung am Aussenstecker Fa-10



Fa 10, air connector view from cable