



Pinout roπLawnMow




mlpwm	Motor Links PWM
mrpwm	Motor Rechts PWM
mcpwm	Motor Cutter PWM
mldir	Motor Links Richtung
mrdir	Motor Rechts Richtung
mlbreak	Motor Links Bremse
mrbreak	Motor Rechts Bremse



GPIO 26

3 mr break





Akku La

Laden

Ein/Aus

VCC Reserve GND Reserve

