neofab / WORKSHOP DRAWING

Третья угловая проекция · размеры в мм · номинальная CAD-геометрия

СВЕРХУ / XY · 1:1



СПЕРЕДИ / XZ · 1:1



РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ

X - габарит	64 [допуск не задан]
Y - габарит	44 [допуск не задан]
Z - габарит	36 [допуск не задан]
Посадка оси · DIAMETER	Ø 8.6 [допуск не задан]
Посадка оси · Y	22 [допуск не задан]
Посадка оси · Z	24 [допуск не задан]
Крепление 1 · DIAMETER	Ø 5.4 [допуск не задан]

СПРАВА / YZ · 1:1



Полная таблица - на следующем листе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Материал: PETG. Способ изготовления: FDM-печать.
Общий допуск не задан. Чертёж неполный для изготовления.
Диаметры сверены с цилиндрическими поверхностями; координаты осей - от Xmin/Ymin/Zmin детали.
Неуказанные фаски, радиусы, посадки и технологические припуски не назначаются автоматически.
DXF содержит ортогональные проекции в масштабе 1:1. Это чертёж, не программа станка.

01 · Вилка

fork · e15fd8c9b4

DRAFT / ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ

fork / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И ДОПУСКОВ

bbox_x	64 [допуск не задан]	CAD: 64 мм
bbox_y	44 [допуск не задан]	CAD: 44 мм
bbox_z	36 [допуск не задан]	CAD: 36 мм
Посадка оси / diameter	Ø 8.6 [допуск не задан]	CAD: 8.6 мм
Посадка оси / location_y	22 [допуск не задан]	CAD: 22 мм
Посадка оси / location_z	24 [допуск не задан]	CAD: 24 мм
Крепление 1 / diameter	Ø 5.4 [допуск не задан]	CAD: 5.4 мм
Крепление 1 / location_x	7 [допуск не задан]	CAD: 7 мм
Крепление 1 / location_y	7 [допуск не задан]	CAD: 7 мм
Крепление 2 / diameter	Ø 5.4 [допуск не задан]	CAD: 5.4 мм
Крепление 2 / location_x	57 [допуск не задан]	CAD: 57 мм
Крепление 2 / location_y	37 [допуск не задан]	CAD: 37 мм

DRAFT. Размеры относятся к модели; достижимость допуска процессом не проверена.