
1/2
3/4
ENCODERS
5/6
7/8
THERMOCOUPLES
1
2
3
4
5
Archimajor 1.0a
UltiMachine
RESET
PWR
MIN
END STOPS
MAX
SC1
SC2
J12
J13
TQFP 144
1-4
1-3
THERMISTOR
SERIAL
FANS
ERASE
HEATBED
HEATERS
STEP/DIR
MOTION
+ BED OUT -
+ BED IN -
+ VPWR -
+ MOT2 -
+ MOT1 -
STEPPER MOTORS














1/2
3/4
ENCODERS
5/6
7/8
THERMOCOUPLES
1
2
3
4
5
Archimajor 1.0a
UltiMachine
RESET
PWR
MIN
MAX STOPS
THERMISTOR F3
FANS
HEATBED
F1
SC1
J12
J11
H4
SERIAL
ERASE
MOTION
STEP/DIR
HEATERS
F2
+ BED OUT -
+ BED IN -
+ VPWR -
+ MOT2 -
+ MOT1 -
STEPPER MOTORS
1
2
3
4
5
6
7
8


HTBD OUT -
HTBD OUT +
GND
VIN BED
GND
VIN VPWR
MOSFETS,
FANS, AND LOGIC
GND
VIN MOT1
GND
VIN MOT2
Z-MIN
Y-MIN
X-MIN
Z-MAX
Y-MAX
X-MAX
3.3V
TP37
TP43
TP53
TP44
TP51
TP48
TP46
TP38
TP64
TP63
TP62
TP2
TP18
TP82
TP11A
TP11C
TP11D
TP11E
TP79
TP33
TP60
TP31
TP32
TP129
TP29
TP54
ERASE
TP107
TC2
TP108
TC3
TP41A
TP41B
TP41C
TP41D
TP41E
TP41F
TP41G
TP41H
TP3A
TP3B
TP3C
TP3D
TP3E
TP3F
TP3G
TP3H
TP12A
TP12B
TP12C
TP12D
TP12E
TP12F
TP12G
TP12H
TP34A
TP34E
FD5
FD6
FD7