


3.4.1	Création d'un tableau pour la mesure	0.25	0.25
3.4.2	Ajout d'un fil sur la led D5 pour la mesure	0.25	0.30
3.4.3	Vérificationde l'interruption entière	0.10	0.17
	Prendre une capture de l'oscillo	0.10	0.25
3.4.4	Vérification pavec seulement les ADC	0.10	0.17
	Prendre une capture de l'oscillo	0.08	0.25
3.4.5	Vérification de la régulation	0.10	0.17
	Prendre une capture de l'oscillo	0.08	0.25
3.4.6	Vérification des PWM	0.10	0.17
	Prendre une capture de l'oscillo	0,08	0.25
3.4.7	Créer un fichier pour la régulation d'uniquement des inducteur 1&2	1.00	0.50
3.4.8	Refaire les mesures pour uniquement les inducteurs 1&2	0.50	0.50
3.4.9	Créer un fichier pour la régulation d'uniquement des inducteur 3&4	0.50	0.13
3.4.10	Refaire les mesures pour uniquement les inducteurs 3&4	1.00	1.00
3.4.11	Créer des fichiers sans la communication UART	0.50	0.25
3.4.12	Refaire toutes les mesures sans la communication UART	0.50	0.50
3.5	Programation de la nouvelle machine		
3.5.1	Création et développement de la machine d'état sur draw.io	2.00	2.00
3.5.2	Mise en place des élément qui compose la machine d'état (variable, switch case,...)	0.50	1.00
3.5.3	Création de l'état 1	1.00	1.00
3.5.4	Création de l'état 2	1.00	1.00
3.5.5	Création de l'état 3	1.00	1.00
3.5.6	Création de l'état 4	1.00	0.25
3.5.7	Création de l'état 5	1.00	0.25
3.5.8	Création de l'état 6	1.00	0.25
3.5.9	Création de l'état 7	1.00	0.13


3.7.11	Vérification des la mise en sustentation	0.08	0.50
3.7.12	Tentative d'étalonnage	1.00	1.00
3.7.12.1	Mesure de plusieurs cale et position pour connaitre les valeurs de l'ADC	3.00	3.00
3.7.12.2	Etallonage de la valeur de l'ADC sur excel		
	Appliquer la correction et observer		
3.8	Mesure de la carte principale		
3.8.1	Créer un tableau de test pour les inducteurs, les alimentations, sortie des capteurs de positons, sortie des capteurs de courant, etc...	1.50	1.75
	Mesure des alimentations	1.00	0.75
	Mesure général des capteurs de courants	1.00	0.50
	Première mesure des capteurs des courants	1.00	0.75
	Mesure général des capteurs de positions	1.00	0.75
	Mesure des capteurs de positions	1.00	0.50
	Mesure des capteurs de courants	1.00	0.75
3.8	Etalonnage des capteurs de positions		
3.8.1	Analyse des résultats de la mesure	1.50	1.50
3.8.2	Première réalisation de l'étallonage	1.50	1.50
3.8.3	Suppresion de la précédente correction de position	0.08	0.08
3.8.4	Mesure des valeurs de position en mm et en V	0.75	0.75
3.8.5	Création d'un graphique excel pour la calibration	0.50	0.50
3.8.6	Ajout des résultats dans le code	0.15	0.15
3.8.7	Analyse des résultats et de la sustentation	0.50	0.50


3.9	Recherche d'erreur dans le code										
3.9.1	Analyse du fichier FunctionHeader2.c	0.50	0.50								
3.9.2	Analyse du fichier FunctionHeader2.ch	0.50	0.50								
3.9.3	Changement de la masse de 1 kg à 3,4 kg	0.08	0.08								
3.9.4	Changement des coefficient	0.08	0.08								
3.9.5	Essaie du nouveau code	0.08	0.08								
3.10	Mesure du poids										
3.10.1	Chercher un moyen de mesurer la maquette	1.00	4.50								
3.10.2	Retirage de la maquette du socle	0.50	0.50								
3.10.3	Mesure du poids de la maquette	0.25	0.25								
3.10.4	Changement de la valeur dans le code										
3.10.5	Remise de la maquette dans sa place										
3.10.6	Recherche des nouveaux coefficient pour la nouvelle masse	0.50	2.00								
3.11	Vérification de la régulation										
4.	Synthèse de la régulation										
4.1.1	Synthèse d'une régulation de courant par PI	0.75	1.00								
4.1.2	Recherche de problème entre la régulation précédente et la nouvelle	2.00	2.00								
4.1.3	Essaie des nouveaux coefficient du PI dans le code	0.50	0.50								
4.2.1	Calcul des matrices pour la régulation d'états	3.00	4.00								
4.2	Vérifications des calculs entre la version précédente et la nouvelle	0.50	0.50								
4.3.1	Synthèse d'une régulation d'un PID pour les placements de pôles	2.00	3.00								
4.3.2	Définition des pôles pour la régulation d'état	0.50	0.50								


8.1	Discussion avec Thomas Freyche												0.50
8.2	Présentation sur le plagiat												
8.3	Recherche de matos pour ma place en C26												
8.4	Arrrivé tardive dû à une visite à Tolochenaz à cause du cours du matin												
8.5	Convertisseur DC/DC 48V à 24V qui foire												
8.6	Problème avec mon ordi	1.00					1.00						
8.7	L'entrefer de l'inducteur 2 s'est refermé												
8.7.1	Remettre une entrefer de 3mm	0.08					0.08						
8.7.2	Tracé un trait pour premettre de voir si l'entrefer a bougé	0.08					0.08						
Heure par jour													
Total par semaine													
Total													


Code des couleurs
Planification
En cours
Objéctif atteint dans le temps impartis
Objéctif atteint mais avec plus de temps que prévue

















[illegible]

ok


[illegible]









[illegible]







[illegible]

Faire une synthèse de régulation PID

Faire une interface web

Trouver le problème de la régulation d'état

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
