

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	2
Programm:	TAS von EDSL
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikationen
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	– Anstelle des Lamellenwinkels wurden g_{tot} Werte angesetzt, welche bei diesem Winkel unter Standardbedingungen resultieren. Kurzzeitige direkte Solareinstrahlung kann somit nicht abgebildet werden – Daher wurde nur der Testfall 2 sowie der Testfall 4 mit einer Stoffmarkise gerechnet – Da keine Werte für einen Lamellenwinkel von -45° vorliegen, konnte dieser Diagnosefall nicht gerechnet werden
Feststellungen:	– Solare Einstrahlung nur als Summe, jedoch nicht direkt und diffus auf einer Fläche auswertbar – Sekundärer solarer Wärmeeintrag nicht auswertbar – Kein Lamellenmodell, daher auch kein Lamellenwinkel – Auch bei der Stoffmarkise treten Unterschiede unter den Tools auf, die noch zu klären sind

17.11.2022 / R. Schär-Sommer