
(a) Steps (ms/member)
(b) η and guidance g
(c) Spread factor s_k
Val. CRPS (kW)
0.66
0.64
0.62
13 ms
24 ms
51 ms
134 ms
5
10
20
50
DDIM steps S
0.675
0.650
0.625
0.600
η=0
η=.5
η=1
g=.5
g=1
2
1
0
2
6
10
14
Lead (min)