## 送受信タイムアウト一覧

## [ 送信 (WriteFile 関数 )]

I/F	フロー制御	継続印刷	条件	アプリケーションへの戻り	戻り値	送信バイト数	エラー番号	備考
USB	なし	継続	電源オフ状態で送信	すぐに制御を返す	TRUE	0	-	
- TSP100U			オフライン状態で送信	すぐに制御を返す	TRUE	(AII)	-	
- TSP100ECO			送信中にエラー(オフライン)	仮想ポート作成時に指定したタイムアウト時間が 経過後、制御を返す。	TRUE	0	-	
		消去	電源オフ状態で送信	すぐに制御を返す	TRUE	0	-	
			オフライン状態で送信	すぐに制御を返す	TRUE	(AII)	-	
			送信中にエラー (オフライン)	すぐに制御を返す	TRUE	(AII)	-	印刷中のデータはエラー発生時に消去され、エラー発生後にプリンタへ送信したデータはプリンタがオンラインに復帰するまですべて消去される。 プリンタがオンラインに復帰した後は、ドキュメントの先頭から印刷データを 送信する必要がある。
	<b>あり</b>	継続	電源オフ状態で送信	SetCommTimeouts 関数での指定時間経過後、制御 を返す	TRUE	0	-	
			オフライン状態で送信	SetCommTimeouts 関数での指定時間経過後、制御 を返す	TRUE	0	-	
			送信中にエラー(オフライン)	仮想ポート作成時に指定したタイムアウト時間が 経過後、制御を返す。	TRUE	0	-	
		消去	電源オフ状態で送信	SetCommTimeouts 関数での指定時間経過後、制御 を返す	TRUE	0	-	
			オフライン状態で送信	SetCommTimeouts 関数での指定時間経過後、制御 を返す	TRUE	0	-	
			送信中にエラー(オフライン)	すぐに制御を返す	TRUE	0	-	印字中のデータはエラー発生時に消去され、プリンタへのデータ送信はエラー 発生時に中止される。 プリンタがオンラインに復帰した後は、ドキュメントの先頭から印刷データを 送信する必要がある。
LAN	なし	-	電源オフ状態で送信	約 10 秒経過後、制御を返す	TRUE	0	-	
- TSP100LAN			オフライン状態で送信	すぐに制御を返す	TRUE	0	-	
			送信中にエラー(オフライン)	約3秒経過後、制御を返す	TRUE	0	-	印刷中のデータはエラー発生時に消去され、エラー発生後に送信したデータは プリンタがオンラインに復帰するまですべて消去される。 プリンタがオンラインに復帰した後は、ドキュメントの先頭から印刷データを 送信する必要がある。
	あり	-	電源オフ状態で送信	約6秒経過後、または SetCommTimeouts 関数で の指定時間経過後、制御を返す	TRUE	0	-	
			オフライン状態で送信	SetCommTimeouts 関数での指定時間経過後、制御 を返す	TRUE	0	-	
			送信中にエラー (オフライン)	エラー発生のタイミングにより、以下のいずれかと なる。 - 約 3 秒経過後、制御を返す - SetCommTimeouts 関数での指定時間経過後、制 御を返す	TRUE	0	-	印字中のデータはエラー発生時に消去され、プリンタへのデータ送信はエラー 発生時に中止される。 プリンタがオンラインに復帰した後は、ドキュメントの先頭から印刷データを 送信する必要がある。

## [ 受信 (ReadFile 関数 )]

条件	アプリケーションへの戻り	戻り値	受信バイト数	エラー番号	備考
ステータス要求コマンド、送信後に電源オフ	SetCommTimeouts 関数での指定時間経過後、制御を返す	TRUE	(All)	-	
ステータス要求コマンド、送信後にオフライン	SetCommTimeouts 関数での指定時間経過後、制御を返す	TRUE	(All)	-	
受信データなしの状態で ReadFile 実行し、電源 OFF	SetCommTimeouts 関数での指定時間経過後、制御を返す	TRUE	0	-	
受信データなしの状態で ReadFile 実行し、オフライン	SetCommTimeouts 関数での指定時間経過後、制御を返す	TRUE	0	-	