
SPRINT 1 - ACTIVITY DIAGRAM


Fitur: Akun, Beranda, Monitoring Suhu dan Kelembaban

1. Fitur Akun (Owner)

a. Login




b. Logout




2. Fitur Beranda

a. Menghidupkan lampu saat akan memulai proses pengeringan (Turn On)




b. Mematikan lampu saat akan mengakhiri proses pengeringan (Turn Off)




3. Fitur Monitoring Suhu dan Kelembaban

a. Melihat monitoring suhu saat proses pengeringan



b. Melihat monitoring kelembaban saat proses pengeringan




SPRINT 2 - ACTIVITY DIAGRAM


Fitur: Panduan, Riwayat

1. Fitur Panduan


a. Melihat panduan penggunaan alat dan sistem




b. Melihat cara kerja alat




c. Melihat persyaratan dan batasan penggunaan alat



d. Melihat cara perawatan alat




e. Melihat permasalahan umum dan pemecahannya



2. Fitur Riwayat

a. Melihat riwayat log pencatatan waktu, tanggal, dan status pengeringan



SPRINT 3 - ACTIVITY DIAGRAM

Fitur: Otomatisasi Suhu

1. Fitur Otomatisasi Suhu

a. Ketika suhu lebih dari 50°C maka lampu akan secara otomatis mati dan ketika suhu kembali ke level optimal yaitu 45°C maka lampu akan otomatis menyala kembali

