

팔찌 데이터를 이용한 불량 검출202176019 윤혜주 이용한 불량 검출202176019 윤혜주



목차





데이터 설명









유리 팔찌 데이터

위의 데이터는 올바른 팔찌 모양을 갖춘 데이터 아래의 데이터는 부러지고 깨진 불량 팔찌 데이터


불량인 것과 불량이 아닌 것을 구분하는 것이 목적

불량을 구분하기 위한 방법


- ① 이진화 및 가우시안 블러링
- ② 허프변환


이진화











퍼지 이진화

잡음에 민감하여 어둡고 대비가 약한 영상에 효과적인 알고리즘이라 본 문제에 효과적이지 못함.

평균 이진화

하얀 배경이다 보니 평균 임계값이 높게 잡혀서 잡음 이 심해진다.

오츠 이진화

히스토그램 분포를 이용해 서 피크 값을 찾아내고 그 값을 임계치로 활용해 이진 화를 해줌 퍼지 이진화나 평균 이진화 에 비해 영상의 잡음이 작음

블러링

이진화 영상에서 잡음을 제 거해준다.




허프변환






허프변환

원이 검출된다면 "정품입니다" MessageBox를 보여주고 불량이 면 "불량입니다"를 띄워줌









정품인데 불량, 불량인데 정품 위의 사진은 올바른 팔찌 모양이 기에 정품


아래 사진은 불량 -> 하지만 원이 검출됨 분석

S S


Sensitivity

민감도









F1 Score



정품 520, 불량 316			
TP	FP	TN	FN
493	61	255	27

Q



상황에 따른 기법

영상마다 요구되는 사항과 고려해야 하는 사항이 다름
-> 이진화 같은 전처리도 영상마다 고려해서 적절하게 사용해야 함



검출

오류 검출

정품 영상에서 그림자나 및 반사가 있는 영상에서는 정품 팔찌의 검출이 발생하지 않음.

불량 영상에서 부채꼴 형태에서 원에 가까운 형태일수록 원이 있다는 판별이 일어나서 정품이라는 잘못된 판정이 일어남.

허프변환

OpenCV가 아닌 구현

OpenCV가 아닌 직접 구현을 추후에 목표로 함



감사합니다

