



#### ٦

### PIC Nedir?

- PIC:Peripheral Interface Controller
- Çevresel Arayüz Birimi Denetleyicisi
- Amacı: Çok fonksiyonlu logic uygulamalarının hızlı ve ucuz bir mikroişlemci ile yazılım yoluyla karşılanmasıdır
- İlk PIC: PIC16C54 (1994)
- En Popüler PIC: PIC16F(C)84







#### Neden PIC?

- Lojik uygulamalarının hızlı olması
- Fiyatının oldukça ucuz olması
- 8 bitlik mikrodenetleyici olması, bellek ve veri için <u>ayrı</u> yerleşik bus' ların kullanılması
- Veri ve belleğe hızlı olarak erişimin sağlanması
- PIC'e göre diğer mikrodenetleyicilerde veri ve programı taşıyan bir tek bus bulunması, dolayısıyla PIC' in bu özelliği ile diğer mikrodenetleyicilerden iki kat daha hızlı olması
- Yüksek frekanslarda çalışabilme özelliği
- Standby durumunda çok düşük akım çekmesi
- Azaltılmış kod yapısı (RISC yapısı) ile işlemleri daha hızlı gerçekleştirebilmesi



#### Neden PIC?

- Herhangi bir ek bellek veya giriş/çıkış elemanı gerektirmeden sadece 2 kondansatör, bir kristal ve bir direnç ile çalışabilmeleri
- Program belleğinin Eeprom olması
- Seri olarak dört adet kabloyla bulunduğu devreden sökülmeden programlanabilmesi



## RISC Programlama

- RISC: *reduced instruction set computer*
- Avantajları:
  - □ Komutlar daha hızlı çalıştırılır
  - □ RISC tabanlı çipler daha az transistor'e ihtiyac duyar. Tasarlanması kolay ve maliyeti ucuzdur.



#### Komutlar - I

- Assembly dili ile PIC'e istediklerinizi yaptırmak için 35 komut öğrenmek yeterlidir
- Yazılım Pascal, C/C++, Basic, Assembler ve hatta Binary olarak yazılabilir
- Her komut 14 bit uzunluğundadır ve istisnai bir kaç komut dışında (CALL, GOTO ve bit test eden BTFSS, INCFSZ gibi) her komut tek çevrimde çalışır

Mnemonic, Operands		1	1	14-Bit Opcode				l	l
		Description	Cycles	MSb	14-BI	Opcode	LSb	Status Affected	Notes
		BYTE-ORIENTED FILE	REGISTER OPE	RATIO	NS				
ADDWF	f, d	Add W and f	1	0.0	0111	dfff	ffff	C,DC,Z	1,2
ANDWF	f, d	AND W with f	1	0.0	0101	dfff	ffff	Z	1,2
CLRF	f	Clear f	1	0.0	0001	lfff	ffff	Z	2
CLRW	-	Clear W	1	0.0	0001	0xxx	XXXX	Z	İ
COMF	f, d	Complement f	1	0.0	1001	dfff	ffff	Z	1,2
DECF	f, d	Decrement f	1	0.0	0011	dfff	ffff	Z	1,2
DECFSZ	f, d	Decrement f, Skip if 0	1(2)	0.0	1011	dfff	ffff		1,2,3
INCF	f, d	Increment f	1	0.0	1010	dfff	ffff	Z	1,2
INCFSZ	f, d	Increment f, Skip if 0	1(2)	0.0	1111	dfff	ffff		1,2,3
IORWF	f, d	Inclusive OR W with f	1	0.0	0100	dfff	ffff	Z	1,2
MOVF	f, d	Move f	1	0.0	1000	dfff	ffff	Z	1,2
MOVWF	f	Move W to f	1	0.0	0000	lfff	ffff		İ
NOP	-	No Operation	1	0.0	0000	0xx0	0000		İ
RLF	f, d	Rotate Left f through Carry	1	0.0	1101	dfff	ffff	С	1,2
RRF	f, d	Rotate Right f through Carry	1	0.0	1100	dfff	ffff	С	1,2
SUBWF	f, d	Subtract W from f	1	0.0	0010	dfff	ffff	C,DC,Z	1,2
SWAPF	f, d	Swap nibbles in f	1	0.0	1110	dfff	ffff		1,2
XORWF	f, d	Exclusive OR W with f	1	0.0	0110	dfff	ffff	Z	1,2

Kc	m	utlar - III							
		BIT-ORIENTED FILE REGIST	ER OPER	RATION	IS				
BCF	f, b	Bit Clear f	1	01	00bb	bfff	ffff		1,2
BSF	f, b	Bit Set f	1	01	01bb	bfff	ffff		1,2
BTFSC	f, b	Bit Test f, Skip if Clear	1 (2)	01	10bb	bfff	ffff		3
BTFSS	f, b	Bit Test f, Skip if Set  LITERAL AND CONTROL	1 (2)	01 ONS	11bb	bfff	ffff		3
ADDUM								0.00 7 1	
ADDLW ANDLW	k k	Add literal and W AND literal with W	1	11		kkkk	kkkk	C,DC,Z	
CALL	K k	Call subroutine	1 2	11	1001	kkkk	kkkk	Z	
CLRWDT	K	Clear Watchdog Timer	1	10	0kkk 0000	kkkk 0110	kkkk 0100	TO.PD	
GOTO	k	Go to address	2	10		kkkk		10,50	
IORLW	k	Inclusive OR literal with W	1	11	1000	kkkk	kkkk	z	
MOVLW	k	Move literal to W	1	11	00xx	kkkk	kkkk	-	
RETFIE	-	Return from interrupt	2	0.0	0000	0000	1001		
RETLW	k	Return with literal in W	2	11		kkkk	kkkk		
RETURN	-	Return from Subroutine	2	0.0	0000	0000	1000		
SLEEP	-	Go into standby mode	1	0.0	0000	0110	0011	TO,PD	
SUBLW	k	Subtract W from literal	1	11	110x	kkkk	kkkk	C,DC,Z	
XORLW	k	Exclusive OR literal with W	1	11	1010	kkkk	kkkk	Z	



#### Accumulator

- 8086'daki kullanılan yazmaçlar (AX,BX,CX,DX) yerine PIC yalnızca W Yazmacı'nı kullanır
- 8086'dakinin aksine, bir değeri bir değişkene atmak istediğimizde mutlaka W yazmacını kullanmak zorundayız



## W Yazmacı (W Register)

- Bu register sanal bir saklayıcıdır. İçeriğine direk ulaşmak mümkün değildir. Ancak bütün yükleme işlemleri bu register yardımıyla yapılmaktadır.
- Bir değişkene, bir registere yada bir porta bilgi göndermek için, önce bu bilgiyi W registerine, daha sonra W registerini ilgili porta ya da değişkene yüklemek yolunu kullanmak şarttır.
- Örnek: Bir değişkene bilgi yükleme:

MOVLW D'15' ;W=15 MOVWF SAYAC ;sayac=15




## W Yazmacı (W Register)

• Örnek: Bir değişken içeriğini başka bir değişkene yükleme.

MOVF SAYAC1,W ;W=SAYAC1 MOVWF SAYAC2 ;SAYAC1=SAYAC2


!!! Bir değişken ya da register içeriğini W'e yüklemek için MOVF (ya da MOVFW) komutunu kullanmak şarttır. MOWLW komutunu kullanarak W'e sadece sabit bir değer yüklenebilir.








# Clock Uçları ve Bağlantıları


- PIC'in clock sinyal girişi olarak kullanılan 2 ucu vardır.
- Bu uçlara farklı tipte osilatörlerden elde edilen sinyaller uygulanabilir.
  - □ RC-Direnç/Kapasitör
  - ☐ XT-Kristal veya seramik resonatör (**XT**AL)
  - ☐ HS-Yüksek hızlı kristal veya resonatör (**H**igh **S**peed)
  - ☐ LP-Düşük frekanslı kristal (**L**ow **P**ower)
- PIC'e bağlanan clock'un tipi programlama sırasında konfigurasyon bitlerine yazılır.
















- PIC Programlamak İçin Gerekenler
  - □ IBM uyumlu bilgisayar
  - Metin editörü
  - □ Assembler programı (MPLAB)
  - □ PIC programlayıcı donanım ve yazılım
  - □ PIC



## Assembler programı (MPLAB)

- Ücretsiz bir yazılım
- Simulasyon yapılabilir
- www.microchip.com adresinden edinilebilir.



## Status Yazmacı-1


 Status Yazmacı: Bank'lar arasındaki geçişi sağlar.


R/W-0	R/W-0	R/W-0	R-1	R-1	R/W-x	R/W-x	R/W-x	
IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	С	l
bit 7							bit 0	•

bit 6-5

RP1:RP0: Register Bank Select bits (used for direct addressing)

- 11 = Bank 3 (180h 1FFh)
- 10 = Bank 2 (100h 17Fh)
- 01 = Bank 1 (80h FFh)
- 00 = Bank 0 (00h 7Fh)
- Each bank is 128 bytes







### Büyük ve Küçük Harf Kullanımı

PIC Komutlarının büyük veya küçük harfle yazılması önemli değildir:

MoVlW=movlw=MOVLW

Ancak etiketler harf büyüklüğüne duyarlıdır


Dongu≠DONGU



## Başlık Bloğu

- LIST P=16F877
  - Kullanılacak PIC'i tanımlar
- INCLUDE P16F877.INC

Kullanılan PIC'teki Yazmaç tanımlamaları bu dosyada saklanır. Böylece 'Default' olan yazmaçların teker teker tanımlanması gerekmez.



#### **CONFIG Satırı** Konfigurasyon bit'leri, PIC'e Koşul Yazılacak Tanım Kodu gerilim uygulandığı anda Kod koruma var \_CP\_ON PIC'in uyması gereken Kod koruma yok \_CP\_OFF koşulları belirler. Power-on-reset var \_PWRTE\_ON \_PWRTE\_OFF Power-on-reset yok Watchdog timer devrede \_WDT\_ON \_WDT\_OFF Watchdog timer devrede yok Low Power Osilatör \_LP\_OSC Kristal Osilatör \_XT\_OSC High Speed Osilatör \_HS\_OSC RC Osilatör \_RC\_OSC

```
Örnek Program - 1
                        P=16F877
         LIST
                        P16F877.INC
         INCLUDE
         ORG
                                      ;PROGRAMI 0X00'DAN BAŞLAT
         BSF
                  STATUS, RPO
                                      ;BANK1'E GEÇİŞ
         CLRF
                   TRISD
                                      ;TRISD ÇIKIŞ MODUNA ATANIR
                   STATUS, RPO
         BCF
                                      ;BANKO'A GEÇİŞ
                                      ;D PORTUNA 01100110 BILGISI GONDER
         MOVLW
                  b'01100110'
         MOVWF
DONGU
         GOTO DONGU
                                      ; SONSUZ LOOP
```

