プレ・レポート3

講義名 マイコン制御および演習

担当教員 伊藤 暢浩先生

学籍番号 k22120

所属 情報科学部 情報科学科

学年 3年

氏名 牧野遥斗

1プレ・レポート (課題 2)

1.1 図 1 の電子部品 (焦電センサ AMN31111) を次のような点から調べなさい。




図 1: 焦電センサ

1.1.1 どのような部品か

センサ自身から LED などの光を発光するのではなく、周囲と温度差のある人(物)が動く際におこる赤外線の変化量を検出するセンサである。温度差を検出するため、体温を持つ人体の検出に適している [1]。

1.1.2 どのような仕組みか

センサに赤外線が入射すると、温度変化が生じ、焦電素子(セラミクス)の表面温度が上がり、焦電効果により表面電荷が発生する。 図 2 に示すように、焦電素子の表面には、吸着浮遊イオンが存在している。 このため安定時の電荷の中和状態がくずれ感知素子表面の電荷と、吸着浮遊イオン電荷の緩和時間が異なるため、アンバランスとなり、結びつく相手のない電荷が生じる。この発生した表面電荷をセンサ内部品で電気信号として取りだし、出力信号として利用する [1]。




図 2: 焦電センサ仕組み


1.1.3 どのような入力を取り扱うのか

焦電センサは、赤外線の変化量を検出するため、人体から発生する熱量(赤外線)を感知し、 人体の動きを検出することができる。

1.1.4 入力に応じて出力がどう変化するのか (データシートや仕様書を参考に)

Panasonic のデータシートによると、以下のような特性がある[2]。

図3に示すように、焦電センサは、人体の動きを検知すると、出力電圧が変化する。この出力電圧の変化を利用して、人体の動きを検知することができる。 しかし、開始最大30秒間は安定しないため、安定した出力を得るためには、30秒以上の時間をかける必要がある。



【時間幅の説明】

Twu: 回路安定時間 約30秒(max.)

電源投入後回路安定時間中は、検出対象の有無に関わらず、センサ出力のON/OFF の状態が定まりません。

図 3: 焦電センサタイミングチャート

1.1.5 どのようなピンアサイン (各ピンの役割) か

Panasonic のデータシートによると、以下のようなピンアサインがある [2]。

- 1. Vdd (デジタル出力)
- 2. GND
- 3. Vcc (5V 電源電圧)




図 4: 距離センサーのピンアサイン

1.1.6 正しい動作の条件, 範囲は何か

marutsu のサイトによると、以下のような仕様がある [3]。

- パッケージ:TO-5
- タイプ:標準検出タイプ
- 検出性能:標準検出タイプ
- · 消費電力:100 μ A
- 消費電流:170 μ A
- 出力タイプ:デジタル
- 動作電圧:3~6V
- レンズ色:黒
- レンズ素材:ポリエチレン
- 検出距離:5m
- 定格検出:距離 最大 5m

1.2 図 5 の電子部品 (加速度センサ KXM52-1050) を次のような点から調べなさい。




図 5: 加速度センサ

1.2.1 どのような部品か

加速度の測定を目的とした慣性センサの1つで、3次元の慣性運動(直行3軸方向の並進運動)を検出する。 利用用途としては、ビルや橋梁などの建造物の傾斜や地震時の傾き計測にも利用される[4]。

1.2.2 どのような仕組みか

差動キャパシタンスの原理で機能する。加速によりシリコン構造が変位し、キャパシタンスが変化する。この変化を電圧信号に変換し、出力する [5]。

1.2.3 どのような入力を取り扱うのか

加速度センサは、加速度を検出するため、物体の加速度を感知し、物体の動きを検出することができる。

1.2.4 入力に応じて出力がどう変化するのか (データシートや仕様書を参考に)

KXM52-1050 のデータシートによると、以下のような特性がある[5]。

- 電源電圧(Vdd) 2.7V~5.5V(標準 3.3V)
- 測定レンジ ±2g
- 感度 (Vdd/5) V/g
- 0G 出力 (Vdd/2) V

出力電圧を v(V)、加速度を a(単位は g)とすると、出力電圧と加速度の関係は 式 1 であらわされる。


$$v = a * \frac{v_d}{5} * \frac{v_d}{2} \tag{1}$$

例えば、Vdd が 5V、加速度が 1g のときは、a に 1 を代入して、3.5V の電圧が出力される。

1.2.5 どのようなピンアサイン (各ピンの役割) か

KXR94-1050 をそのまま使用することは難しいため、基盤に半田付けし、使いやすくモジュール化したものを用いる。 しかし、KXR94-1050 は廃盤となっており、代替品として KXR94-2050 がある [6] 。 今回は、KXR94-2050 とあまり違いがないと仮定をして、 KXR94-2050 のピンアサインを 図 6 に示す。

- 1. Vdd
- 2. Enable
- 3. GND
- 4. Vmux
- 5. Out Z
- 6. Out Y
- 7. OUT X
- 8. Self Test






図 6: 加速度センサーピンアサイン

1.2.6 正しい動作の条件, 範囲は何か

秋月電子のサイトによると、以下のような仕様がある[7]。

- 電源電圧 min.:2.5V
- 電源電圧 max.:5.25V
- 加速度チャンネル:3
- 測定加速度 max.: ± 2g
- 測定項目:加速度
- インターフェイス:アナログ
- 実装タイプ:スルーホール
- パッケージ:DIP8

参考文献

- [1] L. Murata Manufacturing Co., 「基礎知識-焦電型赤外線センサとは?-」. 参照: 2024 年. [Online]. 入手先: https://www.murata.com/ja-jp/products/sensor/infrared/overview/basic/about
- [2] Panasonic,「AMN31111: 焦電型赤外線センサ PaPIRs (パピルス)」. 参照: 2024 年. [Online]. 入手先: https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/papirs/models/AMN 31111
- [3] marutsu, 「モーションセンサー(レンズ・色・黒)【AMN31111】」. 参照: 2024 年. [Online]. 入手先: https://www.marutsu.co.jp/pc/i/144007/
- [4] marubun,「加速度センサの基本と原理」. 参照: 2024 年. [Online]. 入手先: https://www.marubun.co.jp/products/4619/
- [5] Kionix, 「https://docs.rs-online.com/82d5/0900766b8098ce6a.pdf」. 参照: 2024 年. [Online]. 入手先: https://docs.rs-online.com/82d5/0900766b8098ce6a.pdf
- [6] 秋月電子通商,「3 軸加速度センサモジュール KXR94-2050 マニュアル」. 参照: 2024 年. [Online]. 入手先: https://akizukidenshi.com/goodsaffix/AE-KXR94-2050.pdf
- [7] 秋月電子通商,「3 軸加速度センサモジュール KXR94-2050」. 参照: 2024 年. [Online]. 入手先: https://akizukidenshi.com/catalog/g/g105153/