



















Vyprázdit koš Nová zpráva Složky Vyhledat Pošta Filtry Adresář Možnosti Problém Odhlášení

Doručená pošta: Projekt 2 (29 z 34)

Přesunout Kopírovat

Zpět do Doručená pošta



Smazat Odpovědět Přeposlat Přesměrovat Zobrazit souvislost Černá listina Bílá listina Zdrojový kód zprávy Uložit jako Tisk Hlavičky

Datum: Wed, 14 Dec 2011 15:09:45 +0100 [2011-12-14 15:09:45 CET] Od: Vašíček Zdeněk <vasicek@fit.vutbr.cz>

Komu: Utajení příjemci Předmět: Projekt 2

Informace k termínu předmětu INP/2011Z

Termín: Projekt 2

Vážení studenti,

rád bych touto cestou upozornil na několik záležitostí týkajících se řešení druhého projektu do INP.

Předně bych chtěl upozornit na blížící se termín odevzdání s tím, že řešení doporučuji na poslední chvíli nechat pouze v případě, že máte znalosti VHDL na dostatečné úrovni.

Dále bych zmínil několik problémů, které vyvstaly v souvislosti s LCD displejem a nekompatibilitou napříč kity, za které se předem omlouvám.

- 1) Pokud se Vám znaky vypisují pouze do půlky, zkontrolujte, zda-li jste nastavili správně proměnnou LCD2x16 v souboru top.vhd. Různé verze kitů mají různě pracující displeje, které vyžadují odlišné adresování.
- 2) Některé FITkity s jednořádkovým displejem (pravděpodobně verze 1.2) jsou bohužel vybaveny odlišně pracujícími displeji, což má za následek dvojitý tisk posledního znaku. Tento problém prosím ignorujte.
- 3) Poslední problém, který může zkomplikovat vaše řešení je neaktualizovaná SVN. Pokud se někomu stane, že se na displej vypíší znaky, které se následně smažou a začnou přepisovat od začátku dalšími, nejedná se o problém ve Vašem kódu. Vámi psaný procesor nemá žádnou možnost posouvat kurzor LCD displeje. V tomto případě je na vině stará verze knihovny libfitkit umístěná v SVN, která vyvolávala dvojitý reset.

Aby k tomu nedocházelo, je zadání ve WISu nyní ošetřeno tak, že při dvojitém resetu by se měl druhý reset vymaskovat. Pakliže máte poslední verzi zadání, nemělo by k tomuto problému nikdy dojít, tedy ani v případě, kdy budete mít starší SVN kopii.

Dále se množí dotazy ohledně warningů při syntéze kódu, na rozdíl od zbytku kódu, zde platí následující - kód cpu.vhd lze napsat tak, aby nevypisoval žádný warning. Nejčastějším problémem je nevhodně napsaná kombinační funkce pro výpočet následujícího stavu nebo výstupů automatu. V každém stavu musí být jednoznačně definované přiřazení hodnot všech signálů; v kombinační funkci nelze mít přiřazení typu "ponech hodnotu, která byla v signálu v předchozím stavu". Nejjednodušší přístup, jak se vyhnout problémům, je veškeré signály ovládané automatem zinicializovat před vlastním příkazem CASE (viz materiály ze 3. cvičení).

Další nepříjemností je rozdílné chování simulace a FITkitu to je v drtivé většině případů způsobeno chybným sensitivity listem v PROCESu. Na sensitivity listu musí být všechny signály, na které má proces reagovat - tzn. v případě synchronních popisů pouze CLK a RESET, v případě kombinačních funkcí všechny signály, jejichž hodnota se testuje nebo se vyskytují na pravé straně přiřazení.

S pozdravem, Zdeněk Vašíček

Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně

E-mail: vasicek@fit.vutbr.cz

Web: http://www.fit.vutbr.cz/~vasicek

Tel: 54114-1354

Uložit jako Tisk Hlavičky

Smazat Odpovědět Přeposlat Přesměrovat Zobrazit souvislost Černá listina Bílá listina Zdrojový kód zprávy

Přesunout Kopírovat

Zpě<u>t</u> do Doručená pošta 💝 🕏

