

TU Berlin Fakultät IV Institut für Telekommunikationssysteme Fachgebiet Nachrichtenübertragung Praktikum Nachrichtenübertragung

Praktikum 06 Digitale bertragungstechnik: Digitale Empfnger

Dirk Babendererde (321 836) Thomas Kapa (325 219)

4. Juli 2012

Gruppe:

Betreuer: Lieven Lange

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung	1
2	Labordurchführung 2.1 Bitfehlermessung	1 1
3	Auswertung & Theorie 3.1 Bitfehlermessung	1 1
4	Zusammenfassung	1

1 Vorbereitung

2 Labordurchführung

2.1 Encoderkennlinie

Um die Bitfehlerrate messen zu können, werden die D/A-Box, das PCM-DECODER-Modul, die ADDER-Module, Das Picoscope und der NOISE GENERATOR benötigt. Der oberste Ausgang (rot) der D/A-Box, der das Datensignal enthält, wird auf das erste ADDER-Modul gegeben, dass keine Verstärkungsmöglichkeit enthält und mit einem Offset aus dem VARIABLE DC-Modul addiert. Anschließend wird das Ergebnis auf das zweite ADDER-Modul geführt, wo es mit dem Verstärkungsregler auf eine Amlitude von -1..1 gedämpft wird.

Der 3. Ausgabe von unten der D/A-Box (gelb) enthält die PCM codierten Datenworte. Diese werden auf den Eingang PCM DATA des PCM DECODER-Moduls gegeben.

Der 2. Ausgang von unten enthält das Rahmensignal, welches mit dem Gegenstück des PCM-DECODER-Moduls verbunden wird.

Der unterste Ausgang (blau) gibt das Clock Signal aus. Dieses wird mit einem T-Stück zum einen an den Eingang B des Picoscope und zum anderen an den CLK Eingang des PCM DECODER-Moduls des Picoscope geschlossen.

 $\textbf{Zuletzt wird der OUTPUT des PCM}_{Decoder} Moduls (Spannung des Faktorszur Verst\"{a}rkung bzw. D\"{a}mpfung des Faktorszur Verst\"{a}rkung bzw. D\"{a}mpfung des Faktorszur Verst\"{a}rkung bzw. D\ddot{a}mpfung des Faktorszur Verst\ddot{a}rkung bzw. D\ddot{a}mpfung des Faktorszur Verst~a des Fak$

3 Auswertung & Theorie

- 3.1 Encoderkennlinie
- 3.2 Quantisierungfehler
- 4 Zusammenfassung