| к договору | No | | | |
|------------|----|--|--|--|
| ОТ | | | | |

СОГЛАСОВАНО

Сторона ЗАКАЗЧИКА Афраймович Л. Г. «03» марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Сторона ИСПОЛНИТЕЛЯ Кукушкина Д. М. «03» марта 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую работу

Реконструкция 3D модели поверхности микроскопического объекта по серии изображений

(Шифр ПО «Get3DModel»)

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование НИР

Реконструкция 3D модели поверхности микроскопического объекта по серии изображений. Краткое название: ПО «Get3DModel».

1.2. Краткая характеристика области применения

Объектом автоматизации является процесс реконструирования 3D модели поверхности непрозрачного объекта, полученного микросъемкой с малой глубиной резкости на разной высоте. ПО «Get3DModel» должно обеспечивать решение задач построения 3D модели поверхности непрозрачного объекта.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основание для выполнения НИР – Решение заказчика

Заказчик: Афраймович Лев Григорьевич

Исполнитель: гр. 381707м – команда 1, ННГУ им. Лобачевского, гор. Нижний Новгород.

Начало разработки – с момента заключения договора.

Окончание разработки – июнь 2018

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

- 3.1. ПО «Get3DModel» предназначено для получения 3D модели из серии изображений поверхности объекта, полученных оптической системой с малой глубиной резкости на разной высоте.
- 3.2. Результатами решения являются координаты точек, записанных в файле форма OBJ и восстановленное изображение объекта с высокой глубиной резкости файл формата PNG.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

- 4.1. Требования к функциональным характеристикам
- 4.1.1. Требования к разрабатываемому ПО и его состав

В рамках создания ПО «Get3DModel» должно быть разработано консольное

приложение.

4.1.2. Требования к консольному приложению

ПО «Get3DModel» должно уметь читать файлы формата PNG и файлы конфигурации оптики, в которых представлены параметры оптической системы; уметь по изображению с помощью базового алгоритма генерировать координаты точек принадлежащих поверхности восстанавливаемых объектов, равномерно распределенных по исследуемой области; а также сохранять результаты расчетов в файле формата OBJ.

4.1.3. Конфигурации ПО «Get3DModel»

ПО «Get3DModel» представлено исполняемым консольным приложением Get3DModel.exe.

4.1.4. Интеграция с системами

Требования к интеграции с системами ПО «Get3DModel» не предъявляются.

4.1.5. Разграничение прав доступа

Требования по разграничению прав доступа в рамках ПО «Get3DModel» не предъявляются.

4.2. Требования к надежности программного обеспечения

Требования к надежности ПО «Get3DModel» не предъявляются.

4.3. Условия эксплуатации

Условия эксплуатации ПО «Get3DModel» должны соответствовать условиям эксплуатации вычислительной техники, на которой будет установлено программное обеспечение.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

ПО «Get3DModel» должно быть разработано с использованием языка программирования С#. ПО «Get3DModel» должно быть работоспособно под управлением систем семейства Windows, начиная с Windows 7 и младше. На ОС должны быть установлены все библиотеки, необходимые для функционирования ПО «Get3DModel».

Для функционирования ПО «Get3DModel» ПЭВМ должны удовлетворять следующим требованиям: оперативная память не менее 4ГБ, доступная дисковая память не менее 100ГБ, процессор с PR-рейтингом не менее 2000, двухкнопочный с центральным колесиком манипулятор мышь.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Входные данные

ПО «Get3DModel» должно загружать необходимые для расчета данные, а именно: параметры оптической системы, при помощи которой были получены изображения поверхности микроскопического объекта (фокусное расстояние, наблюдаемая ширина в фокусе, коэффициент для вычисления абсолютной высоты фокуса); набор изображений одинакового размера, полученный микросъемкой одного и того же объекта с разной высоты. В имени каждого файла указана относительная высота оптической системы, на которой получено изображение. Входные данные, а именно, - изображения должны содержаться в виде файлов типа PNG, а параметры, необходимые для расчета, - в файле конфигурации оптики, структура которого будет уточнена в процессе разработки. Входные данные должны содержаться в заданной директории. Предельно допустимые размеры входных изображений от 4*4 пикселей до 4К (4096*3072 пикселя).

4.5.2. Выходные данные

ПО «Get3DModel» должно формировать выходные данные, а именно, файл стандартного формата ОВЈ1, а координаты точек в соответствующий восстановленное изображение объекта с высокой глубиной резкости – в файл формата PNG. Выходные данные должны сохраняться в указанную директорию.

4.5.3. Требования по производительности

От старта системы до подготовки результирующих файлов (при условии, что количество входных изображений не превосходит 50) не более 10 минут.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Требования к маркировке и упаковке предъявляются в соответствии с требованиями на программное изделие, принятыми у Заказчика. По согласованию с Заказчиком требования уточняются в процессе выполнения работы.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

К транспортированию и хранению ПО «Get3DModel» требования не предъявляются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Программная документация должна содержать следующие документы:

¹ http://www.fileformat.info/format/wavefrontobj/egff.htm

- руководство системного программиста;
- руководство оператора;
- программа и методика испытаний.
- 5.2. Программная документация должна быть выполнена на бумажных носителях в соответствии со стандартам ЕСПД и на машинных носителях информации в форматах «.docx» и «.pdf» в 2 экземплярах.
- 5.3. Дополнительно к программной документации должны быть разработаны следующие пояснительные записки:
 - -структура входных и исходных данных;
 - -математическая модель и алгоритм решения;
 - программная реализация и тестирование.

6. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИТР

- 6.1. ПО «Get3DModel» не имеет технических демаскирующих признаков, подлежащих защите от ИТР.
 - 6.2. Требования по защите от ИТР ПО «Get3DModel» не предъявляются.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Этапы и стадии НИР, их содержание, сроки выполнения, отчетные документы и ответственные за выполнение приведены в таблице 1.

Таблица 1

| No | Наименование | Сроки выполнения | | Ответственные | Вид | |
|---------|---|------------------|------------|---------------|--------------------------|--|
| модели, | модели, стадии, этапа | начало | окончание | | отчетности | |
| стадии, | | | | | | |
| этапа | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Согласование входных | 6.03.2018 | 13.03.2018 | Исполнитель | Пояснительная | |
| | и выходных форматов. | | | Заказчик | записка | |
| 2 | Предоставление данных и контрольных данных заказчиком | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Заказчик | Тестовый базис | |
| 3 | Математическая модель и разработка алгоритмов | 13.03.2018 | 20.04.2018 | Исполнитель | Пояснительная записка | |

| 4 | Программная реализация и тестирование. | 20.03.2018 | 20.05.2018 | Исполнитель | Пояснительная записка |
|---|--|------------|------------|-------------|---|
| | Разработка программной документации. | | | | РСП, РО |
| | Разработка программы и методики приемочных испытаний и проведение предварительных испытаний. | | | | ПМИ, протокол предварительных испытаний |
| | Доработка ПО. | | | | ПО «Get3DModel» на цифровом носителе |
| | Проведение приемочных испытаний ПО «Get3DModel» | | | | Протокол, Акт испытаний |
| | Доклад о результатах НИР | | | | Отчет по НИР, презентация |

Примечание. Исполнитель в срок до 01.06.2018г бесплатно оказывает сервисные услуги по устранению обнаруженных дефектов.

8. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИР

- 8.1. Требования обеспечения режима секретности
- 8.1.1. Сведения о характеристиках работ, выполняемых по настоящему техническому заданию, не содержат информации, составляющей государственную тайну.
- 8.1.2. Требования защиты государственной тайны при выполнении НИР не предъявляются.

9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

9.1. Приёмочные испытания проводятся комиссией на технических средствах Заказчика на контрольных данных из баз данных Заказчика и в соответствии с Программой и методикой проведения приёмочных испытаний. Для проведения приемочных испытаний Исполнителем предъявляется следующая документация:

- Техническое задание на НИР;
- Программа и методика приёмочных испытаний;
- Программная документация.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| НИР | Научно исследовательская работа |
|------|---|
| ПО | Программное обеспечение |
| ПЭВМ | Персональная электронно-вычислительная машина |
| OC | Операционная система |
| ЕСПД | Единая система программной документации |
| ИТР | Иностранная техническая разведка |
| РСП | Руководство системного программиста |
| PO | Руководство оператора |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |

От ЗАКАЗЧИКА

Руководитель спецсеминара

Старостин Н.В.

От ИСПОЛНИТЕЛЯ

Студенты группы 381707м

Бабушкина Л.А.

Губарев С.Ю.

Кудимов М.М.

Кукушкина Д.М.

Куликов А.П.

Ушакова Е.А.

Шаталина К.С.