

Lingkaran + silang = lubang bor 3 mm (putus-putus = RC522, opsional). Titik hitam = kaki komponen yang dipasang di sisi ini. Lingkaran kosong = kaki dari sisi lain.

