

Изманению ИТ

Ppynna E 25 OCT 34-42-762-85

"Детали и сборочние единици
трубопроводов ТЭС Ру≤ 4 МПа
(40 кгс/см²).Трояники
сварьне равнопроходине.
Конструкция и размеры"

OKII 3I I3II 6230

Утворидено и введено в действие с OI.02.89 г. до OI.01.91 г. Инимстерством апсриотики и электрификации СССР

or 20.12. 1988 r. P 425a

Дата введения 01.02.89 г.

Пункт З.Листи З и 4 анкулировать и заненить листами 2 и 3

. І пинансиви

Примечание. На чертеме в спариих ивах тронника исправить графику (устранить конструктивных непровар).

Пункт $\mathbb{R}^{n}C_{\mathbf{I}}^{n}$ - исключить.

Пункт 13. "С2" - исключить.

Виести пулкт 19:


"19. Располскение продольных сваримх пвов на втуцере и корпусе устанавливается заводон-изготовителен с учетои требования п.3.2.6."Правил пара и горячей води".


Вности пункт 20:


"20.Посло газопой или плазизниом розки необходимо произволить последующую зачистку кронок репущии или абразивним инструментом до удаления следов отнерой разки.".

IP N386661 or 23_C2.89r.


Северо-Западный завод металлоконструкций - http://www.szzmk.ru









Группа В 25 Изненелие #1 OCT 34-42-763-85 "Дотали и оборочние единици трубопроводов ТЭС Ру≤ 4 МПа (40 кго/он2).Тройники сварии рапнопроходние с накладкой. Конструкция и размори" OKII 31 1311 6240 Утверждено и введено в действие с OI.02.89 г. до OI.0I.9I г. Министорочном оне рготики и элокирификации СССР or 20.12. 1988 r. P425a Дата пведения 01.02.89 г. Пункт З.Листи З и 4 анпулировать и запомить листами 2 и 3 . І й винонсиви Примочание. На чертеже в свариих пвах тройника исправить графику (устранить конструктивный непровар). . Пункт $10.{}^{n}C_{1}{}^{n}$ - исключить. Пункт II."С2" - исключить. Внести пункт 17: "17. Расположение продольных сварных швов на штуцеро и корпусе устанавливается заводом-изготовителен с учетом требования п.3.2.6. "Правил пара и горичей воды". Внести пункт 18: • "18.После газовой или плазмениюй резки необхедино производить последующую зачистку кромок ремущим или абразивним инструионтом до удаления следов огновой резки.". TP 7388632/C1 or 23.02.89 r.







Hamononno BI Детали и сборочине единицы трубопроводов T3C Py≤ 4 MB1 (40 mrc/cn²). Тройники сварина парэходине. Конотрукцыя и разноры OKN 31 13116250 Утгарждено и введено в действие с И. 32.89 г. до И. 1.91 г. Ининстерствой энергатики и электрификации СССР 1988 r. 7 425a or 20.12. Дата введения 01.02.89 г. Пункт 3. Листи 3 и 4 аннулировать и заионить дистани 2 и 3 . Ій выненек

Примечения. На чертоме, в спарым ягах тройника исправить графику (устранить конструктивния непрогар).

Группа Е 25 OCT 34-42-764-85

A. 6.1

пункт II. "Ст" - конявчить.

Пункт 12."С2" - неключить.


Вызсти пункт 18:


"18. Расположение продольных сварных пвов на штуцере и корп; со устанавливаются заводон-изготовителен о учетом требований п.3.2.6. "Правил пара и горачой поди.".


Внэсти пункт 19:

"19. После газорой или плененения разки необходимо производить последуржую зачнотку процок редущии или абразивным инструнегтом до угласии следов огневой разки.".

IP # 800665/01 or 28.02.89 r.







Poynna E 25 І ж банбавана ЖІ OCT 34-42-765-85 "Дотали и сборочине единици трубопроводов ТСС Ру≤ 4 МПа (40 кгс/ся²).Тройники сварина пореждение с наимедкой. Конструкция и разнери" ONI 3T 1311 6260 Утворидоно и выздено в действие с 01.02.69 г. до 01.01.91 г. Миниоторотной экорготики и эксктрификации СССР or 20.12. I988 r. ₽ 425a Дата введения 01.02.89 г. Пункт З.Листи 2 и З анкулировать и сменять листами 2 и 3 Примечания. По чертене в спарнях швах тренника неправить графику (устранить конструктивний непровар). Пункт II."С_Т" - неклачить. Пункт 12. "С2" - некличить. Вности пункт 19: «19. Расположение продольных свирних ивов на мучцере и корпусв устанавливантся заподом-изготовителом с учетом требования п.3.2.6. "Правия пара и горячей води". Выэсти пункт 20: "20.Посло газовей или плазивники разки несоходино произвожить последующую эзинству кронок ражудии или пораздинки инструнентои до удаления следов отновой розки.". IP 8 838864/Cl ov 28,02.89 r.

Северо-Западный завод металлоконструкций - http://www.szzmk.ru

