

# Министерство топлива и энергетики Российской Федерации

OCT 34 10.747-97 ÷ OCT 34 10.754-97

# СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ

Детали и сборочные единицы трубопроводов из углеродистой и низколегированной сталей на Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см²), t≤425 °C для и тепловых электростапций

OCT 34 10.747-97 ÷ OCT 34 10.754-97

ЧАСТЬ I

€ САО «Севзапэнергомонтажироект»-191126 Сапит-Петербург, ул. імрата, /с Заказ НТД: ☎ (812)164-5647, fax 164-9512

# СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Рраб< 2,2 Мпа (22 кгс/см<sup>2</sup>),  $t \le 425$  °C

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТЫКОВЫЕ

Типы, конструктивные элементы и размеры

@ ОАО «Севзапэжергожожтажироект»-191126 Сажхт-петербург, ул. Марата, 78
 Заказ нтд: 
 ☎ (812)164-5647, fax 164-9512

#### Предисловие

1 РАЗРАБОТАН АООТ Севзапонергомонтажпроект

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства топлива и энерге-

тики РФ от 23 декабря 1997 г. N 443

3 B3AMEH OCT 34-10-748-92

## Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Типы сварных швов и сварочные материалы	2
4 Размеры выполнениых сварных цівов	6
5 Технические требования	7
Приложение А Библиография	13

Ш

## СТАНДАРТ ОТРАСЛІІ

# Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Рраб< 2,2 МПа (22 кгс/сх?). t $\leq 425$ °C

# СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТЫКОВЫЕ Типы, конструктивные элементы и размеры

Дата введения 1998-03-01

#### 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на свядные стыховые соединения трубопроводов из утдеродистой и низколегированной сталей тепловых электростанций с рабочим давлением Рраб< 2.2 МПа (22 кгс/см²).

Стандарт устанавливает типы сварных соединений и размеры выполненных сварных швов, а также конструкцию кромок труб, деталей и сборочных едгании трубопроводов, подготовленных под сварку.

Стандарт соответствует требованиям руководящего документа «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций» РД 34 15.027-93 (далее по тексту РТМ-1с-93), утвержденного Госгортехналзором России 7.02.1994г, и Минтоприерго России 30.12.1993 г [1].

#### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная


ОСТ 34 10.766-97. Детали и сборочные единиды трубопроводов ТЭС Рраб< 2,2 МПа. t≤ 425 °C. Технические требования.

- 3 Типы сварных швов и сварочные материалы
- 3.1 Конструктивные элементы подготовки кромок под сварку, рекоменцуемые способы сварки и сварочные материалы должны соответствовать указанным в таблице 1.
- 3.2 Допускается применение неуказанных в настоящем стандарте типов сварных соединений, проверенных в производственных условиях и обеспечивающих качество сварных соединений в соответствии с требованиями РТМ-1с-93.
- 3.3 При наличии специализированного оборудования для автоматической сварки допускается применение соединения типа Тр-1 для труб и деталей трубопроводов Dи до 89 мм с толициной степки до 3,5 мм по решению, предварительно согласованному монтажной организацией и предприятием-изготовителем трубопроводов (деталей).

Автоматическая аргонодуговая сварка соединения типа Тр-2 применяется для труб диаметром до 159 мм с толщиной стенки до 5 мм включительно.

- 3.4 Помнию указанных марок электродов и проволоки допускается применение электродов и проволок, разрешенных к применению РТМ-1с-93.
- 3.5 На чертежах блоков трубопроводов необходимо указывать условное обозначение сварного соединения согласно настоящего стандарта.

Пример условного обозначения сварного соединения С 01 (тып Тр-1):



Условное	Tim		ые трубы ктали	Подготовка кромок	C	Варка
обозначение сварного соединения	разделки по РТМ-1с-93	паружный днаметр труб	номии.	дегалей трубопроводов под сварку	Способ сварки	Сварочные материалы
C 01*	Tp-1	от 14 до 89	от 2 до 3,5	25/(√) 45°3 ≤0.3 S	Аргонод товая автоматі ісская	Проволока сварочная: Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-08ГА-2 по ГОСТ 2246
C 02	Tp-2	от 14 до 820	от 2 до 12	35°±2°  25/(✓)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)  (S)	Аргоподуговая ручная, аргоно- дуговая автомати- ческая, комбиниро- ванная ручная дуговая нокры нами	Проволока сварочная: Св-08ГС; Св-08Г2С Св-08Г3-2 по ГОСТ 2246. Электроды марок: УОПИИ-13/45; УОПИИ-13/45A; УОПИИ 13/55; ТМУ-21У; ЦУ-5; ЦУ-6; ЦУ-7 и др.

u

#### Продолжение таблицы 1

						В миллиметр		
Условное	Tımı	I .	ые трубы цетали	Подготовка кромок	Сварка			
обозначение сварного соединения	разделки по PTM-1c-93	наружный днаметр труб D	толицина стенки труб S	деталей трубопроводо <b>в</b> под сварку	Способ сварки	Сварочные материалы		
C 03	Тр-3г Тр-3д	от 219 до 1620	от 6 до 14	25/(\sqrt) 30°±3° 8±1 12,5 (eq.)	Ручная дуговая покрытыми электродами, полуавтоматическая плавящимся электродом в среде защитного газа	Электроды марок: УОНИИ-13/45; УОНИИ-13/45А; УОНИИ-13/45А; УОНИИ 13/55; ЦУ-5; ЦУ-6; ЦУ-7; ТМУ-21У и др. Проволока сварочная: Св-08Г2С, по ГОСТ 2246		

Продолжение табл. 1

тродолж	ние таол. 1					В миллиметр	
Условное	Tim	Стыкуем нли л	ые трубы стали	Сварка			
обозначение свариото сослипыния	разделки по PTM-1c-93	наружный диаметр труб Дим	толіцина стенки труб S	деталей трубопроводов под сварку	Способ сварки	Сварочные материалы	
C 04		от 720 до 1620	от 9 до 14	30°±2°  25/(V)  25/(V)  55  3±1  55	Ручная дуговая покрытыми электродами, полуавтоматичекая плавящимся электродом в среде запитного газа	Электроды марок: УОПИН-13/45; УОНИН-13/45А; УОНИН 13/55; ІЦУ-5; ІЦУ-6; ІЦУ-7; ІЦУ-7А; ТМУ-21У и др. Проволока сварочная: Св-08Г2С, по ГОСТ 2246	
* (	см. пункт 3.3				- '	•	

#### Окончание таблицы 1

Примечания: 1 В соединении С 01 фаска 0,3 × 45° на внутренней кромке выполняется в случае раднографического контроля сварного соединения перед сборкой его под сварку

- 2 Для соединення С 02 в скобках указан размер зазора при автоматической аргонодуговой сварке без присадочной проволоки
- 3 В соединении С 02 для DH < 57 мм угол скоса кромок может быть увеличен до  $45^{\circ} \pm 2^{\circ}$ ; для DH > 57 мм при ручной и полуавтоматической сварке разрешается изменение угла скоса кромок от 25 до  $45^{\circ}$ , при автоматической сварке угол скоса кромок должен составлять от  $40^{\circ}$  до  $45^{\circ}$
- 4 Комбинированная сварка это когда корень шва сваривают ручной или автоматической аргонодутовой сваркой, а заполнение разделки выполняют ручной дутовой или полуавтоматической сваркой
- 5 Способы сварки соединений конкретных изделий устанавливаются производственнотехнологической документацией (ПТД) или технологическим процессом
  - 4 Размеры выполненных сварных швов
- 4.1 Размеры выполненных сварных швов должны соответствовать указанным в таблицам 2 и 4.

Таблица 2 В миллиметрах

Условное обозна- чение сварного соединения	Тип разделки по РТМ-1с-93	Размеры выполненных сварных швов
C 01	Tp-1	6

6


В миллиметрах

Условное обозна- чение сварного	Тип разделки	Размеры выполненных сварных шзов
соединения	по РТМ-1с-93	1 as hope and contenting on print insus
C 02	Tp-2	15-10 15-10
C 03	Tp-3	e 6
C 04	-	9±3 850
* Для Dн < 57	им размер прини	имать 1,5 = 1,0

4.2 Величина вогнутости корня шва при односторонней сварке соединений с разделкой кромок типа Тр-1 и Тр-2 не должна превышать значений, приведенных в табл. 16.9 РТМ-1с-93.

#### 5. Технические требования

5.1 Подготовка деталей и сборочных единиц под сварку, сборка и сварка должны производиться в соответствии с указаниями ПТД (карт технологического процесса) предприя пизизготовителя, разработанной в соответствии с требованиями РТМ-1с-93. ОСТ 34-10-766 и ТУ 34 10.1202-97 5.2 При стыковке труб, деталей и сборочных единиц с разными наружными дламетрами пли толпинами стенок конец трубы с большим наружным дламетром должен быть обработан механическим способом согласно чертежу 1.



Чертеж 1

При разнице наружных днаметров соосно стыкуемых трубных элементов размер h должен быть не более 30% от толивны стенки более тонкого элемента, но не более 5 мм.

5.3 Смещение внутрениих поверхностей свариваемых труб и фасонных деталей при сварке стыков без подкладного кольца с односторонней разделкой кромок не должно превышать величин, указанных в таблице 3.

Таблица 3


Размеры в миллиметрах

	Диаметр трубы							
Толиппы стенки		> 200						
трубы	≤200	Рраб	Рраб					
		свыше 2,2 МПа	до 2,2 МПа					
до 4			0,2 S					
свыше 4 до 10	0,02S + 0,£,	0,02S + 0,4 ,	0,15 S ,					
свыше 10 до 20	но не более 1	но не более 1	но не более 2					


5.4 В стыках труб, собираемых и свариваемых на остающемся подкладном кольце, допускается разность внутренних днаметров элементов не более 2 мм; зазор между кольцом и внутренней поверхностью элемента при этом должен составлять не более 1 мм.

8

5.5 Для обеспечения минимального змещения кромок с внутренней стороны при сборке соединений труб, деталей и сборочных единиц необходимо выполнять расточку или раздачу (без нагрева или с нагревом) концов труб и вталей (сборочных единиц) по внутреннему диаметру (чертеж 2). Величина раздачи должна соответствовать табл. 4.1 PTM-1c-93.



5.5.1 Допускается выполнять расточку, в том числе согласно чертежу 3, и раздачу конца одной из стыкуемых труб или деталей (сберочных единии) по внутреннему диаметру другой трубы или детали, при условии обеспечения толщины стенки после расточки не менее значения S<sub>1</sub>, указанного в табл. 4.



Чертеж 3

- 5.5.2 Допускается не производить расточку (раздачу) концов труб и деталей (сборочных единиц) в случаях, когда величина смещения знутренних кромок при сборке стыков не превышает значений, указанных в таблице 3.
- 5.6. Разрешается изменение величия зазоров, приведенных в таблице 1, в зависимости от применяемого способа сварки (из числа не уклазанных в таблице 1). Величина зазора в этом случае должна устанавливаться ПТД.

9

#### Таблица 4

	т											В инли	имстрал
١			Кромка					Выполи	ចោកឃ្មើ ព	юв			
Услов-	Размеры		р расточки	Минимально-	1 ' '	1			)	ĺ			
प्रका	присос-		здачи()	допустимая	расточки	1	g	g <sub>1</sub> e					
проход	діпіяємых		Dp	толіціціа	I				110				
	труб			стенкан		L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		болсе				
Dy	Dн × S	Нови-	Предельное	$S_1$	не менее	Tp-1	TP-3	-		Tp-1	Tp-2	Tp-3	-
		налышй	отклонение			C 01	C 03	C 04		C 01	C 02	C 03	C 04
10	14 × 2,0	11						1					
15	18 × 2,0	15	+0,18										
20	25 × 2,0	22											
25	32 × 2,0	29	+0,21	1,5									
32	38 × 2,0	35											
	45 × 2,0		+0,25						0,6	5±2	7±2		
40	45 × 2,5	41				1,5±1							
	57 × 2,5												
50	57 × 3,0	52	+0,30	2,0	10		-	-				-	-
65	76 × 3,0	71											
	89 × 3,0			2,5									
80	89 × 3,5	84	+0,35							6±3	9 <u>+</u> 3		- 1
	108 × 4,5											- 1	1
100	108 × 4,0	102		3,0		-		1	0,8	-	11±3		1
125	133 × 4,0	127	+0,40	1				;			-	1	

#### Продолжение таблицы 4

	I	1	Кромка		Выполненный шов								
Услов- ныў проход	Размеры присос- диняемых труб	(pa	р расточки здачи) Dp	Минимально- допустимая толицина степки	Длина расточки 1	ß		irii towii	Ві, не более	c			
Dу	Du × S	Поми- нальный	Предельное отклонение	St	He Melice	Tp-1 C 01	TP-3 C 03	C 04		Tp-1 C 01	Tp-2 C 02	Tp-3 C 03	C 04
	159 x 4,5						-		1,0		1213	-	
150	159 x 5,0	151	+0,40	4,0	10								
200	219 × 6,0	210	+0,46	4,5			2 -1,1		1,2		14±3	15±4	
	219 × 7,0	208		5,0			2±1,5		1,5		16±4	18±4	1
250	273 × 6,0	263		4,5			41,0 2 -1,5		1,2		14±3	15±4	
ĺ	273 × 8,0	259		6,0		-	211,5	-	1,5	-	1614	18L4	-
300	325 × 6,0	315	+0,52	4,5			2 .1.1		1,2		1413	15+4	
ĺ	325 x 8,0	311		6,5	20		2+1,5		1,5		1614	181:4	1
350	377 × 9,0	361	+0,57	7,5					2,0	- 1	1914		
400	426 × 9,0	410	+0,63	7,0			2,5 -1,5		2,0		1914	2215	
,	426×10,0	408		8,5					ŀ			25±5	
500	590 × 8,0	516	+0,70	6,0			2±1,5		1,5	ļ	16±4	18±4	

#### Окончание таблицы 4

		·										Випл	иметра
	1	Кромка Выполненный шов											
Услов-	Размеры	Днамет	р расточки	Мицимально-	Длина								
ный	присое-	(pa	(וחיגקני	допустимая	расточки І		g		gı		6	;	
проход	діняемых	İ	Dp	толипппа					He	;			
	труб			стенки			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		более	: }	,		
Dy	Dit × S	Номи-	Предельное	$S_1$	He Mellee	Tp-1	TP-3	-		Tp-1	Tp-2	Tp-3	-
		налышй	отклонение			C 01	C 03	C 04		C 01	C 02	C 03	C 04
500	530 × 11	512	+0,7	9,0	20		+2.0		2,0		22±5	22±5	l
							2,5 .13				ļ		ł
600	630 × 8	616	+0,70	7,0			2±1,5	-	1,5		16±4	18±4	] -
	630 × 12	608		10,0	25						22±5	25±5	
700	720 × 9	704	+0,80	8,0							19±4	18±4	18±4
- 1	720 × 11	702		9,0					2,0		22±5	25±5	21±4
800	820 × 9	804	+0,90	8,0	20			2±1,5			19±4	18±4	18±4
ſ	820 × 11	802		9,0		-	-			-	22±5	25±5	21±4
1000	1020 × 10	1002		1									19±4
1	1020 × 14	994	ĺ	13,0	30			+2.0				29上5	25=5
			ļ			į	ļ	2,5 .13	J				
1200	1220 × 11	1200	+1,00	10,0	25			2±1,5	-		-	25±5	21=4
	1220 × 14	1194		13,0									
1400	1420 × 14	1398		11,0	30		-	+2,0	ļ			29±5	25=5
			İ		!	ł	1	ر 2.5		- 1	1	i	1
1600	1620 × 14	1598				:		i	- 1		- 1	i	1

# Приложение А (информационное) Библиография

[1] РД 34 15.027-93 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций.

## СОДЕРЖАНИЕ

# Детали и сборочные единицы трубопроводов из углеродистой и инэколегированной сталей на Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см²), t≤425 °C

# для тепловых электростанций

#### **ЧАСТЬ** І

OCT 34 10.747-97	ТРУБЫ И ПРОКАТ.СОРТАМЕНТ	2
OCT 34 10.748-97	СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТЫКОВЫЕ	23
OCT 34 10.749-97	КОЉЦА ПОДКЛАДНЫЕ	39
OCT 34 10.750-97	КОЛЕНА ГНУТЫЕ	46
OCT 34 10.751-97	КОЛЕНА КРУТОИЗОГНУТЫЕ	57
OCT 34 10.752-97	КОЛЕНА СЕКТОРНЫЕ СВАРНЫЕ	68
OCT 34 10.753-97	ПЕРЕХОДЫ СВАРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ	113
OCT 34 10.754-97	ПЕРЕХОДЫ ТОЧЕНЫЕ	139