	удк 669.14-272.272 629.7 ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДА	Группа Д15
	ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ	OCT 1 13553-79
3 13045	ИЗ СТАЛЬНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ МАРКИ Б КЛАССА 2A	На 17 страницах
2 10534	Конструкция и размеры	Взамен 1916А
1 93.78		
Nº 43M. Nº 43B.	Утверждено приказом Министерства от 2 ноября 1979 г.	Ne 087-18
	дата введения 1 июля 1980	г.
4186	1. Настоящий стандарт распространяется на винтовые с сжатия из стальной углеродистой пружинной проволоки с мем мя марки Б класса 2А (в дальнейшем изложении - пружинь температуре от минус 60 до плюс 150°C.	ханическими свойства-
Ne дублината Ne подлинина		
Инв. № дублината Инв. № подлинии	Издание официальное ГР 8146793 от 04.12.79	Перепечатка воспрещена

Размеры, мм

Типо-	Температура применения	Рабочая осев Н (жгс), при	ая сила P_2 , температуре			Осевая деформация		Длина	Масса
размер	пружин, ^О С, не более	применения пружин	(25±10) °С (для контроля пружин)	ď	D	одного витка (при Р ₂) f ₂	t	одного витка (одного витка, г
1		10,58 (1,08)		3	0,27	1,3	7,9	0,01
2	,	8,13 (0,83)	•	4	0,57	1,6	11,2	0,02
3		6,57 (0,67)		5	0,98	2,1	14,3	0,02
4	60	5,59 (0,57)		6	1,53	2,7	17,4	0,03
5	80	4,80 (0,49)		7	2,17	3, 3	20,7	0,03
6	ļ	4,21 (0,43)	1	8	2,94	4,0	23,9	0,04
7		3,72 (0,38)		9	3,78	4,8	27.1	0,04
8		3,43 (0,5			10	4,86	5,7	30,4	0,05
9		7,94 (0,81)	8,33 (0,85)	0,5	3	0,21	1,3	7,9	0,01
10		6,08 (0,62)	6,37 (0,65)	, ,,,	4	0,44	1,6	11,2	0,02
1.1		4,90 (0,50) 5,19 (0,53) 4,21 (0,43) 4,41 (0,45)	}	5	0,76	2,1	14,3	0,02	
12	150		4,41 (0,45)	1	6	1,19	2,7	17,4	0,03
13	130	3,63 (0,37)	3,72 (0,38)	1	7	1,69	3,3	20,7	0,03
14		3,14 (0,32)	3,33 (0,34)	<u> </u>	8	2,29	4,0	23,9	0,04
1,5		2,84 (0,28)	2,94 (0,30)		9	2,94	4,8	27,1	0,04
16		2,55 (0,26)	2,74 (0,28)		10	3,78	5,7	30,4	0,05
17		31,56 ((3,22)		4	0,25	1,6	10,1	0,04
18		26,17 ((2,67)		5	0,47	2,0	13,3	0,05
19		22,15 ((2,26)		6	0,76	2,1	16,5	0,06
20		19,21 ((1,96)		7	1,12	2,5	19,6	0,08
21		16,95 ((1,73)		8	1,54	3,0	24,3	0,10
22	60	15,19	(1,55)	0,8	9	2,05	3,5	26,0	0,10
23		13,72 ((1,40)		10	2,60	4,0	29,2	0,11
24		12,54	(1,28)		11	3,26	4,6	32,4	0,13
25		11,47 ((1,17)		12	3,93	5,4	35,6	0,14
26		10,68	(1,09)		13	4, 75	6,1	38,8	0,15

Размеры, мм

Типо-	Температура применения	Рабочая с Н (кгс), п	осевая сила P_2 , ри температуре			Осевая деформац и я		Длина	Масса
размер	пружин, ^О С, не более	пружин применения	(25 <u>+</u> 10) ^о С (для контроля пружин)	ď	D	одного витка (при Р ₂) ^f 2	t	одного витка L	одвого витка, г
27		23,72 (2,42)	24,89 (2,54)		4	0,19	1,6	10,1	0,04
28		19,60 (2,00)	20,68 (2,11)		5	0,37	2,0	13,3	0,05
29		16,66 (1,70)	17,44 (1,78)		6	0,59	2,1	16,5	0,06
30		14,41 (1,47)	15,19 (1,55)	•	7	0,87	2,5	19,6	0,08
31	150	12,74 (1,30)	13,43 (1,37)	0,8	8	1,20	3,0	24,3	0,10
32		11,37 (1,16)	11,96 (1,22)	,,,,	9	1,59	3,5	26,0	0,10
33		10,29 (1,05)	10,88 (1,11)		10	2,02	4,0	29,2	0,11
34		9,41 (0,96)	9,90 (1,01)		11	2,53	4,6	32,4	0,13
35		8,62 (0,88)	9,02 (0,92)		12	3,06	5,4	35,6	0,14
36		8,04 (0,82)	8,43 (0,86)		13	3,69	6,1	38,8	0,15
37		38,71 (3,95)		6	0,49	2,0	16,2	0,10
38		33,81 (3,45)		7	0,73	2,3	19,0	0,12
39	60	29,99 (3,06)	(8	1,03	2,6	22,1	0,14
40	•	26,85 (2,74)		9	1,40	2,9	25,3	0,16
41		24,30 (2,48)	[10	1,81	3,4	28,5	0,18
42		22,25 (2,27)	1,0	11	2,27	3,9	31,7	0,19
43		29,30 (2,99)	30,87 (3,15)]	6	0,38	2,0	16,2	0,10
44		25,58 (2,61)	26,95 (2,75)	!	7	0,57	2,3	19,0	0,12
45		22,74 (2,32)	23,91 (2,44)	j	8	0,81	2,6	22,1	0,14
46	150	20,38 (2,08)	21,36 (2,18)		9	1,10	2,9	25,3	0,16
47		18,42 (1,88)	19,40 (1,98)]	10	1,42	3,4	28,5	0,18
48		16,86 (1,72)	17,74 (1,81)		11	1,78	3,9	31,7	0,19
49		57,33 (5,85)		7	0,56	2,3	18,4	0,16
50		50,76 ((5,18)	Į	8	0,80	2,5	21,5	0,19
51		45,67 (4,66)		9	1,08	2,8	24,6	0,22
52	60	41,55 ((4,24)	1,2	10	1,36	3,1	27,8	0,25
53		37,93 (3,87)		11	1,78	3,5	31,0	0,27
54		34,99 (3,57)		12	2,19	4,0	34,2	0,30
55		32,44 (3,31)		13	2,66	4,4	37,3	0,33

Размеры, мм

	Температура применения	Рабочая осевая Н (кгс), при т	сила <i>Р₂ ,</i> гемпературе			Осевая деформация		Длина	Macca
Типо- размер	пружин, [©] С, не более	пружин применения	(25±10) ^О С (для контроля пружин)	ď	D	одного витка (при <i>P₂</i>) <i>f₂</i>	t	одного витка (одного витка, г
56		43,40 (4,43)	45,67 (4,66)		7	0,44	2,3	18,4	0,16
57		38,42 (3,92)	40,47 (4,13)		8	0,63	2,5	21,5	0,19
58		34,59 (3,53)	36,46 (3,72)		9	0,85	2,8	24,6	0,22
59	150	31,46 (3,21)	33,12 (3,38)	1,2	10	1,07	3,1	27,8	0,25
60		28,71 (2,93)	30,29 (3,09)		11	1,40	3,5	31,0	0,27
61		26,46 (2,70)	27,93 (2,85)		12	1,72	4,0	34,2	0,30
62		24,60 (2,51)	25,87 (2,64)		13	2,09	4,4	37,3	0,33
63		93,69 (9,56) 85,55 (8,73)			9	0,59	3,0	23,4	0,37
64					10	0,80	3,2	26,6	0,42
65		78,50 (8,01)		11	1,03	3,3	29,7	0,47
66		72,62 (7,41)		12	1,29	3,6	32,9	0,52
67	60	67,52 (6,89)		13	1,58	3,8	36,0	0,57
68		63,01 (6,4 3)		14	1,90	4,1	39,2	0,62
69		59,00 (6,02)		15	2,24	4,6	42, 3	0,67
70		55,57 (5,67)		16	2,62	5,0	45,5	0,72
71		52,43 (5,35)	1,6	17	3,02	5,5	48,7	0,77
72		69,87 (7,13)	73,50 (7,50)		9	0,46	3,0	23,4	0,37
73		63,80 (6,51)	67,13 (6,85)		10	0,62	3,2	26,6	0,42
74		58,51 (5,97)	61,64 (6,29)		11	0,80	3,3	29,7	0,47
75		54,19 (5,53)	57,04 (5,82)		12	1,00	3,6	32,9	0,52
76	150	50,37 (5,14)	53,02 (5,41)		13	1,22	3,8	36,0	0,57
77		46,94 (4,79)	49,49 (5,05)		14	1,47	4,1	39,2	0,62
78		44,00 (4,49)	46,35 (4,73)		15	1,73	4,6	42,3	0,67
79		41,45 (4,23)	43,61 (4,45)		16	2,03	5,0	45,5	0,72
80		39,10 (3,99)	41,16 (4,20)		17	2,33	5,5	48,7	0,77

Продолжение

Размеры, мм

Тило-	Температура применения	Рабочая осе Н (кгс), при т	вая сила <i>Р_г</i> , гемпературе		_	Осевая деформация		Длина одного	Масса
размер	пружин, ^о С, не более	применения пружин	(25±10) ^о С (для контроля пружин)	ď	D	одного витка (при P_2)	t	витка (витка, г
81		138,57	(14,14)		12	0,90	3,4	31,6	0,78
82	1	128,97	(13,16)		13	1,11	3,7	34,8	0,86
83		121,03	(12,35)	{	14	1,35	4,0	37,9	0,93
84		113,58	(11,59)	{	15	1,61	4,3	41,1	1,01
85	60	106,92	(10,91)		16	1,90	4,6	44,2	1,09
86	80	101,14	(10,32)	i	17	2,21	4,9	47.4	1,17
87		95,84	(9,78)		18	2,54	5,3	50,5	1,25
88		91,14	(9,30)	}	19	2,90	5,6	53,7	1,32
89		86,93	(8,87)		20	3,28	5,9	56,9	1,40
90	79,2		(8,09)	2,0	22	4,10	6,7	63,2	1,56
91		103,29 (10,54)	108,78 (11,10)	2,0	12	0,70	3,4	31,6	0,78
92		96,14 (9,81)	101,23 (10,33)		13	0,86	3,7	34,8	0,86
93		90,16 (9,20)	94,96 (9,69)	1	14	1,04	4,0	37,9	0,93
94	:	84,67 (8,64)	89,13 (9,09)		15	1,24	4,3	41,1	1,01
95	150	79,77 (8,14)	83,89 (8,56)		16	1,47	4,6	44,2	1,09
96	İ	75,46 (7,70)	79,38 (8,10)		17	1,71	4,9	47,4	1,17
97		71,44 (7,29)	75,2€ (7,68)		18	1,96	5,3	50,5	1,25
98		68,01 (6,94)	71,54 (7,30)		19	2,24	5,6	53,7	1,32
99		64,78 (6,61)	68,21 (6,96)		20	2,54	5,9	56,9	1,40
100		59,09 (6,03)	62,23 (6,35)	į	22	3,17	6,7	63,2	1,56
101		216,58	(22,10)		15	1,12	4,2	39,5	1,52
102		205,21	(20,94)	•	16	1,33	4,4	42,5	1,64
103		193,75	(19,77)		17	1,56	4,7	45,8	1,76
104		184,04	(18,78)	ļ	18	1,81	4,9	48,9	1,88
105	60	175,13	(17,87)	2,5	19	2,08	5,2	52,1	2,01
106		167,09	(17,05)	1	20	2,37	5,5	55,3	2,13
107		152,78	(15,59)	}	22	2,99	6,1	61,6	2,37
108	}	135,63	(13,84)	1	25	4,08	7,2	71,1	2,74
109		121,81	(12,43)		28	5,34	8,5	80,6	3,10

Размеры, мм

Типо- размер	Температура применения пружин, ^О С, не более	H (Krc), npr	вая сила <i>Р₂</i> , и температуре (25 <u>+</u> 10) °C	ď	ם	Осевая деформация одного витка	t	Длина одного витка (Масса одного витка, г
		применения пружин	(для конгроля пружин)			(при Р ₂)			<i>D</i> 11.11.0, 1
110		161,50 (16,48)	170,03 (17,35)		15	0,87	4,2	39,5	1,52
111		152,98 (15,61)	161,11 (16,44)		16	1,03	4,4	42,6	1,64
112		144,45 (14,74)	152,10 (15,52)	1	17	1,21	4,7	45,8	1,76
113	150	137,30 (14,01)	144,55 (14,75)	2,5	18	1,4 0	4,9	48,9	1,88
114	100	130,63 (13,33)	137,49 (14,03)	_,-	19	1,61	5,2	52,1	2,01
115	1	124,56 (12,71)	131,12 (13,38)		20	1,83	5,5	55,3	2,13
116	j	113,97 (11,63)	119,95 (12,24)		22	2,31	6,1	61,6	2,37
117		101,14 (10,32)	106,43 (10,86)		25	3,15	7,2	71,1	2,74
118		90,85 (9,27)	95,65 (9,76)		28	4,13	8,5	80,6	3,10
119		311,84	(31,82)		18	1,34	5,0	47,4	2,63
120	1	296,84	(30,29)		19	1,55	5,4	50,6	2,80
121		283,81	(28,96)		20	1,78	5,6	53,7	2,98
122	60	260,48	(26,58)]	22	2,28	6,1	60,0	3,32
123		232,06	(23,68)		25	3,15	6,9	69,5	3,85
124		209,52	(21,38)	l	28	4,17	8,0	78,9	4,37
125		195,31	(19,93)	1	30	4,90	8,7	85,3	4,72
126		183,75	(18,75)	3,0	32	5,71	9,5	91,6	5,07
127		232,55 (23,73)	244,00 (24,98)	,	18	1,04	5,0	47,4	2,63
128		221,38 (22,59)	233,04 (23,78)	}	19	1,20	5,4	50,6	2,80
129		211,68 (21,60)	222,75 (22,73)]	20	1,38	5,6	53,7	2,98
130	150	194,24 (19,82)	204,43 (20,86)		22	1,76	6,1	60,0	3,32
131	ĺ	173,07 (17,66)	182,18 (18,59)		25	2,44	6,9	69,5	3,85
132		156,21 (15,94)	164,44 (16,78)	}	28	3,22	8,0	78,9	4,37
133	1	145,63 (14,86)	153,27 (15,64)		30	3,79	8,7	85,3	4,72
134		137,00 (13,98)	144,26 (14,72)		32	4,41	9,5	91,6	5,07

Размеры, мм

Продолжение

Типо- размер	Температура применения пружин, ^О С, не более	Н (кгс), при применения	евая сила Р ₂ , температуре (25±10) ^О С (для контроля	ď	ס	Осевая пеформация одного витка (при Р ₂)	t	Длина одного витка /	Масса одного витка, г
		пру жин	пружин)			^f ₂			
135		597,31	(60,95)		22	1,39	6,2	56,9	5,61
136		534,88	(54,58)		25	1,97	6,8	66,3	6,54
137		483,14	(49,30)		28	2,66	7,5	75,8	7,47
138		454,13	(46,34)		30	3,18	8,0	82,1	8,09
139	60	427,67	(43,64)		32	3,73	8,5	88,4	8,71
140		393,80	(40,18)		35	4,67	9,5	97,8	9,64
141		365,15	(37,26)		38	5,71	10,5	107,3	10,58
142		347,21	(35,43)		4 0	6,44	11,4	113,6	11,20
143		331,53	(33,83)		42	7,24	12,5	120,0	11,83
144		31,0,46	(31,68)	4,0	45	8,51.	13,7	129,5	12,80
145		445,41 (45,45)	468,83 (47,84)	-,	22	1,07	6,2	56,9	5,61
1 4 6	İ	398,86 (40,70)	419,83 (42,84)		25	1,52	6,8	66,3	6,54
147		360,25 (36,76)	379,26 (38,70)		28	2,06	7,5	75,8	7,47
148	i	338,69 (34,56)	356,43 (36,37)		30	2,46	8,0	82,1	8,09
149	150	318,89 (32,54)	335,75 (34,26)		32	2,88	8,5	88,4	8,71
150		293,61 (29,96)	309,09 (31,54)		35	3,61	9,5	97,8	9,64
151		272,24 (27,78)	286,65 (29,25)		38	4,41	10,5	107,3	10,58
152		258,92 (26,42)	272,54 (27,81)		40	4, 98	11,2	113,6	11,20
153		247,25 (25,23)	260,19 (26,55)		42	5,60	12,0	120,0	11,83
154		231,48 (23,62)	243,73 (24,87)		45	6,58	13,3	129,5	12,76
155		866,22	(88,39)		30	2,21	8,0	79,0	12,16
156		818,30	(83,50)		32	2,63	8,4	85,2	13,13
157		754 , 99	(77,04)		35	3,33	9,2	94,7	14,58
158		696,04	(71,03)		38	4,08	10,0	104,2	16,04
1.59		668,16	(68,18)		40	4,67	10,6	110,5	17,02
160	60	638 , 96	(65,20)	5,0	42	5,28	11,3	116,7	17,98
161		598,98	(61,12)		45	6,25	12,2	126,3	19,45
162		563,89	(57,54)		48	7,31	13,4	135,8	20,91
163		542,53	(55,36)		50	8,06	14,2	1.42,1	21,88
164		52 2, 54	(53,32)		52	8,86	15,1	148,5	22,86
165		495,49	(50,56)		55	10,10	16,6	157,9	24,32

Раз**ме**ры, мм

Типо-	Температура применения	Рабочая осеви Н (кгс), при				Осевая деформация		Длина	Масса одного
размер	пружин, ^О С, не более	применения пружин	(25±10) [°] С (для контроля пружин)	đ	Ø D	одного витка (при Р ₂) [†] 2	t	одного витка (витка, г
166		645,92 (65,91)	679,92 (69,38)		30	1,71	8,0	79,0	12,16
167		610,25 (62,27)	642,29 (65,54)		32	2,03	8,4	85,2	13,13
168		563,01 (57,45)	592,61 (60,47)		35	2,57	9,2	94,7	14,58
169	}	519,11 (52,97)	546,35 (55,75)		38	3,15	10,0	104,2	16,04
170		498,23 (50,84)	524,50 (53,52)		40	3,61	10,6	110,5	17,02
171	150	476,48 (48,62)	501,56 (51,18)	5,0	42	4,08	11,3	116,7	17,98
172		446,68 (45,58)	470,20 (47,98)		4 5	4,83	12,2	126,3	19,45
173		420,52 (42,91)	442,67 (45,17)		48	5 ,65	13,4	135,8	20,91
174		404,54 (41,28)	425,81 (43,45)		50	6,23	14,1	142,1	21,88
175		389,65 (39,76)	410,13 (41,85)		52	6,85	15,0	148,4	22,86
176		369,46 (37,70)	388,96 (39,69)		55	7,81	16,3	157,9	24,32

OCT 113553-79 CTP. 11

ПРИЛОЖЕНИЕ Обязательное

РЕЖИМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАВОТКИ И ЗАПЬВОЛИВАНИЯ ПРУЖИН, РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ И ПРИМЕР ПОДВОРА ПРУЖИН

- 1. Пружины навивать в колодном состожник.
- 2. Термическая обработка: отпустить. Группа контроля 5 ОСГ 1 00021-78.

Отпуск производить в свободном состоянии согласно табл. 1.

Таблица 1

Температура		Отпуск						
оС пружин,	Температура, °С	Время , ч	кымдами <i>д</i> () среда					
До 60		0,33 - 1,00						
Св. 60 до 150	250 - 320	1,00	Воздух, вода					

3. Режимы заневоливания пружин указаны в таби. 2.


Таблица 2

		Гежим .	заневол	ивания	Ĭ	Относитель- ная остаточ-
4	Температура применения пружин, °С	Этап	Темис- ратура, С	Время,	Высота пружин при нагреве	ная дефор- мация (ориентиро- вочго)
1053)		Пред. откл. <u>+</u> 10			ε/F _H ,%
И3В		! leрвое заневоливание	100	2	$H_{3aH} = H_o - 1,15 F_2$	45%
2		Покрытие, стабилизирую⊶	LOO	2	Ho	Pagg
	До 60	щий отпуск (обезводо-				and the second
		раживание)				
u diagnapados		Второе запеволивание	100	1	H30H = H0 - 1, 15 F2	1 4
9		Первое заневоливание	190	1	Haan = 40 - 1,15F2	ACE.
418		Покрытие, стабилизирую-	for-easy and the second	2	Ho	- Salita
	Св. 60	ший оглуск (обезводо-				
and the same of th	до 150	раживание)	and the control of th			
	annon and dispusaring their health is properly or particular throughout the following and the contract of the	Второе заневоливание		1	H3AH = H0 - 1,15 F2	7 m L1
	S6 Ne	Св. 60	Температура применения пружин, Этап """ """ """ """ """ """ """	Температура применения пружин, ос Пред. откл. ±10 !lepвое заневоливание 100 Покрытие, стабилизирую 100 Второе запеволивание 100 Первое запеволивание 100 Покрытие, стабилизирую 100 Покрытие, стабилизирую 100 Покрытие, стабилизирую 100 Покрытие, стабилизирую 100 Покрытие, стабилизирую 100 Покрытие, стабилизирую 100 Покрытие, стабилизирую 100 Покрытие, стабилизирую 100 Покрытие, стабилизирую 100 Покрытие, стабилизирую 100	Температура применения пружин, ос Пред. откл. ±10 ! lepвое заневоливание 100 2 Покрытие, стабилизирую 100 2 Покрытие, стабилизирую 100 1 Покрытие, стабилизирую 2 применения пружин, ос ваневоливание 100 2 Нзан = Но - 1,15 F2 Покрытие, стабилизирую 100 1 Нзан = Но - 1,15 F2 Покрытие, стабилизирую 100 1 Нзан = Но - 1,15 F2 Покрытие, стабилизирую 100 1 Нзан = Но - 1,15 F2 Покрытие, стабилизирую 100 1 Нзан = Но - 1,15 F2 Покрытие, стабилизирую 100 1 Нзан = Но - 1,15 F2 Покрытие, стабилизирую 100 1 Нзан = Но - 1,15 F2 Покрытие, стабилизирую 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие 2 Но Покрытие	

Примечание. Пружины с эксидно-фосфатированным покрытием допускается подворгать только первому запеволиванию.

- 4. Шаг пружины до зачеволивания устанавливается опытным путем,
- 5. Пружины неответственного назначения (по выбору конструктора) разрешается не заневоливать.
- 6. Обозначения и расчетные формулы для определения размеров до эзнеголивания должны соответствовать черт. 1 и формулам 1, 2, 3, 4, 5.

инв. № дублината Инв. № подлинина



Наименование параметра	Расчетная формула
Осевая сила предварительного поджатия P_1 , H (krc)	$P_1 \ge 0, 1P_2$
Рабочая осевая сила (наибольшая эксплуатацион- ная нагрузка) P_2 , H (кгс)	$P_2 = \frac{\pi}{8} \frac{\sigma^3}{D_o K} \tau_2$
Наружный диаметр пружины $\mathcal D$, мм	$D = D_D + d$
Средний (расчетный) диаметр пружины $\mathcal{D}_{_{\mathcal{O}}}$, мм	$D_0 = D - d$
Осевая деформация одного витка f_1 под нагруз-кой P_1 , мм	$f_{\tau} = \frac{8P_{f}}{\sigma^{4} \sigma K_{\tau}} \frac{D_{o}^{3}}{\pi} = \frac{F_{f}}{\pi}$
Осевая деформация одного витка f_2 под нагрузкой P_2 , мм	$f_2 = \frac{8P_2 D_0^3}{d^4 G K_T} = \frac{F_2}{n}$
Осевая деформация пружины F_1 под нагрузкой P_1 , мм	F ₁ = f ₁ \(\bar{n}\)
Осевая деформация пружины ${\it F_2}$ под нагрузкой ${\it P_2}$, мм	F ₂ = f ₂ N
Рабочий ход <i>h</i> , мм	$h = F_2 - F_1$ При работе от нулевой гочк характеристики $h = F_2$
Рабочее напряжение кручения τ_2 , МПа (кгс/мм 2)	
Высота пружины в сбоводном состоянии H_{0} , мм	$H_0 = tn + (n_1 - n - 0.5)d$ $n_2 = 2$ $H_0 = tn + 1.5d$
Высота пружины H_1 под нагрузкой P_1 , мм	$H_1 = H_0 - F_1$
Высота пружины ${\it H_2}$ под нагрузкой ${\it P_2}$, мм	$H_2 = H_0 - F_2$
Высота пружины при соприкосновении витков $H_{\overline{3}}$, мм	H ₃ = (n ₁ - 0,5)d
Шаг пружины † , мм	$t = \frac{H_0 - (n_2 - 0, 5)d}{n}$
Число рабочих витков /7	
Число витков полное n_{f}	$ \Pi_1 = \Pi + \Pi_2 $
Число нерабочих (поджатых) витков π_2	$ \pi_2 = 2 $
Модуль сдвига \mathcal{G} при гемпературе 20 $^{\circ}$ C, МПа (кгс/мм 2)	G = 78400 (8000)
Коэффициент, зависящий от формы сечения и кривизны витка, К	$K = \frac{4C - 1}{4C - 4} + \frac{0,615}{C}$

Инв. № дубликата Инв. № подлиника

Продолжение табл. З

Наименование параметра	Расчетная формула
Жесткость пружины Z, Н/мм (кгс/мм)	$Z = \frac{P_2}{f_0}$
Индекс пружины <i>С</i>	$C = \frac{D_0}{d'}$
Диаметр проволоки О, мм	6904
Длина одного витка ℓ , мм	$\ell = \sqrt{(\pi D_0)^2 + t^2}$
Длина развертки пружины $\mathcal L$, мм	L=ln,
Масса одного витка m_1 , г	$m_1 = 0,00785 \frac{\pi d^2}{4} l$
Масса пружины /// , г	$m = m_f (n_f - 0, 5)$

8. Рабочее напряжение au_2^{\prime} и коэффициент, учитывающий изменение модуля сдвига, K_{τ} указаны в табл. 4.

Таблица 4

Диаметр проволоки d, мм	τ ₂ , ΜΠα (κrc/мм ²)*		K _T	
	Температура применения t , ${}^{\circ}$ С			
	60	150	60	150
От 0,5 до 0,8 включ.	705 (72)	529 (54)	0,985	0,950
Св. 0,8 " 1,5 "	647 (66)	490 (50)		
" 1,5 " 5,0 "	578 (59)	431 (44)		

^{*}Значения рабочего напряжения даны без учета потерь на релаксацию.

- 9. Значения τ_2 , P_2 , t_2 для пружин, работающих при динамических и циклических нагрузках, должны быть снижены. Значения этих величин устанавливает конструктор.
- 10. Коэффициент К выбирается в соответствии с графиком, приведенным на черт. З.

10534

4186

подлинника

Инв. Ме дубликата 01

